

ئەندازیاران

الهندسون

گۆشاریکی ئەندازیی وەرزانەیه .. یهكیتی ئەندازیارانی کوردستان دەری دەکات

ساڵی بیستەم زستانی 2023

ژماره 83



کۆنکریٲ - سیفاتەکانی، جۆرهکانی، پشکنینهکانی

رێپۆرتاژیک لەسەر دروستکردنی مەزگەوتی مەلا صالح زەرگویی



قەیرانی وزه و پاتری زەبەلاحی لەمین

بینای دژە بومەلەرزە


بەسەرکردنەوێ پڕۆژە (سولی شیو) ی نیشتهجێبون

کاریگەری دۆخی قەتییە هەریم لەسەر ئەندازیاران

• ئاشکرایە هەر کاتیکی دۆخی سیاسی ولات ناجیگیر و بارگاوی بوە بە مەملانی سیاسیە کان ئەوا کاریگەری خراپی دەبێت بەسەر هەموو بوارەکانی ژیان و گوزەرانی تاک و خیزان و تەواوی کۆمەڵگەشەو و هەمووانیان دەخاتە ژێر کاریگەری و هەژموونە خراپەکانی ئەو مەملانیانەو و ئیدی دۆخیکی نەخواراوی چەقەستوو چێدە کات و هەموو کەرتهکانی ئابوری و ئەمنی و کۆمەڵایەتی و ئاوەداننێو کۆمەڵگا دەگرێتەو. جا هەر کاتیش دۆخی ئابوری ولات قەتیس و راوەستاو بوو ئەوا بەمانای پاشەکشەیی داھات و ھەلاوسان و بیکاری دیت و ئەو کاتیش ولات تووشی قەیرانی دارایی دەبێتەو و داھاتەکان کەم دەکەن و بەشی پێداویستییەکانی رۆژانەی کۆمەڵگا ناکەن و بەمەش هەموو پرۆژە ئاوەدانن و ئەندازیاریەکان راوەوستن یان کەم و سست دەبن .

• ئاشکراشە ئەندازیارانیش وەکو توێژیکێ گرنکی نێو کۆمەڵگا راستەوخۆ کاریگەریەکانی ئەو دۆخە قەتیس و نەخواراوە لەسەری دەردەکەوێت و کاردەکاتە سەر ژیان و گوزەرانیان بەھۆی ئەوێ کە ئەندازیاران لە سەنگەری پیشەوێ ئاوەدانکردنەوێ ولاتن و لەسەر دەست و ئاوەزی ئەمان نەخشە و ئاوەداننێو دینە بوون و لەدایکدەبن و ولات و کۆمەڵگا پێشە کەون و گەشەش دەکەن. ھەربۆیە یە کەم توێژ کە کاریگەر دەبن بەو دۆخە قەیراناویانە ئەندازیاران و گەر ئەندازیارانیش بیکاربن ئەوا مانای بیکاربوونی تەواوی کۆمەڵگا دەگەیەنێت، چونکە پیشەیی ئەندازیاری پەیوەندیەکی راستەوانەیی ھەیە لە گەڵ خۆشگوزەرانی و بەرزنی و باشی ئاستی داھات و گەشەیی ئابوری و کۆمەڵگاوە، بەشیوەیە ک تەنھا پیشەییە کە خۆشی و خۆشگوزەرانی خۆی بەستۆتەو بە خۆشی و گەشە و پێشکەوتنی کۆمەڵگاوە بە پێچەوانەیی سروشتی ھەندیک پیشەیی ترەو کە داھات و خۆشگوزەرانیان بەندە بە ناخۆشی و کێشە و نەبوونی چینی و توێژەکانی ترەو .

• بۆیە ئەرکی حکومەتی ھەریمی کوردستان و سەر جەم سەر کردە و لایەنە سیاسیەکانە کە ھەولی جدی بدەن بۆ خاوەکردنەوێ گرژی و مەملانیکیان و ھەنگاوی دنیاکەرەو ھەلنین بۆ ئاسایکردنەوێ دۆخەکان و ھەمووان لەم دۆخە چەقەستوو مەترسیدارە رزگار بکەن. لە کاتیکیدا ناوچە کە و جیھان بۆخوێان بە عێراق و ھەریمی کوردستانیشەو بە قوناغیکی مەترسیدار و پرتاریشەدا گوزەرە کەن کە بە ھەمووانیان مەترسیی گەورەیان لەسەر ئیستا و ئایندەیی تەواوی مەروفایەتی دروستکردووە .



نەوزادی مۆھەندیس
سەرزاسەر



ئەندازىاران

بەردەوام دەيىن لە پىناوى گەشتى بە ئائىدە

پێكخستى بابەتەكان پەيوەستە بە ديارلایى هۆلەرى گۆنارەو
بە پى مۆنتى ژمارە ٣٥ لە ٢٦-١-٢٠١٠ ى سەنەدى رۆژنامەنوسى كوردستان دەردەچىت

فاوەنى ئىمتياز
پەكێتى ئەندازىاران
كوردستان
سەرنەسەر
ئەندازىار / نەزاد عوسمان
(نەزادى مۆهەندىس)
رئىس التحرير
نەزاد المهندس
Editor-in-chife

Nawzad Almohandis
nawzad_mohandis@yahoo.com

ژم: 07710251171
ژم: 07501047235

ئاوێشان

سەيمانى / شەقامى سالم
بارەگای پەكێتى
ئەندازىارانى كوردستان
ژمارەى تەلفون : ٨٨-٨٨-٨٣
www.ket92.org

ئەفشە سازى بەرگ و ئاوەرۆگ

رېبين حەمە غريب
rebeeng2002@yahoo.com
www.facebook.com/rebeen79

پاڤانە

چاپخانەى زانا

لەم ژمارەىدا

هەوال و چالاكى

لەپەرە ٢

گۆنگرېت / سىفاتەكانى ، جۆرەكانى ، پىشكەنەكانى (ئەندازىارى
شارەزا / نەزادى مهندس) بەشى پێنجەم

لەپەرە ١٠

كارىگەرى شارى سازى لە سەر ژباى خەلك /
(دكتۆر / چۆمان عۆمەر كەنعانى)

لەپەرە ٢٠

بىناى دژە بۆمبەلەرزە / (ئەندازىار / نەزاد عۆمەر عەلى)
لەپەرە ٣٠

لەپەرە ٣٠

پەسەركردنە / پرۆژەى (سولى شيو) نىشتەجیوون /
(بەرپۆەبەرى پرۆژە / ئەندازىار / مېران ئەحمەد محەمەد)
لەپەرە ٣٣

لەپەرە ٣٣

قەيرانى وزە و پاتىرى زەبەلاحى لمين /
(ئەندازىار / محەمەد عەزىز پەسەدین)

لەپەرە ٣٧

بۆ زاخاوى مېشك

لەپەرە ٤٩

گەشەکردنى بەردەوامكراو وە ناستەنگىيەكانى پەپەرەوکردنى
بىناى سەوز لە كوردستان (ئەندازىار / سۆران عەلى حەسەن)

لەپەرە ٥٥

چاوپێكەوتن / ئەندازىارى شارستانى (ئەزىزە حارس عبدالله)
لەپەرە ٦٥

لەپەرە ٦٥

گۆرەر ، نەلەكترۆد ، هەستەوەر ، دەرخستە - لە نامیى نۆشەرى
(ئەندازىار / مەريوان قەشقان)

لەپەرە ٦٨

شارەكان و تۆرى شەقامەكان (مامۆستای زانكو و ئەندازىارى
راویژكار / پەشان محەمەد شەریف)

لەپەرە ٨٠

پێرەتۆ / پرۆژەى دروستکردنى مەزگەوتى مەلا صالح زەكوى /
(ئەندازىارى تەلەرسازى / جلال حەمە ئەمىن)

لەپەرە ٨٣

پەلە بەرزكردنەو

لەپەرە ٨٨

پەلەوتار / مەوش هۆكارىك بۆ لەناوبردنى ناوەدانى گۆى زەوى و
شارستانى مەوشايتى - بەشى پێنجەم

لەپەرە ٩٠

نوسەرى بابەتە ئەندازىارىيەكان خويان بەرپرسن لە ناوەرۆكى زانستى بابەتەكانيان

نوسینګه نه د ازیا ریښه ګان

-

المؤتمر العربي الهندسي التاسع والعشرين
تحت عنوان
(المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في
الوطن العربي)
(وبمشاركة اربعة عشر) هيئة هندسية



• له‌سه‌ر بانگه‌یشتی فه‌رمی سه‌ندیکای نه‌ندازیارانی عێراق، شاندیکی یه‌کیته‌ی نه‌ندازیارانی کوردستان که پیکه‌اتبوون له‌هه‌ر به‌که‌ له‌ به‌رێزان :

١. ئەندازيار / عبدالمجيد عبدالحميد محمد سەرۆکی يەكێتي ئەندازياراني كوردستان


٢. ئەندازيار / يونس محمود سەرۆكى لقي كەر كوكى يەكيتى ئەندازيارانى كوردستان

٣. ئەندازيار / نزار اسعد محمد سەرۆکی لقی سلیمانی یەكیتی ئەندازیارانی كوردستان



له‌ڕۆژانی ١٧ و ١٨-١٢-٢٠٢٢ دا به‌شداریان کرد له‌کۆنگره‌ی (ئهندازه‌یی عهره‌بی بیست و نۆه‌مین) له‌شاری به‌غدادی پایته‌ختی عێراق له‌ ئوتیل بابل .

• کۆنگره که له ژێر چاودێری به‌ڕێز **ئەندازیار (محمد شجاع السوداني)** سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق و به‌هاوکاری هه‌ریه که له **(سه‌ندیکای ئەندازیاری عێراق و یه‌کیتی ئەندازیاری عه‌ره‌ب)** ، له ژێر ناوێشانی **(المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي)** ساز کرابوو .



• جیگه‌ی ئاماژه‌یه که له‌ماوه‌ی ئه‌و ۲ رۆژه و ۶ دانیشته‌دا ۲۹ توێژینه‌وه‌ی ئه‌ندازیاری له‌لایه‌ن ئه‌ندازیاران‌ه‌وه له ۱۰ ولاتی عه‌ره‌بیه‌وه پێشکه‌شکران. و له‌ کۆتایی کاره‌کانی کۆنگره‌ که‌شدا کۆمه‌ڵیک راسپارده‌ په‌سه‌ندکران.



• له‌ رۆژی شه‌ممه‌ رێکه‌وتی ۲۰۲۳/۱/۱۴ و کاتژمێر ۱۱ ی پێش نیوه‌رۆ له‌ باره‌گای یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستان له‌ شاری سلێمانی، کۆبونه‌وه‌ی ژماره‌ (۸۱) ی ده‌سته‌ی راوێژکاری سازدرا، به‌ ئاماده‌بوونی سه‌رۆک و جیگر و ئه‌ندامانی کۆمیته‌ی بالا و سه‌رۆک و ئه‌ندامی لقه‌کان و سه‌رنوسه‌ری گۆفاری ئه‌ندازیاران و ژمێریاری یه‌ کێتیه‌ که‌ .
• سه‌ره‌تای کۆبونه‌وه‌ که‌ به‌رێژ سه‌رۆکی یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستان ئه‌ندازیار عبدالمجید عبدالحمید محمد به‌خێرهاتنی ئاماده‌بوونی کرد و دواتر باسی له‌م بابته‌نه‌ کرد:



۱. باسی چوون و سه‌ردانی وه‌فدی یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستانی کرد بۆ شاری (سه‌ی رۆژه‌لاتی کوردستان) له‌ ولاتی ئێران. له‌ گه‌ڵ وه‌فدی هاوبه‌شی (ژووری بازرگانی سلێمانی و یه‌ کێتی به‌لێنده‌رانی کوردستان و یه‌ کێتی هاورد و هه‌نارد و کارانی کوردستان) له‌ ماوه‌ی ۲۵-۲۸/۷/۲۰۲۲. به‌مه‌به‌ستی زیاتر توندوتۆڵکردنی په‌یوه‌ندییه‌ ئه‌ندازیارییه‌کانی نیوان (یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستان و سازمانی موه‌هندسیی کوردستانی ئێران).
۲. باسی له‌ به‌شداری چالاخانه‌ و کارای یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستان کرد له‌ سازدان و ئاماده‌کاری و کردنه‌وه‌ی پێشانه‌گای CHP نیوده‌وله‌تی که‌ له‌لایه‌ن کۆمپانیای ویرای ئێرانییه‌وه‌ سازکراو، بۆ که‌ره‌سه‌ی بیناسازی و ته‌ئسیساتی کاره‌بایی و وزه‌ له‌ شاری سلێمانی که‌ ماوه‌ی ۲۷-۲۰۲۲/۹/۳۰ ی خایاند. جه‌ختیکرده‌وه‌ له‌ سه‌ر گرنگی به‌شداریکردنی یه‌ کێتی ئه‌ندازیاران ی کوردستان له‌م جووره‌ چالاکی و به‌شداریبوونه‌دا.

٣. باسی له چوونی وه فدی یه کیتی ئەندازیارانی کوردستانیش کرد بو شاری به عەداد و به شداریکردنی له کۆنگره ی (بیست و نۆه مینی ئەندازیارانی عەرەب) که له سهەر بانگهێشتنامه ی فهرمی سه ندی کای ئەندازیارانی عێراق به شداریان کردبوو له رۆژانی ١٧ و ١٨/١٢/٢٠٢٢ دا .



- دواتر دەرگای گفتوگو کردن کرایه‌وه له‌سه‌ر ئەو بابە‌تانه‌ی جیگه‌ی باسکردن و گفتوگو کردنی کۆبونه‌وه که بوون و بریاری پێویستیان له‌باره‌وه درا .
- پاشان هەر لقه و باسی له‌کیشه و گرفت و داواکاری و پێداویستیه‌کانی خۆیان کرد و هه‌موانیان بریاری پێویستیان له‌باره‌وه درا .
- دواتر له‌لایه‌ن ژمێریاری **یه‌کیته‌ی ئەندازیارانی کوردستان**ه‌وه راپۆرتی دارایی بو ١٢ مانگی سالی ٢٠٢٢ خویندرایه‌وه و له‌لایه‌ن ئاماده‌بوانی کۆبونه‌وه که‌وه په‌سه‌ند کرا .
- جیگه‌ی باسه‌ که ده‌سته‌ی راپۆژکاری به‌رزترین ئۆرگانه و بالاترین ده‌سه‌لاتی هه‌یه و هەر **٣ مانگ** جارێک کۆبونه‌وه‌ی ئاسایی خۆی گرێده‌دات ، کۆبونه‌وه‌ که‌ش نزیکه‌ی ٢ کاتژمێری خایاند و بریاریشدرا که کۆبونه‌وه‌ی داهاتوو له‌ رێکه‌وتی ٢٩/٤/٢٠٢٣ ئەنجام بدرێت .
- له‌ زنجیره‌ی کارو چالاکیه‌کانی **لقی سلیمانی یه‌کیته‌ی ئەندازیارانی کوردستان** ، له‌ رۆژی ٤ **شه‌ممه** ، رێکه‌وتی ١٨/١/٢٠٢٣ کاتژمێر ٣ دوانیوه‌رۆ ، له‌ هۆلی **یه‌کیته‌ی ئەندازیارانی کوردستان** سیمیناریکی زانستی به‌ناویشانی **(هه‌ڵسه‌نگاندنی کۆدی بوومه‌ له‌ره‌ی عێراقی و دیاریکردنی باشتترین شیوازی بینا بو‌ به‌رگری بوومه‌ له‌ره‌)** سازکرا له‌ لایه‌ن ئەندازیاری راپۆژکاری به‌رپۆز **(عادل أحمد الکریم)** . به‌ ئاماده‌بوونی ژماره‌یه‌ک له‌ ئەندازیاران و جیگه‌ی باسه‌ سمیناره‌ که‌ ماوه‌ی ١ کاتژمێر و ٣٠ خوله‌کی خایاند و ئاماده‌بوانیش به‌ تێچینه‌کانیان سمیناره‌ که‌یان زیاتر ده‌وله‌مه‌ندتر کرد .





• له زنجيرهى كارو و چالاكيه كانى **لقى سلیمانی به کیتی ئەندازیاری کوردستان** ، له رۆژی **٣ شهممه** ، ریکه و تی **٢٠٢٣/١/٣١** کاتژمیر **٣** دوانیوه رۆ، له هۆلی **یه کیتی ئەندازیاری کوردستان** سیمیناریکی زانستی به ناو نیشانی **(ههژمار کردنی لۆدی پرۆژه و دانانی ترانسفۆرمەر)** ساز کرا له لایه ن ئەندازیاری کاره با به ریز **(ئومید نوری)** . به ئاماده بوونی ژماره یه کى بهر چاو له ئەندازیاران و جیگه ی باسه سیمنا ره که ماوه ی **١** کاتژمیر و **٣٠** خوله کى خایاند و ئاماده بوایش به تیجینه کانیا ن سیمنا ره که یان زیاتر ده وله مه ندر کرد .



• له رۆژی **٣ شهممه** ریکه و تی **١٤-٢-٢٠٢٣** له هۆلی **یه کیتی ئەندازیاری کوردستان** و بۆ ماوه ی **١** کاتژمیر ، به نوینه رایه تی **لقى سلیمانی به کیتی ئەندازیاری کوردستان** به ریز **(نه زادی موهه ندیس)** پیشوازی کرد له پۆلیک له خویند کارانی قوئاغی پینجه م و کو تایی کۆلیژی ئەندازیاری ته لارسازی له **(زانکۆی جیهانی ئەهلی)** به سه ره رشتی ئەندازیاری به ریز دکتۆر **(سه رکۆ حسن سلیمان)** . سه ردانه که یان به مه به ستی له نزیکه وه ئاشابوونی خویند کارانی ئازیز بوو که له ئاینده دا ده بنه ئەندازیار و دواتریش ده بنه ئەندامی **یه کیتی ئەندازیاری کوردستان** .. سه ره تا دوای به خیر هاتیا ن و یه کتر ناسین ...



• له رۆژی ١ شهممه ریکهوتی ١٩-٢-٢٠٢٣ له هۆلی یه کیتی ئەندازیارانی کوردستان ، به نوینه رایه تی لقی سلیمانی به کیتی ئەندازیارانی کوردستان ...

به ریز نه‌ندازیاری راویژ کاری ته‌لارساز (نه‌حمده عومه‌ر) هوه پیشوازی کرد له خویند کارانی قوناغی سییه‌می کولژی نه‌ندازیاری ته‌لارسازی له (زانکوی جیهانی نه‌هلی). به سهر پهرشتی به ریز ماموستای نه‌ندازیار (به‌ره‌م عبدالرحیم).



سەردانه‌كه‌يان به‌مه‌به‌ستى له‌ نزىكه‌وه‌ ئاشنا بوونى خويندكارانى ئازىز بوو كه‌ له‌ ئاينده‌دا ده‌بنه‌ ئەندازىيار و دواتریش ده‌بنه‌ ئەندامى **یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان** به‌ چۆنێتى رايكردنى ئیشوكارى و وردیینی و چیککردنى نه‌خشه‌و دیزاینه‌كان و په‌سه‌ندکردیان كه‌ له‌ لایه‌ن نوێنگه‌ ئەندازىياریه‌ كانه‌وه‌ ئه‌نجام ده‌درێن .. دواتریش گوێ له‌ پێشنیاز و پرسیاره‌كانیان گیرا و وه‌لامى پێویستیان درایه‌وه‌ .

هیواى سەرکه‌وتن و ئاينده‌یه‌كى گه‌ش بۆ ئەندازىيارانى ئاينده‌مان ده‌خوازین بۆ زیاتر خزمه‌تکردنى ولات و کۆمه‌لگا که‌مان .

• به‌هه‌م‌هاه‌نگى نێوان **یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان / لقى سلیمانى** و **زانكۆى كۆمار** ...
 رۆژى ٥ شهممه‌ رێكه‌وتى ٢٠٢٣-٣-٢ كاتژمێر ٤ى دواىوه‌رۆ له‌ هۆلى كۆر و سیمناره‌كانى **یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان** سیمیناریك به‌ناونیشانى (**چاره‌نووسى پرۆژه ئەندازیه‌یه‌كان له‌ ههریمی كوردستان له‌ سایه‌ی ته‌كنه‌لوژیای BIM**) دا .. له‌ لایه‌ن به‌ریز مامۆستای ئەندازىيار سەرده‌شت وه‌لى پێشكه‌را . به‌ ئاماده‌بوونى دکتۆرى ئەندازىيار (**ئاكۆ ره‌شید حه‌مه‌**) سه‌رۆكى به‌شى ئەندازىيارى شارستانی له‌ زانکۆی کۆمار .



سەر هه‌تا به‌ریز (**نه‌وزادى موهه‌ندیس**) به‌نۆینه‌رایه‌تى **لقى سلیمانى یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان** به‌خیر هاتنى میوانه‌كانى كرد و كورته‌یه‌كى ده‌رباره‌ى ئیشوكاره‌كانى **یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان** باسكرد و رایگه‌یانده‌كه‌ **یه‌كێتى ئەندازىيارانى كوردستان** وه‌كو مالى هه‌موو ئەندازىياران جیگه‌ی كۆكردنه‌وه‌ی هه‌موو توانا ئەندازىياریه‌ كانه‌ و له‌م پێناوه‌شدا هه‌م‌هاه‌نگى له‌ گه‌ل هه‌موو زانكۆ و كۆلیژ و ناوه‌نده‌ زانسیه‌كاندا ده‌كات بۆ گه‌شه‌و پێشخستنى توانا و ئاستى ئەندازىيارانى ئازىز .

جیگه‌ی باسه‌ ژماره‌یه‌ك له‌ ئەندازىياران و خويندكارانى به‌شى ئەندازىيارى زانکۆی کۆمار ئاماده‌ی سیمناره‌كه‌ بوون كه‌ ماوه‌ى ١ كاتژمێرى خایاند .





پیرۆزبایی

بەبۆنەی هاتنەوهی

سەری سالی نویی کوردی ٢٧٢٣ و
جەژنەکانی نەورۆز و راپەرینەوه

گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی

ئاراستەی سەرچەم ئەندازیاری

نازیز دەکەین و هیواددارین کە

سەرچەم ئەندازیاران هەردەم لە

خۆشی و جەژن و خوشگوزەرانیدا بن

و سالی نوییان سالی وەدیھاتی


خەون و ئاواتەکانیان بیت لە سایەی

ناشتی و ئارامی و ئاوەدان

ولایمانەوه.

دوو بارە پیرۆز بیت...

کوشاری ئەندازیاران



کونکريت

سیفاته کانی، جوړه کانی، پشکینه کانی



نه ندازياري کيمياوي شارهزا

نوازاد عوسمان عبدالرحمن

nawzad_mohandis@yahoo.com

(بهی پنجم)



دیزاینکردنی تیکه له کونکريتیه کان Concrete Mix : Design

۱-۵ پشه کی: دیزاینکردنی تیکه له کونکريتیه کان به مانای دیاریکردنی ریژه ی پیکهاته کانی ده که یه نیټ Proportioning به شیوه یه ک که بگونجیت له گهل داواکاریه ویستراوه کاندایو کاریکی دیاریکراو. نه ووش به به کارهینانی ریژه ده بیت که کاریگه ریه کی جیگیر کراوه له نه نجامی شارهزاییه وه که ناوده بریت به ریژه ی تاقیکردنه وه Empirical Proportioning و ده شیت به ریگای نه ژمار کردن بیت که دانراوه له سهر بنه مای ته کنیکی که سیفاته کانی که ره سه

به کارهینراوه کان و سیفاته داواکراوه کان له کونکريتیه ره قدال له خو ده گریټ (وه ک تا چهند بهر گهی قورسایي یان بهر گری دهره کی ده گری) و نه و مه رجانه ی که ههنگاوه کانی دروستکردنی کونکريت ده یخوازیت وه ک ناسنی گونجاو بو تیکردن Placing و ریگردنی کوتایی Finishing بو رووی کونکريت. نه و به بهر چاو کردن تیچووی ئابوری به پی جوړی کاری بینا کاری داواکراو نه و ریگا نه ژماریانه ئامانجیان به کارهینانی که ره سه هه بوه کانه Available Materials که لیانه وه کونکريتیکي سیفات داواکراومان ده ست بکه ویت له ههر دوو دؤخی تازه و ره قبوودا و نه ووش به که مترین تیچوو Required Qualities At Minimum و ده توانریت وادابنریت که بهر گری کونکريت بو فشار ئاستی باشیتی جوړی Quality کونکريتیه ره قبوو دهره خات هه روه ک چون نرخي دابه زین Slump ئاستی باشیتی کونکريتیه تازه دهره خات.

دیاریکردنی ریژه ی تیکه له ی کونکريت داده نریت به گرنترین هوکار کارده کاته سهر باشیتی جوړی کونکريت و ئابوری پروژش. ده توانریت کونکريتیه جوړاوجوړ ده ست بکه ویت له رووی باشیتی وه و نرخه کانیا نه وه له گهل نه ووی که هه مووشیان له هه مان که ره سه دروست ده کرین. ئابوری ریژه یی تیکه له ی کونکريتیه پشت ده به سیتی سهر نرخي پیکهاته کانی له گهل کریی کریکاره کان و تیچووی گواستنه وه ی نه و پیکهاتانه. چیمه نتو داده نریت به یه کیک له پیکهاته سهره کیه کانی کونکريت و ریژه ی بونیشی له تیکه له که دا کاریگه ری گه وری ده بیت له سهر تیچونه که ی له بهر گرانی نرخه که ی به بهراوورد به پیکهاته کانی تر.

۲-۵ چوئیتی دیاریکردنی ریژه ی پیکهاته کانی کونکريت : Expressing Proportions

پیکهاته کانی کونکريت بریتین له که ره سه ی دنکوله یی Granular Materials وه ک چیمه نتو و چه وی بچوک و گه وره. به شیوه یه کی گشتی له سهر شیوه ی ریژه یین به کیش یان به قه باره بو نمونه، کاتییک ده وتریټ تیکه له ی ۴:۲:۱ مانای وایه پیکهاتوه له:

چیمه نتو: لم: چهو
۱: ۲: ۴



پيوست ديارى بكریت بوى بو گرته وهى ټيکه له که و دواتریش ده توانریت قه باره ی ئاوه که ديارى بكریت به لیتړ. هه نديک جاريش ده توانریت برى ئاوى پيوست بو **م^۳** له کونکریتی تازه راسته وخو ديارى بكریت بو نمونه ټيکه له ی:

چیمه نتو	لم	چهو	ئاو
۳۰ کگم	۴,۴ م ^۳	۸,۲ م ^۳	۱۵۰ لیتر

واته **م^۳** له کونکریتی تازه بو ئه و ټيکه له ی پيوستی به **۳۰۰ کگم** چیمه نتو (**۶ شکایه ر**) هه یه له گه ل **۱۵۰ لیتر** ئاودا. برى که ره سه پيوسته کان بو هه ر ټيکه له یه ک ئه ژمارده کریت به گویره ی ژماره ی کوى مه تر سیجا کان له کونکریتی تازه دا.

- برى زیاد کراوه کان (نه گهر هه بیټ) ديارى ده کریت له سه ر بنه مای ریژه ی سه دی له کیشی چیمه نتوی به کارهاتوو له ټيکه له که دا بو نمونه ټيکه له ی:

چیمه نتو	لم	چهو	ئاو
۳۰۰ کگم	۴,۴ م ^۳	۸,۲ م ^۳	۱۵۰ لیتر

ریژه ی **۲٪** له پلاستیکه کانی تیادایه، به مانای کیشی پلاستیکه به کارهاتوه کان = $۰,۲ \times ۳۰۰ = ۶۰$ کگم/م^۳ له کونکریتی تازه

۳-۵ په یوه ندى نیوان چهو له گه ل هه ویری چیمه نتو دا
Aggregate-Paste Relationship

کونکریت له هه ویریکی چیمه نتوی (چالاک) و چهو (سست) پیکدیت و به رگری کونکریتیش پشت ده به سیتته سه ر به رگری هه ویره که به شیوه یه ک به رگری چهوه که زور گه ورت به به راوورد به به رگری هه ویره که. هه ربویه ش رووخانی کونکریتی کلاسیکی هه میشه له هه ویره که دا ده بیټ و درزه کان به ده وری چهوه که دا ده بیټ. خو ئه گهر توانرا هه ویریکی خاوه ن به رگریه کی زور به رز دروستبکریت که نزیک بیټ له به رگری چهو ئه و کونکریتیکی به رگری به رزمان ده ست ده که ویت **High Strength Concrete** که رووخاندن تیایدا له ناکاو ده بیټ و به شیوه یه ک درزه کان به چهوه که دا تیپه رده بن (نه ک ده ورو پشتیدا) و ده یکاته دوو که رته وه. وه ک له شیوه ی (۵-۱) دا دياره.

جیگه ی ئامازه پیکردنه که توانای کار پیکردنی کونکریت به ره هم دیت له کاریگهری چهور کردنی هه ویره که

واته یه ک به ش له چیمه نتو و **۲** به ش له لم و **۴** به ش له چهو له خو ده گریټ، و اباشتره که ئه و ریژانه به کیش بیټ چونکه ناتوانریت به ووردی بری چیمه نتو به قه باره ديارى بكریت هه وروها چهویش به هو ی گوړینی ئه و بره ی که قه باره یه کی ديارى بكرى له خو یده گریټ به گوړانی ئاستی ټيکه لکردنی به کاره یئراو **Compaction** هه وروها چهو ی بچو کیش قه باره که ی ده گوړیت به کاریگهری ديارده ی زیادبوونی قه باره **Bulking** به شی.

- که ره سه ده نکوله یه کان وه ک ریژه له نیوان چیمه نتو و چهو ی ټيکه له که دا **Cement / Aggregates Ratio** هه ن. بو نمونه: ټيکه له ی **۱:۶** واته **۱** به ش چیمه نتو و **۶** به ش چهو به کیش ئه و ریژه یه ش ئاستی ده وله مهن دی **Rich Or Lean Mix** ديارده دهر دخت **۱:۴** واته ټيکه له یه کی ده وله مهن ده **۱:۸**، داده نریت به ټيکه له یه کی هه ژار.

- ریژه ی که ره سه ده نکوله یه کان له **م^۳** له کونکریتی تازه دا له چیمه نتو و چهو ی وورد و گه وره دياریده کریت، چیمه نتو که به کیش و چهوه که به قه باره یه بو کار ئاسانکردن بو ئاماده کردنی بره کان له کاتی ټيکه لکردن دا بو نمونه له ټيکه له ی:

چیمه نتو	لم	چهو
۳۰۰ کگم	۴,۴ م ^۳	۸,۲ م ^۳

کوى ئه و برانه به نزیکه یی دواى ټيکه لکردنی له گه ل ئاو ئه و **م^۳** له کونکریتی تازه پیکدین.

- هه وروها ده توانریت که چیمه نتو حسابکریت به ژماره ی شکایه ر بو یه ک مه تر سیجا له کونکریتی تازه و ئه و ژماره یه ی که پیی ده وتریټ فاکتهری چیمه نتو **Cement Factor** بو نمونه: ټيکه له یه کی **م^۳ ۶-۲** شکایه ر له چیمه نتو له خو ده گریټ (**۱ شکایه ر = ۵۰ کگم**) و ټيکه له یه کی ترى ده وله مهن **م^۳ ۴** لیټی بری **۸** شکایه ر یان ټيکه له یه کی هه ژار **م^۳ ۴** لیټی بری **۴** شکایه ر له خو ده گریټ.

چیمه نتو	لم	چهو
۶ شکایه ر	۴,۴ م ^۳	۸,۲ م ^۳

- هه وروها بری ئاوی پيوستی ټيکه له به ریژه له چیمه نتو به کیش دياریده کریت بو نمونه: ټيکه له یه ک ریژه ی **چ/ئاو = ۰,۵** به کیش، خو ئه گهر کیشی چیمه نتو زانرا له **م^۳** ی کونکریتی تازه دا ده توانریت کیشی ئاوی

5-4 ريځا کاني ديزاين کړنډی ټيکه له ی کونکريتی Mix : Sesign Methods

یه کهم : ريځای تاقير کړنه وه و (نه زمونږ) Emperical
: Method

نهم ريځايه ريژه ی پيکها ته کاني کونکريت دياريدۀ کات له نه نجامی شاره زايی Experience رابووردوه وه. بو به کارهينانی به شيوه يه کی سهر که وتوو. نهم ريځايه ش گونجاوی و باشيتی دهر که وتوه بو کرداره بچو که کان Small Jobs له بهر ئاسانی به شيوه يه ک که ره سه ره قه کان (چيمه ننو و لم و چهو) به کيش ددات يان به قه باره و بری ئوی پيوستيش ديارى ده کات يان ليده گه ريت به گوږه ی ټيکه له که به شيوه يه ک ټيکه له يه کی پلاستيکیان ده سته که ويټ Plastic که کار پيکړدنې (خو شده سته) ئاسانه Workable. ريژه ی پيکها ته کاني کونکريت به کيش به شيوه يه کی ئاسایی به کار ديت له دامه زراوه کاندۀ به گوږه ی جوړی کونکريت يان بو بهر گری کونکريت بو فشار وه ک لای خواره وه :

چيمه ننو	لم	چهو	چيمه ننو	چهو
١	١	١	١	٣
١	٢	٤	١	٦
١	٣	٥	١	٨


نهموش له سهر بنه ماي که چهوه که گونجاوه و ئاوه که که مه که واده کات ټيکه له په يکه ريکي Cosistency گونجاوی هه يه بو نه وه ی پلاستيکی يټ ، و ريژه نه زمونږ به کارهاتوه کانيش له کوماری میسری عه ره بيدا بريته له :

چيمه ننو ٣ م ٠,٤
لم ٣ م ٠,٨
چهو ٣ م ٠,٨
س کغم ٣ م ٠,٨
له گهل بری ئوی پيوست و گونجاودا و بری ئاويش وه ک ريژه ی له چيمه ننو (ئاو/چ) له ٠,٤ بو ٠,٧ به کيش و بره که شی سروشتي کاره که دياريدۀ کات ، به لام بری چيمه ننو (چ) نه و جوړی کاره که و ټيکه له ی پيوست دياريدۀ کات که ئایا دهوله مندۀ يان هه ژاره


بو چهوه که و کاریگر ده بټ به بری روښتن و شلی هه ويره که هه روه ها ټيپه ربوونی شله کان به ناو کونکريتدا پشت ده به سټيټه سهر بوون و به رده وام بوونی هه ويره چيمه ننو يه که. سهره رای نه وه چوونه وه يه کی بارسته ی کونکريتی هه ميشه یی به ره مه می هه ويره چيمه ننو که يه نه ک چهوه که .

هه ويري چيمه ننو یی بريته له هه لواسراوی Suspension ی چيمه ننو له ئاودا (شيوه ی ٥-٢). هه ر کاتيک ريژه ی چری هه لواسراوه که سووک بوو نه و ماوه ی نيوان دنکوله کانی چيمه ننو زياد ده بټ ئاوهاش له پيکها ته ی هه ويره که دا کهم ده بټ .

نهموش روونی ده کاته وه که بهر گری فشاری کونکريت نه خشه يه کی پيچه وانه يه له گهل ريژه ی ئاو بو چيمه ننو (ئاو/چ). هه ر کاتيک کرداری ټيکه لېوونی ئاو بو چيمه ننو ده سټيټيکړد نه و شله يه کی لينچ له ئاو دروست ده بټ له گهل که ره سه ی رووی دنکوله کانی چيمه ننو دا. له وانه يه قه باره که ی بگاته دوو هينده ی قه باره ی چيمه ننو ی که ليوه ی به ره مه ماتووه . ئاوها له گهل به رده وام بوونی کرداری ټيکه لکړدنې ئاو و چيمه ننو دا به رده وام نه و جيله دروست ده بټ له دوری هه ر دنکوله يه ک تا به شه کانی جيله که به يه ک ده گن و به مه ش په يکه ری هه ويره که دروست ده کهن .



شيوه ی (٥-١) شانندن له کونکريتی بهرزه بهر گریدا ټيپه په ريت له ميانه ی چهوه که دا نه ک دوره و بهر



شيوه ی (٥-٢) په پوهندی هه ويري چيمه ننو به چهوه وه



ماوه ی نیوان خهوشی شیشی ئاسن (کامیان بچو کتره).
- له سه رخو بری لم و چهو زیاده کریت و تیکه له که
به باشی تیکه له ده کریت دواتر په پکه ری کونکریت
دیاری ده کریت تاده گاته نه و تیکه له یه که په یکه ری
داواکراو ده دات .

- دواتر بره کانی تری ماوه ده کیشریت و لیوه ی کیشه
به ره مهاتوه کان نه ژمارده کریت .

- بره کان به کیش و قه باره ی داواکراو
نه ژمارده کرین بو دروستکردنی تیکه له یه کی کونکریتی
بو جیگه ی کاره که .

سیهم : ریگای قه باره ی ره ها Absolute Volume
Method :

له م ریگایه دا واداده نریت که قه باره ی ره های کونکریت
بریتیه له کوی قه باره ره ها کانی که ره سه کان که
کونکریتیان لی پیکدیت Concrete Ingredients واته
قه باره ی ره های چیمه نتو و لم و چهو و ئاو وه ک لای
خواره وه :

$$\text{Absolute Volume} = C/GC + S/GS + G/GG + W/1.0 = 1000 \text{ Liters}$$

له کا تیکدا :

C : کیشی چیمه نتو به کگم ی پیویست بو m^3 ی
کونکریت

S : کیشی لم به کگم ی پیویست بو m^3 ی کونکریت

G : کیشی چهو به کگم ی پیویست بو m^3 ی کونکریت

W : کیشی ئاو به کگم ی پیویست بو m^3 ی کونکریت
کیشی جوړی بو چیمه نتو و لم و چهو و ئاو به دوايه کدا
Gc, Gs, Gg

بو زانیاری m^3 له کونکریت = ۱۰۰۰ لیتر

له م ریگایه دا پیویسته هه ری که له نه مانه ی لای خواره وه
دیاری کرین به پیی مەرجه داواکراوه کان له بهرگری
کونکریتی ره قدا Strength و مەرجه داواکراوه کانی
ئاستی کارپیکردن Workability بو کونکریتی تازه :

۱. بری چیمه نتوی پیویست بو m^3 له کونکریت .

۲. ریژهی (ئاو/چ) به کیش یان بری ئاو بو m^3 له کونکریت .

۳. ریژهی چهوی بچووک بو چهوی گه وره له چهوی
به کاره تراو .

۴. کیشی جوړی بو چیمه نتو و چهوی گه وره و بچووک.
نه و زانیاریانه ی لای سه ره وه له نه زمون و شاره زایی

به شیوه یه ک (س) له نیوان ۲۰۰-۴۰۰ کگم دا دیت و
ده چیت واته ۶-۸ شیکایه ر بو m^3 له کونکریت و بری
چیمه نتو و بری ئاو که نه اندازیاری لیپرسراو له مواصفاتی
پراکتیکی دیاریده کات به گویره ی سروشته که ی .

- که موکوریه کانی نه م ریگایه کورت ده کریته وه له م
خالانه ی لای خواره وه دا :

۱. ریژهی (ئاو/چ) دیارینه کراوه و جیهلراوه بو دؤخی
کاره که .

۲. ریژهی دیاریکراو m^3 نادات له هه موو باره کاندا و
هه ندیک جار قه باره که ده گاته m^3 .

۳. ریژهی لم / چهو نیمچه نه گوړه و بریتیه له ۱:۲ له گه ل
تیبینی پشتگوئی خستنی جوړی چهو و ریزبه بندی و
پیوانه ی هه ره گه وره بو ی و هه روه ها پشتگوئی خستنی
پیوه ری ووردي لمه که .

۴. ناتوانریت زانیاری راست و دروست ده ست بکه ویت بو
سیفاته کانی کونکریتی به ره مهاتوو و هه روه ها ناتوانریت
پیشینی نرخیکی ووردبکریت بو بهرگری فشار بو نه و
کونکریته .

دووه م : ریگای هه ولدان Trial Method :

نه م ریگایه پشتده به ستیت به زانینی ریژهی (ئاو/چ) له
تیکه له ی کونکریتیدا و بو یه پیویسته کاری تاقیکردنه وه ی
به راوورد کاری بکریت له نیوان که ره سه جیاوازه کان و
تیکه له هه مه جوړه کانداو نه م ریگایه پیویستی به بوونی
نمونه هه یه له چیمه نتو و چهو و لم و هه روه ها پیویسته
ریژهی (ئاو/چ) دیاریکریت و له گه ل بهرگری پیویستدا .
- له خواره وه کورته ی هه نگاوه کانی دیزاینی تیکه له ی
کونکریتی به ریگای هه ولدان روونکده که ینه وه :

- بریک له چیمه نتو و ورده گیری له سنوری ۲.۵ کگم (۵٪
له کیشی شکایه ر) .

- ریژهی (ئاو/چ) به نه زمون و شاره زایی دیاری
ده کریت یان له ریگای کیرفی زانیاریه وه یان له خشته وه .
- چیمه نتو و ئاو تیکه له ده کریت بو دروستکردنی هه ویری
چیمه نتوی پیکهاتوو له ا و ب .

- بریک لم و چهو ناماده کرین و باشتر وایه چهویکی
تیریت و وه که شی و شکیت هه روه ها ره چاوی نه وه
ده کریت که پیوانه ی گه وره ترینی زیاتر نه بیت له ۵/۱ ی
بچووکترین دووری بو برکه و زیاتریش نه بیت له ۴/۳ ی



دەكرىت .

لە ئەزمۇنى كار كرنەو دەتوانرىت ئەم پەيوەندىە
بەكاربەئىرىت :

برى چىمەنتۆى پىوئىست بۇ ۲۱ = بەرگرى فشار دواى ۲۸
رۆژ (كگم/سم) ۵۰ + بۇ ۱۰۰
كەواتە برى چىمەنتۆى پىوئىست بۇ ۲۱ =
۶۰ + ۲۴۰ = ۳۰۰ كگم / ۳.

ج - برى ئاوى پىوئىست بۇ ۲۱ لە كۆنكرىت دىارى
دەكرىت بەگوئىرەى ھەبووى چىمەنتۆ لە تىكەلە كەدا
و پىوانەى دانراوى چەوى بەكارھاتوو و ھەروەھا
پلەى تواناى كارپىكرنى داواكراو . رەنگە ئەو برەش
راستەوخۇ دانرىت بەگوئىرەى شارەزايى يان بە يارىدەى
خشتەى (۱-۵) .

لەم نمونەى دا وادەنرىت كە (ئا / چ) = ۰,۵
كەواتە برى ئا بۇ ۲۱ لە كۆنكرىت = ۱۵۰ لىتر
خشتەى (۱-۵) پەيوەندى ئىوان برى ئاوى تىكەلە و بونى
چىمەنتۆ

پىوانەى گەورەترىن بۇ چەو مەلم					نرخى (ئا/چ) بۇ بونى چىمەنتۆ (كگم) بۇ ھەر ۲۱ كۆنكرىت
۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	
۰,۴۰۰	۰,۴۷۵	۰,۵۰	۰,۶۰	۰,۷۰	۱۰
۰,۳۸۵	۰,۴۲۵	۰,۴۵	۰,۵۵	۰,۶۵	۲۰
۰,۳۷۵	۰,۳۸۵	۰,۴۲۵	۰,۴۸	۰,۶۱	۴۰

د - دىزايىنى تىكەلەى كۆنكرىتە كە بەم شىوہى لای
خوارەو ئەماردە كرىت :

كىشى چەو = (۴۰/۶۰) كىشى لم = ۱,۵ كىشى لم

Absolute Volume = C/GC + S/GS + G/GG + W/1.0 = 1000 Liters
Absolute Volume = 300/3.15 + S/2.65 + 1.55/2.65 + 150/1 = 1000 Liters

كىشى لم = ۸۰۰ كگم

كىشى چەو = ۱۲۰۰ كگم

- رېژە كانى تىكەلەى كۆنكرىتى بە كىش :

چىمەنتۆ لم چەو ئا
۳۰۰ كگم : ۸۰۰ كگم : ۱۲۰۰ كگم : ۱۵۰ كگم
۱ : ۲,۶۷ : ۴ : ۰,۵

- رېژەى تىكەلەى كۆنكرىتە كە بە قەبارە :

چىمەنتۆ لم چەو ئا

رابووردوہو دىارى دەكرىت Experience و ھەروہو
لە ئەنجامى كىدارە كىوہ Practice و لە تاقىكردەوہى
كارگەىوہ Laboratory Tests و اتە ئىمە نرخى C,W/
C,G/S دىارى دەكەىن ، ھەروہا كىشە جۆرىە كانىش
Gc,Gs,Gg دىارى دەكەىن و دواتر ھاو كىشە كەى
پىشەوہ جىيەجىدە كەىن بۇ دىارىكردى كىشى ھەرىە كە
لە لم و چەوہ كە . ئەگەر وىستمان رېژەى ئىوان پىكھاتە
دەنكۆلەىيە كانى كۆنكرىت دىارى بکەىن بە كىشى
چىمەنتۆ كە و قەبارەى چەوہ كە ئەو پىوئىستە كىشى
قەبارەى بزانم بۇ ھەرىە كە لە لم و چەو (واتە كىشى ۲۱)
ئەوہش لە ئەزمون و شارەزايەوہ دەئىت .

- ئەم رېگايەش لەم نمونەى لای خوارەو رووندەئىتەوہ :
داواكرا كە تىكەلەى كى كۆنكرىتى دىزايىن بكرىت
بە شىوہىە ك كۆنكرىتە تازە كە پەيكەرە كەى پلاستىكى
بىت Plastic و كۆنكرىتىكى رەقىش بىت كە بەرگرى
فشارى دواى ۲۸ رۆژ يە كسان بىت بە ۲۴۰ كگم / سم .
لە گەل رەچاوكردنى ئەوہى كە چەوى بە كارھاتوو
تىكەلە كە پىايدا تپەر دەئىت رېژەى ۴۰٪ لە بىژنگى پىوانە
۱۶/۳ لە گەل زانبارى :

كىشى جۆرى چىمەنتۆ = ۳,۱۵

كىشى جۆرى چەو (لم يان چەو) = ۲,۶۵

كىشى قەبارەى چەو (لم يان چەو) = ۱۷۰۰ كگم / سم
وہلام /

أ - رېژەى چەوى بچوك (لم) بۇ چەوى گەورە (چەو)
دىارىدە كرىت :

و ادەنرىت ئەوہى بە بىژنگى پىوانەى ۱۶/۳ تپەر دەئىت
برىتە لە لم و ئەوہشى دەئىتەوہ برىتە لە چەو بەرېژەى
سەدى و بەدەردە كەوئىت كە رېژەى ۴۰٪ برىتە لە لم و
رېژەى ۶۰٪ برىتە لە چەو .

تېئىنى : ئەو رېژەى بەگوئىرەى شارەزايى و پىشەىنەى
كار كىردن دادەنرىت و رېژەى باوى بە كارھاتوو
راستەوخۇ دادەنرىت لەسەر بنەماى ۳۳٪ لم و رېژەى لم
بۇ چەو ۲ : ۱ .

ب - برى چىمەنتۆى پىوئىست بۇ ۲۱ كۆنكرىت
دادەنرىت لەسەر بنەماى بەرگرى كۆنكرىتى رەقبوو دواى
۲۸ رۆژ يان لەسەر بنەماى ھەر داواكارىە كى تر تايەت
بە توندوتۆلى كۆنكرىت يان ئەو دۆخەى كە كارى تىادا



بۆ کۆنکریت یان به دانانی رووبه‌ری روویی چه‌وی تیکه‌له که به نرخیک له نیوان ۲۴-۲۶ سم/گم که زور جار گه‌وره‌ترین نرخي بهرگری دهدات. دواتریش ریزه‌بندی داواکراو دیاریده که پین یان ریزه‌ی لم له چه‌وه گشتیه که‌دا. ۵-۵ دیزاینی تیکه‌له کۆنکریتیه به‌رز بهرگریه کان

Design of HSC Mixes

تیکه‌له کۆنکریتیه به‌رز بهرگریه کان به‌وه جیاده کرینه‌وه که ژماره‌یه کی گه‌وره له که‌ره‌سه‌ی تیا‌دایه که پیوسته بر و ریزه نمونه‌یه کان هه‌لبێژێردریت بۆ گه‌یشتن به کۆنکریتیک که سیفاتە کانی گونجاو و ویستراو پیت له رووی توانای کاریکردن و بهرگری و توندوتولیه‌وه. دیزاینی تیکه‌له کۆنکریتیه به‌رز بهرگریه کان پشت ده‌به‌سیتیه سهر جوړ و باشیتی که‌ره‌سه‌کان به پله‌یه کی گه‌وره‌تر وه ک له‌وه‌ی پشت به‌سیتیه سهر ریزه‌کانی تیکه‌له که. و پیشتیش باسی سیفاتە داواکراوه کانمان کرد که پیوسته هه‌بن له پیکهاته‌ی کۆنکریتی به‌رز بهرگریدا له به‌شی کۆنکریتیه تاییه ته‌کاندا. له‌خواره‌وه‌ش رافه‌یه کی کورتی هه‌نگاوه‌کانی دیزاینی تیکه‌له کۆنکریتیه به‌رز بهرگریه کان ده‌خه‌ینه روو.

۱. به کارهینانی توخمی توزی سلیکا تۆمارده کریت له‌م حاله‌تانه‌ی لای خواره‌وه‌دا:

- نه‌گه‌ر بهرگری داواکراو بۆ کۆنکریت گه‌وره‌تر بوو له ۸۰۰ کگم/سم.

- کاتیک کۆنکریت که‌م بۆشایی پیوست و ویستراوی هه‌بوو.

- له‌حالە‌تی کۆنکریتی پالپونه‌ردا تا جیا‌بونه‌وه‌ی ده‌نکۆله‌یی روونه‌دات.

- له‌کاتیکدا کۆنکریتیه که بهر توخمی کیمیاوی بکه‌وێت به تاییه‌تیش کلۆرید.


۲. ده‌توانریت هه‌بووی توزی سلیکا بچه‌سپیتریت به‌ گویره‌ی بهرگری فشاری داواکراو وه‌ک له‌و خشتیه‌ی لای خواره‌وه‌دا خراوه‌ته روو:

به‌رگری فشار کگم/سم ^۲	ریزه‌ی هه‌بووی توزی سلیکا %
۸۰۰-۷۰۰	۵-۱۰٪
۹۰۰-۸۰۰	۱۰-۱۵٪
۱۰۰۰-۹۰۰	۱۵-۲۰٪
گه‌وره‌تر له ۱۰۰۰	۲۰-۲۵٪

۳۰۰/۵۰ شیکایه‌ر: ۱۷۰۰/۸۰۰ م^۳ ۱۷۰۰/۱۲۰۰ م^۳ ۱۵۰ لیتر شیکایه‌ر: ۴۷,۴۰ م^۳ : ۷۱,۴۰ م^۳ : ۱۵۰ لیتر جیگه‌ی ئاماژه بۆ کردنه که دیاریکردنی ریزه‌ی چه‌وی بچووک (لم) بۆ چه‌وی گه‌وره (چه‌و) ده‌توانریت له‌سه‌ر بنه‌مای گرنگی تر دیاریکریت له‌وانه:

أ- ریگای نه‌وپه‌ری چری Optimum Unit Weight: له‌م ریگایه‌دا تیکه‌له‌یه‌ک ته‌نها له چه‌وی وشک دروستده کریت به‌ریزه‌ی جیا‌واز له لم بۆ چه‌وی تیکه‌له که بۆ نمونه:

سفر %، ۱۰٪، ۲۰٪، ۱۰۰٪ له‌گه‌ل دیاری کردنی یه‌که‌ی کیش بۆ هه‌ریه‌که‌یان و دواتر خویندنه‌وه‌کان له‌سه‌ر کیرفه‌که‌ داده‌نیین و له‌و کیرفه‌وه ده‌توانین ریزه‌ی لم بدۆزینه‌وه که یه‌که‌ی کیشی نه‌وپه‌ری ده‌ییت واته ده‌ستکه‌وتنی که‌مترین ریزه‌ی بۆشایی هه‌بوو. نه‌وه‌ش له‌ شیوه‌ی (۵-۳) دا روونده‌ییته‌وه که ده‌ری ده‌خات ریزه‌ی لم یه‌کسانه به ۳۶٪ که نه‌وپه‌ری یه‌که‌ی کیشی دهدات بۆ چه‌وی تیکه‌له که.



ب- ریگای رووبه‌ری روویی بۆ چه‌و : Surface Area Method:

بنه‌مای زانستی له‌م ریگایه‌دا بریتیه له په‌یوه‌ستکردن له نیوان بری هه‌ویری چیمه‌نتۆ له تیکه‌له‌ی کۆنکریتیدا له‌گه‌ل رووبه‌ری روویی چه‌و که رووه‌کان داده‌پۆشیت بۆ ته‌واو کردنی کرداری پیکه‌وه‌لچکان له نیوان ده‌نکۆله‌کانیدا، به‌مانای نه‌وه‌ی تیکه‌له‌ی کۆنکریتی که چه‌وی پیاوانه بچوکی تیا‌دایه پیوستی به‌ زیاد کردنی بری چیمه‌نتۆ هه‌یه به‌هۆی زیاد‌بوونی رووبه‌ری روویی نه‌و چه‌وه‌وه.

یه‌کیک له‌و ریگای ده‌برینانه بریتیه له به‌کارهینانی رووبه‌ری روویی بۆ چه‌وی تیکه‌له و به‌رگری فشاری کۆنکریتیه که نه‌وه‌ش به‌زانیی به‌رگری فشاری داواکراو



لەسەر تىكەلەيە كى نمونەيى بچووك بۆ دۇنيابون لە
وہ كىە كى و گونجاندى كەرەسە كە لە گەل چىمەنتۆي
بە كارھىنراودا و دەستكەوتى ھەردوو بەرگرى و تواناى
كارپىكردى وىستراو .

بەرگرى فشارى كۆنكرىت كگم/سم ^۲	رېژەي پلاستىكىە كان وە ك رېژە لە كىشى چىمەنتۆ + تۆزى سليكا %
۵۰۰-۴۰۰	۱-۱,۵%
۶۰۰-۵۰۰	۱,۵-۲%
۷۰۰-۶۰۰	۲-۲,۵%
گەورە تر لە ۷۰۰	۲,۵-۳,۵%

۷- چەو بە كارديت وە ك چەويكى گەورە لە تىكەلەيە
كۆنكرىتدا ئەگەر بەرگرى فشارى وىستراو لە ۷۵۰ يان
۸۰۰ كگم/سم^۲ تىپەرنە كات و لە حالەتى كۆنكرىتتىكا كە
بەرگرى كى گەورە ترى ھەيىت لەو ھەوا پىويستە بەردى
شكاوى بەھيىز (دۆلۇمايت يان گرايىت) بە كاربھيىرت .

۸- باشتر وایە كە پىوانەي گەورە ترين چەوى گەورە
لە ۲۰ ملم تىپەرنە كات يان چەوى ۱۴ ملم يان ۱۰ ملم
بەرگرى باشتر دە كات بە مەرچىك چەو كە رېزبەندى
يىت و لە گەلىشىدا ساغ و بەھيىز يىش يىت . واشدادەنریت
كە رېژەي نىوان چەوى گەورە و لم بە پىي ھەر رېگايە ك
يىت وە ك لە كۆنكرىتى كلاسيكىدايە (بەرگرى ئاسايى).

۹- رېژەي ئاو بۆ كەرەسە چىمەنتۆيە كان دادەنریت
(چىمەنتۆ + تۆزى سليكا) لەم ھاو كىشە تاقيكراو ھەي
لاي خوارو ھە لە گەل رەچاودى ئەو ھەي كە كىشى ئاو
كە متر نەيىت لە ۰,۲۲ لە كىشى كەرەسە چىمەنتۆيە كان .

بۆ زانباريش ئەم ھاو كىشەيە بەدەستكەوتو ھە لەسەر
بنەماي كۆنكرىتتىك كە زيادكراو پلاستىكىە كان
لەخودە گریت و تىكەلەيە كى پەيكەر پلاستىكى دەدات
(دابەزىن = ۸-۱۲ سم) . ئەو ھاو كىشەيەش بەدەستھاتو ھە
شىكردەن ھەي ئەنجامى زياتر لە ۱۵۰ تىكەلەيە كۆنكرىتى
كە بەرگرىە كانيان لە نىوان ۵۰۰-۱۱۰۰ كگم/سم^۲ دىت و
دەچيىت .

ئاو / چىمەنتۆ = $\text{Log} [\alpha (1000-C-CF)] / f_c / 3 * \text{Log} (\beta)$
لە كاتىكا :

ئاو / چىمەنتۆ = رېژەي نىوان كىشى ئاو بۆ كىشى
كەرەسە كانى چىمەنتۆيە (چىمەنتۆ + تۆزى سليكا)

تيپىنى : باشتر وایە بەرترين رېژە بۆ تۆزى سليكا
وہرېگريىت كاتىك كە چەو پەكارىيت لە تىكەلەكەدا
بەلام لە حالەتى بە كارھىنراودا دۆلۇمايت يان گرايىتدا باشتر
وایە كە سنورى نزمترین بۆ تۆزى سليكا وہرېگريىت .

۳- جۆرى چىمەنتۆي بە كارھاتوو دياريدە كریت بە
گوپىرەي راپۆرتى خاكى تايەت بە كرادارە كە يان پلىتى
جىبەجىكردن بۆ دامەزرارو ھە كە و بەشپو ھەي كى ئاسايش يان
چىمەنتۆي پۆرتلاندى عادى دەيىت يان چىمەنتۆي زۆر
وورد يان چىمەنتۆي بەرگرى كبريتيە كان دەيىت .

بەشپو ھەي كى گشتى تواناى كەرەسە كە تۆزى سليكا
گەورە تر دەيىت لە حالەتى چىمەنتۆي پۆرتلاندى عاديدا
بە بەراوورد بە جۆرە كانى ترى چىمەنتۆ . ئامۇزگارى
ناكرىت بۆ پەكارھىنراودا چىمەنتۆي بەرگرى كبريتيە كان
تەنھا لە حالەتى بوونى رېژەيە كى بەرزى خوى نەيىت
بەلام لە كاتە ئاسايە كاندا يان ئەو حالەتەنەي كە بەرگرى
كلۆريدە كان گرنگترن لە بەرگرى كبريتە كان ئەو
رېنمايى دەدرىت بە بەكارھىنراودا چىمەنتۆي پۆرتلاندى
عادى .

۴- بونى چىمەنتۆ دياريدە كریت لە ۲۱ م كۆنكرىتدا بە
گوپىرەي بوونى تۆزى سليكاى بە كارھاتوو وە ك لای
خوارو ھە :

رېژەي تۆزى سليكاى زيادكراو وہ ك رېژە لە كىشى چىمەنتۆ %	ھەبوى چىمەنتۆ كگم/م ^۳
۱۵-۲۰%	۴۵۰
۵-۱۵%	۴۷۵
تۆزى سليكا نە	۵۰۰

۵- جۆرى پلاستىكىە كان ھەلدەبژىردىرت
Superplasticizers بە شپو ھەي ك لە جۆرى وە كىە ك
يىت لە گەل پىو ھە ئەمريكىدا ASTM C494 TYPE F
لە بارودۆخى زۆر گەرمدا يان لە بارودۆخى درېژى
ماو ھەي تىكرنددا و دروستكردى كۆنكرىتدا ئەو جۆرى
پلاستىكىە كان و اباشترە كە وە ك پىو ھە ئەمريكىە كان
يىت لە جۆرى ASTM C494 TYPE G .

۶- دەكرىت رېژەي پلاستىكىە كان بچەسپىنریت
Superplasticizers بە گوپىرەي بەرگرى فشارى وىستراو
ئەو ھەي دواي ئەنجامدانى تاقيكردەن ھەي كى دۇنيايى



- دیزاینی تیکه له که -

۱. ریژهی توزی سلیکا بهرامبر بهرگری ۸۰۰ کگم/سم^۲ له گهل به کارهینانی دؤلومایت = ۱۰٪ له کیشی چیمهنتو .

۲. بونی چیمهنتو بهرامبر ریژهی ۱۰٪ له توزی سلیکا = ۴۷۵ کگم/م^۳ .

کهواته کیشی توزی سلیکا = ۴۷۵ × ۱۰٪ = ۴۷،۵ کگم/م^۳ .

۳. ریژهی پلاستیکه داواکراوه کان = ۳٪ له کیشی کهرسه چیمهنتوییه کان و له جور ASTM TYPE G کهواته کیشی پلاستیکه کان له ۳ = ۰،۰۳ × (۴۷،۵ + ۴۷۵) = ۱۵،۶۷۵ کگم .

۴. به به کارهینانی هاو کیشهی ئاو / کهرسهی چیمهنتو له گهل زاینی ئوهی که نرخى α = ۱۵ و نرخى [۲] = ۱۲ ئهوا ریژهی ئاو / کهرسهی چیمهنتو = ۰،۲۹۴ .

کهواته کیشی ئاو له ۳ = ۰،۲۹۴ × (۰،۴۷۵ + ۴۷۵) = ۱۵۳،۶ کگم مان دهست ده کهوئ .

۵. چهوی گهوره و بچوک تیکه له ده کریت به شیوهیه که ۳۰٪ کیشی چهوی تیکه له که تیهرییت له میانهی بیژنگی ژماره ۴،۷۵ . کهواته به به کارهینانی نهجامه کان له خشتهی ریزه بندی بومان دهرده کهوئ که :

۰،۹۴ کیشی لم + ۰،۰۶ کیشی دؤلومایت = ۰،۳۰ (کیشی لم + کیشی دؤلومایت)

کهواته کیشی لم = ۰،۳۷۵ کیشی دؤلومایت

۶. به به کارهینانی هاو کیشهی قهبارهی ره ها :

4.75/3.15+47.5/2.12+0.375 water /2.65 + / water 2.7+15.675/1.15+153/1=1000

له کاتیکدا :

W = کیشی دؤلومایت

به ئهژمار کردنی هاو کیشهی که کیشی دؤلومایتمان دهست

ده کهوئ = ۱۲۹۸ کگم

کهواته کیشی لم = ۰،۳۷۵ × ۱۲۹۸ = ۴۸۳ کگم

۷. کیشی پیکهاته جیاوازه پیویسته کان بۆ دروستکردنی ۳م کونکریت بریتیه له :

- کیشی چیمهنتوی بهرگری کبریته کان = ۴۷۵ کگم

- کیشی توزی سلیکا = ۴۷،۵ کگم

- کیشی دؤلومایت = ۱۲۹۸ کگم

- کیشی لم = ۴۸۳ کگم

- کیشی پلاستیکه کان TYPE GASTMC494 = ۱۵،۶۷۵ کگم

Fc = بهرگری کونکریتته کگم/سم^۲

C = کیشی چیمهنتوییه له ۳م دی کونکریتدا - کگم

SF = کیشی توزی سلیکایه له ۳م کی کونکریتدا کگم

α = فاکتور دهووستیته سهر جورى چهوى گهورهى به کارهاتوو یه کسانه به ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ بۆ چهو و گرانیٹ و دؤلومایت به دوايه کدا .

β = فاکتور دهووستیته سهر جورى چیمهنتو و یه کسانه به ۱۳ و ۱۲ و ۱۰،۵ بۆ چیمهنتوی پورتلاندى عادى و بهرگریکاری کبریته کان و چیمهنتوی زور وورد به دوايه کدا .

۱۰- هاو کیشهی قهبارهی ره ها جییه جیده کریت : به هه مان ریگای پهیره و کراو له پیشتردا له حاله تی کونکریتی بهرگری ئاساییدا ئهوش بۆ ئهژمار کردنی کیشی پیکهاته جیاوازه کان له ۳م له کونکریت له گهل ره چاو کردنی دانانی نرخى کیشه جوریه کان بۆ کهرسه جیاوازه کان ئه گهر زانیاری دهرباره یان نه بوو وه ک لای خواره وه :

چیمهنتو = ۳،۱۵۰

توزی سلیکا = ۲،۱۵

پلاستیکه کان = ۱،۱۵

چهو و لم = ۲،۶۵

دؤلومایت = ۲،۷

گرانیٹ = ۲،۷

نمونه :

داواکراو : دیزاین کردنی تیکه له یه کی کونکریتی بهرگری بهرز و دیاری کردنی بره پیویسته کان بۆ دروستکردنی ۳م له کونکریت ئه گهر بزاین که :

- بهرگری فشاری داواکراو = ۸۰۰ کگم/سم^۲

- دابهزین به به کارهینانی لوله کی پیوانه یی = ۱۰ سم

- جورى چیمهنتوی به کارهاتوو بریتیه له چیمهنتوی بهرگریکاری کبریته کان .

- چهوی به کارهاتوو بریتیه له لمی ئاسایی زبر و دؤلومایتی پیوانه ۱۴ ملم و ریزه بندی دهنکۆله یی بۆ ههریه که له لم و دؤلومایت وه ک لای خواره وه :

کونی	بیژنگ ملم	۲۰	۱۰	۴،۷۵	۲،۳۶	۱،۱۸	۰،۶	۰،۳	۰،۱۵
دؤلومایت	۱۰۰	۸۵	۶	---	---	---	---	---	---
لم	---	---	۹۴	۸۰	۶۵	۵۰	۱۰	سفر	---

- رٲژهی ئاو/چ = $0.26(117)$ لیتر ئاو له 1 م^3 کونکریٲ).
- رٲژهی لم بؤ چهو = $0.35 : 0.65$ (لمی زبر و چهوی ٲیوانه 16 ملم).

- به کارهینانی 3% له پلاستیکه کان ASTM TYPE G
نه نجامه کان :

- دابه زینی سه ره تایی = 14 سم
- دابه زینی دواي 1 کاتر میڤ = 10 سم
- بهرگری فشار دواي 7 رٲژ = 375 کگم/سم^2
- بهرگری فشار دواي 28 رٲژ = 445 کگم/سم^2
- بهرگری فشار دواي 56 رٲژ = 490 کگم/سم^2
تیکه لهی ژماره $3-$

داواکراو :

- بهرگری فشار = 600 کگم/سم^2
- دابه زین له سنوری 8 سم و بهر دهوام ده بیٲ لانی که م به بی ونکردن بؤ ماوهی 1 کاتر میڤ.
تیکه لهی ٲیشنیز کراو :

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 500 کگم/م^3
- رٲژهی ئاو/چ = $0.30(150)$ لیتر ئاو له 1 م^3 کونکریٲ)
- رٲژهی لم بؤ دؤلؤ مایٲ = $0.35 : 0.65$ (لمی زبر و دؤلؤ مایٲی ٲیوانه 16 ملم).

- به کارهینانی 4% له پلاستیکه کان ASTM TYPE G
نه نجامه کان :

- دابه زین = 12 سم
- دابه زینی دواي 1 کاتر میڤ = 9 سم
- بهرگری فشار دواي 7 رٲژ = 550 کگم/سم^2
- بهرگری فشار دواي 28 رٲژ = 700 کگم/سم^2
تیکه لهی ژماره $4-$

داواکراو :

- بهرگری فشار = 500 کگم/سم^2
- دابه زین له سنوری 8 سم .
تیکه لهی ٲیشنیز کراو :

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 450 کگم/م^3
- رٲژهی ئاو/چ = $0.32(144)$ لیتر ئاو له 1 م^3 کونکریٲ)
- رٲژهی لم بؤ چهو = $0.35 : 0.65$ (لمی زبر و چهوی ٲیوانه 16 ملم).

- به کارهینانی 3% پلاستیکه کان ASTM TYPE G
نه نجامه کان :

- کیشی ئاو = 153.6 کگم

6-5 هه ندیک تیکه لهی کونکریٲی داواکراوی تایهٲ
Concrete Mixer With Special Requirements :

هه ندیک جار ره نگه داوا بکریٲ که تیکه لهی ه کی کونکریٲی دروست بکریٲ که سیفاتی تایه تی یان هه ندیک مهر جی دیار بکراو وه دیٲیٲ که ٲیویسته له رووی دیزاینه وه یان جیه جیکر دنه وه بؤ نمونه له وانه یه داوا بکریٲ که تیکه لهی که بهرگریه کی بهرزی هه بیٲ یان ٲیکهاته و سروشتیکی شلی هه بیٲ یان تیکه لهی که سروشت یان ٲیکهاته نهرمه که ی ٲیار یزیت بؤ ماوه یه کی دوورودریژ (ره نگه بگاته 2 کاتر میڤ). نه و نمونانی لای خواره وه بریتین له نه نجامی کارگه یی بؤ هه ندیک تیکه لهی که جیه جیکراون له کارگه کانی کؤلژی نه ندازیاری له زانکوی مه نسوره دا.

تیکه لهی ژماره $1-$

داواکراو :

- بهرگری فشار = 400 کگم/سم^2
- مهرجه هیچ زیاد کراویک به کار نه هینریٲ
- دابه زین له سنوری 10 سم .
تیکه لهی ٲیشنیز کراو :

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 500 کگم/م^3
- رٲژهی ئاو/چ = $0.43(215)$ لیتر ئاو له 1 م^3 کونکریٲ)
- رٲژهی لم بؤ چهو = $0.35 : 0.65$ (لمی زبر و چهوی ٲیوانه 16 ملم).

نه نجامه کان :

- دابه زین = 10 سم
- بهرگری فشار دواي 7 رٲژ = 322 کگم/سم^2
- بهرگری فشار دواي 28 رٲژ = 405 کگم/سم^2
- بهرگری فشار دواي 56 رٲژ = 427 کگم/سم^2
تیکه لهی ژماره $2-$

داواکراو :

- بهرگری فشار = 400 کگم/سم^2
- ده کریٲ زیاد کراو به کار بهینریٲ
- دابه زین له سنوری 10 سم و بهر دهوام ده بیٲ به بی ونکردن لانی که م بؤ ماوهی 1 کاتر میڤ.
تیکه لهی ٲیشنیز کراو :

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 450 کگم/م^3

- دابه زین = 0.09 (لیتر ئاو له 118 کونکریت 3 م)
 - ریژهی لم بوچه و = $0.35 : 0.65$ (لمی زیر و چهوی پیوانه 16 ملم)
 - به کارهینانی 3% له پلاستیکه کان ASTM TYPE G
 نه نجامه کان :

- دابه زین = 10.5 اسم
 - بهرگری فشاردوای 7 رۆژ = 155 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 28 رۆژ = 225 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 56 رۆژ = 220 کگم / سم²
 سه رچاوه /

۱. کونکریت: سیفاته کانی، جوړه کانی، پشکینه کانی، دانانی: ماموستان- د. محمود احمد امام، وهرگیرانی بو زمانی کوردی نندازیاری کیمیای شاره زان / نه وزاد عوسمان عبدالرحمن (نه وزادی موهه ندیس)، چاپخانه ی زانا / سلیمانی، ههریمی کوردستان- عیراق، ۲۰۲۱.



- دابه زین = $SL 8$
 - بهرگری فشاردوای 7 رۆژ = 460 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 28 رۆژ = 550 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 56 رۆژ = 575 کگم / سم²
 تیکه له ی ژماره -۵-

داواکراو:
 - بهرگری فشار = 800 کگم / سم²
 - دابه زین له سنوری 5 سم.
 تیکه له ی پشیناز کراو:

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 500 کگم / م³
 - توزی سلیکا 15% له کیچی چیمه نتو (75 کگم له 3 م کونکریت)

- ریژهی ئاو/چ = 0.25 (لیتر ئاو له 125 کونکریت 3 م)
 - ریژهی لم = 25% له چهوی تهواو
 - دۆلومایت پیوانه 10 ملم = 25% له چهوی تهواو
 - دۆلومایت پیوانه 16 ملم = 50% له چهوی تهواو
 - به کارهینانی 3.5% پلاستیکه کان ASTM TYPE G
 نه نجامه کان :

- دابه زین = 5 سم
 - بهرگری فشاردوای 7 رۆژ = 710 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 28 رۆژ = 850 کگم / سم²
 تیکه له ی ژماره -۶-

داواکراو:
 - بهرگری فشار = 20 کگم / سم²
 - دابه زین له سنوری 10 سم.
 تیکه له یه که می پشیناز کراو به بی زیاد کراوه کان:

- چیمه نتوی پورتلاندی عادی 270 کگم / م³
 - ریژهی ئاو/چ = 0.70 (لیتر ئاو له 189 کونکریت 3 م)
 - ریژهی لم بوچه و = $0.35 : 0.65$ (لمی زیر و چهوی پیوانه 16 ملم)

نه نجامه کان:
 - دابه زین = 10 اسم

- بهرگری فشاردوای 7 رۆژ = 125 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 28 رۆژ = 220 کگم / سم²
 - بهرگری فشار دوای 56 رۆژ = 230 کگم / سم²
 تیکه له ی دووه می پشیناز کراو به بی زیاد کراوه کان:
 - چیمه نتوی پورتلاندی عادی 200 کگم / م³

كارىگهري شارى سازى له سهر ژيانى خه لك (كهيسى تووژينه وه : شارى سليمانى له ههرىمى كوردستان- ئىراق)



دكتور : چومان (عومەر) خەڵەبانی

له گرینگترین ناوهنده كانى باكوورى رۆژه لاتى ئىراقه
له بواری دانیشتوانه وه .

ئهم تووژينه وه يه بهردهست به مه بهستى تاو تووژكر دنى
رێژه رۆژه زامه ندی و كارى گهريپى بگۆره كۆمه لایه تیه كان
له سهر چۆنیتى ژيانى هاو لاتیان ئه نجام دراوه . ئهم
تووژينه وه به ، شىكاریه كى شروقه كارانه یه و به ئاماده
کردن و بلاو كردنه وه ی پرسیار نامه به شیوه ی مهیدانى
جیه جی كراوه . پرسیار نامه كان به سهر ۲۶۰ كهس
له هاو لاتیان دانیشتووی سلیمانى دابهش كراون و بو
شىكارى داتاكان كه لك له نهر مامیرى SPSS وه رگیراوه .
بو ئهم مه بهسته له تاقىكارى T تاك نموونه یی و رێژه
ره گره سیو نمان به كار هیناوه . به پى دهره نجامه كان
ده كرىت بلین و پراى ئاستى مانادارى هه موو بزار ده كان ،
به لام چۆنیه تی و ره زامه ندی هاو لاتیان له ژيان له
سلیمانى ، مامناوه نده .

وشه سه ره كیه كان : شارنشینى ، هاو لاتی بوون ، ژيانى
شارى ، چۆنیتى ژيان ، سلیمانى .

پیشه كى :

دیمه نى شارى وه كو دیار ده یه ك كه هه موو مرۆفك
به دریاى ژيانى كۆمه لایه تی خو ی به رى ده كه ویت ،
یه ككه له و فاكته رانه ی كارى گهري له سهر شادى و ژيانى
شارى داده نیت . ئهمرۆ كه شانه ی میژوو یی شاره كان به
هو ی پىكهاته ی نه ریتى و ره سه ن ، كوون بوونى بىناكانى

پوخته ی تووژينه وه كه :

له ئیستادا زیاتر له ۷۰٪ خه لكی جیهان له شاره كاندا
ده ژین . گه شه كردنى شارنشینى دهره نجامى كۆمه لىك
هو كاری جوړاو جوړى په رپیدانى ، سیاسى ، جوگرافی و
كلتوورى له ئاستى ماىكرو و ماكرو دایه . به په ره سه ندنى
رۆژ له دواى رۆژى شارنشینى و زیاتر بوونى ژماره ی
شارنشینان و سه ره له دانی ئه و كیشانه ی له وه وه سه رچاوه
ده گرن ، داىنكر دنى كه ره سه ته و ئاسانكارى بو
خوشگوزهرانى هاو لاتیان زیاتر له جار ان پيوسته .

له ئیستادا شارنشینى دیار ده یه كى زاله و شار گرنگترین
ناوه ندی دانیشتوانى سه رده مه و به رپوه بردن و شار سازى
رۆل یكى به رچاوه گى ریت له ره زامه ندی و ئاماده بوونى
هاو لاتیاندا و بووه به فاكته رى كى كارى گه ره له پرۆسه ی
په ره پیدانى نیشتمانى و به ره و پىش بردنى پيوه ندیه
سیاسى ، ئابوورى ، كلتوورى و هه روه ها په یوه ندیه
ناوچه یی و جیهانییه كاندا .

ئهمرۆ كه ئامانجى هه موو هه ولى كى به رپوه بردنى شارى له
باره ی زیاتر كردنى خزمه تگوزارییه وه ، ره زامه ندی زیاترى
هاو لاتیانه و ئهم باب ته به تايه ت بو شاره وانییه كان ،
ئامانجى كى دلخواز و گه وریه و به شپكى گه وریه به
پىشكهش كردنى خزمه تگوزارى به هاو لاتیان ده سه به ر
ده بیت . سلیمانى یه كى كه له گه وره شار (مه ترۆپۆل) ه كانى
ههرىمى كوردستان و ئىراق هه ژمار ده كرىت و یه كى كه



تېگه یشته هاو به شه کانی مروځه و رهنګه له بهر نه مه ش یت له پره پیدانی مروی کومه لگا کاندراو لیکي زور گرنگی هیه. چه مکه کانی وه کو شوی کومه لایه تی و شوی ده سترګه و وینا کهری پیکهاته کومه لایه تیه کان، نه و شوی خالیانه ی سنو وړدار کراون، شوی ټک که تیدا په یوه نډیه بڼی و جووله یه کان بوونی هیت، هه روه ها پیکهاته یه کی ریکخوا، رازوه و خاوه نه زم و دسیلین که به شیوه ی جه سته یی بو چالاکیه مرویه کان و نه و چالاکیانه ی له سهر کومه لیک بڼه مای روون و دیاریکراو دامه زراون، مه یدائیګ که چالاکیه گشتیه کانی ژبانی شاری تیدا رووده دات، شه قامه کان، گوره پانه کان و باخچه کانی شاریک، هه موو نه مانه چالاکیه مرویه کان پیکدین. شوی سهره کی نه و رووداوه نه که رولی خولقینه ری هیه له په یوه نډی نه مرو له گهل سبه یدا. نه شوی چوار فاکته ری سهره کی له خو ده گریټ : دانیشتوان یان راگوزهران، فاکته رانی ده سترګه مروځ (جه سته یی یان چالاکیانه)، په یوه نډیه کان (له نیوان تاکه کان و فاکته ره کاندایان له نیوان فاکته ره جیاوזה کاندایان) و زه مه ن.

۲- شوی شاری :

شوی شاری، هه مان نه و شوی نه ی ژبانی روژانه ی هاو لاتیانه که هه موو روژیک به شیوه ی وشیار یان ناوشیار له ریگادا، له ماله وه هه تا شوی کار هه سته پی ده کهن. له پیناسه یه کی تر دا، «(کولګر هه ن)» بو پیناسه کردنی شوی شاری دوو شیوازی شوی کومه لایه تی و شوی ده سترګه له بهر چاو ده گریټ. نه روانګه له لایه که وه سهره تا ده پر ژبته سهر تاو توپی تابه تمه نډیه جه سته یه کانی ژبنګه ی ده سترګه، وه کو بان - دیارده یه ک و له لایه کی تره وه شوی ده سترګه ده که ده گره پینته وه بو شوی جه سته یی. بهم شیوه یه نه وه ی جیګای سهرنجی ته لارسازانه مورفولوژی شوی، نه و شیوازه یه که شوین کاریګه ری له سهر هه ست پیکردن داده یت و شیوازی به کاره ینانی شوین و نه و مانایه یه که ده توانین لی وهر گرین. نه روانګه یه دوو لقی تری لی ده که وپته وه: یه که م فورمی سهر به خو له کار کرد و دوو هم نه و کار کردنه ی فورمه که ده ستیشان ده کهن. بو وینه له بهر هه مه کانی (روپ کره ر) دا نمونه یه ک له چه ز بو

نیشته جی بوون، سه ختی و دژواری ده ست پی راګه یشته، لاوا بوونی ژیر خانه کان و سازو کاری ژبنګه یه وه، بهر وه و هستان و دواکه و تووی ده روات. باشتر کردنی چو ینه تی ژبانی شاری ثامانجی هره گرینګی زور به ی بهر یوه بهرانی شاریه و بووه به پیوه ریک بو هه لسه نګاندنی رولی بهر یوه بهران و بهر پرسانی بریارده ری شاری و چاو دیری کردنی نه دا کانیان. بوونی کومه لیک کیشه وه کو لاوا بوونی هو کاره کانی گواسته وه، ناووری یان داهات، به فیروچوونی کاتی هاو لاتیان له ترافیکدا، که م بوون و نه گونجاو بوونی هلی کاره کان، خه ساره کومه لایه تیه کان، پیسبوونه کان (ههوا، دهنگ و هتد...)، خواردنی ناته ندروست، نه بوونی چیمه ن و باخچه و شوی نه وهر زشیه کان، نه بوونی ټیمکاناتی رو شنیری و کومه لایه تی، نه بوونی ناسایش و هتد... ژبانیان له شاره کاندایان تووشی کیشه گه لیکي زور کردوه و ناوردانه وه له باشتر کردنی چو ینه تی ژبان له شاره کاندایان و ناستی رهامه نډی هاو لاتیان له نیستادایه کی که له که لکه له و ثامانجه کانی شار سازان و ته لارسازان و بهر یوه بهرانی شاری. شاری سلیمانی گه وهره ترین شاری پاریز گای سلیمانی. به پی نه مه، نه م توپی نه وه یه ده یه ویت نه و فاکته ره کومه لایه تیانه ی کاریګه رن له سهر چو ینه تی ژبانی دانیشتوانی شاری سلیمانی تاو توپی بکات.

۱. چه مکی شار و شوی نه شاریه کان :

بیګومان شار دیارده یه کی نالوزه و نه م نالوزیه کاریګه ری له سهر شوی نیش له شاردا داده یت. به شیوه یه ک که چه مکه کانی شوی شاریش زور به ی کاته کان نا روون و جوراوجور خراونه ته روو. شار کومه لیک هه لسو که ووت و جیګای کومه لیک په یوه نډیه، شوی شاری له چه مکه گشتیه که یدا، په یوه نډی دوو لایه نه ی نیوان په یوه نډیه کان و هه لسو که ووته کانه. واته وپرای نه وه ی که شوی هاو نشینی ناسنامه تاکه که سیه کانه، خوی له ژبانیکی شاریدا گرنگترین فاکته ری دیاری کردنی ناسنامه یه و له سهر هه لسو که ووته کان و په یوه نډیه مرویه کان کاریګه ری داده یت. سهره رای نه مه شوی شاری وه کو شوی ټکی گشتی، شوی ده رکه ووتن و خولقاندنی نه ندیشه کان و خواستی تاکه که سی و کومه لایه تی مروځه کانه، واته گرنگترین ناوهندی



بكه ين. خسته ي ژيره وه، خسته يه كي به راورد كاريه و
تييدا شوينه شاريه كان بگورپكي گريدراوه و گشتي
بووني شوين، هه لسو كه وتي كومه لايه تي و ژباني گشتي
له شويډا، كراوه بوون يان داخراو بووني شوين، بگوري
سهر به خوڼ .

له رووي كار كرده وه ده توانين شوينه شاريه كان به سهر
چوار به شدا دابه ش بكه ين كه يگومان په يوه نديه كي
دايناميكان هه يه پيگه وه :

۱. شوينه كانی نيشته جي بوون .
۲. شوينه پيشه يه كان .
۳. شوينه كانی كات به سهر بردن .
۴. شوينه كانی هاتوچو و گواستنه وه .

نهم شوينانه به ته وای هه لگري نه وهن كه بگوردرين بو
شتيكي تريان هاو كات بو دوو مه به ست به كار به نرين .
هر شوينيك ده كريت ويراى كار كرده سهره كييه كه ي،
هه لگري كومه ليك كار كړدى لاهه كي وهه وهه خراب
به كار هينان بيت .

نولديرگ به كه لك وهر گرتن له چه مكي شويني سيهم
، باس له ميتوديكې به كه لك بو تيگه يشتن له ژباني
گشتي و بواري گشتي ده كات. شويني سيهم ژماره يه كي
به ربلاو له شوينه گشتيه كانه كه ميوانداري كو بوونه وه ي
ريكخراو، خو به خشانه، نافه رمي و ناهه ننگيرانه كانی
خه لك ده كات . شويني سيهم كه ده توانين ناويشى بنين
بواري گشتي، چوئيتي و تايه تمه نديه كانی برتين له :

به ستييكي بيلايه ن و بي سنوور و پاوان كه تاكه كان بتوان
تييدا هاتوچو بكه ن. ته وای، گشتي، به بي هيچ پيوه ريك بو
بوون به نه ندام تييدا، به رده ست بو هه مووان، به بي كاتيكي
كاري دياريكراو، خاوه ني تايه تمه نديه كانی شادي و
زيندوويه تي و ناسووده يي ده رووني .

۳. شويني شاري، هزره كومه لايه تيه كان :

كار كړد: كار كرده كانی شويني شاري، خاوه ني كومه ليك
ره هه ندي جوړاو جوړه و جيگا گشتيه كان ده رهنجامي
نه و كار كرده مرويايه نه كه خاوه ني كومه ليك ره هه ندي
كومه لايه تي و گشتين. نهم كار كرده مرويايه خاوه ني
هه نديك تايه تمه ندي چهنده ره هه ندين و به ناچاري
له شويډا دروست ده بن. كار كرده كان له چالاكيه
مرويه كانی بواري كومه لايه تي، نابووري و كلتوريه وه

فورم به دي ده كريت. « كره ر شويني شاري به شويني
دهره كي ده زانيت و فاكته ره بنه ر تيه كان له شويني شاريډا
له روانگه ي نه وه وه برتين له: شه قامه كان و گوره پانه كان،
و فورمه بنه ر تيه كانيشي برتين له: چوار گوشه، بازنه،
سيگوشه و چهنده بزار ده يه كي جوړاو جوړ و ليكدراوي
نهم شيوه و فورمانه.»

په يوه ندي نيوان شويني جه سته يي و كومه لايه تي يان
به زمانى ته لار ساري مودير نيزمي، فورم و كار كړد،
يه كيك بووه له بابه ته سهره كييه كانی پوست مودير نه كان
و مودير نيزم. له به رنامه ي كاري مودير نيزمدا، فورم
پاشكوي كار كرده و به شيوه يه كي هه تا راده يه ك
ساده خوازان و ناچاري، شويني كومه لايه تي و جه سته يي
به يه كه وه ده به ستيه وه. به پيچه وانه وه، پوست مودير ن
هه ولي داوه نهم په يوه نديه برپيت و سهرنج بخاته سهر
شويني جه سته يي .

روانگه ي كومه لناسانه ، شار به واقعيكي كومه لايه تي
و كومه ليك په يوه ندي نيوان نه كته ره كومه لايه تيه كان
ده بينيت. شويني ده ركه وتني بيرى نه بستراكت و
كومه لايه تي، هيمای ژيان و سهرچاوه ي رهمزي ياده وه ي
و وينا كړدن و حه ز و تاسه كانه .

له پيناسه يه كي تر دا شويني شاري سته ييگه (شانو)
چالاكيه گشتيه كانی ژباني شاري تييدا رووده ده ن.
شه قامه كان، گوره پانه كان و باخچه كانی شار يك
چالاكيه مرويه كان ريك ده خه ن. نهم شوينه دايناميكانه
له به رامبه ري شوينه نه گور و بيچوله كانی وه كو شويني
كار و نيشته جي بووندا، به شه سهره كي و بنه ر تيه كانی
شار يكن، توره كانی جووله، ناوه نده كانی په يوه ندي و
شوينه گشتيه كانی ياري و كات به سهر بردن له شاردا
داين ده كهن .

روانگه ي بيرمندان سه باره ت به شوينه شاريه كان
جياوازن، رو به رت كره ر، وه ك پيگهاته ي شار
باس له شويني شاري ده كات و كاميلو سيته له لايه ني
جوانيناسيه وه ده روايتنه شار و هه نديك كه سيش وه كو
گيده نر، له روانگه ي نيكولوزي كومه لايه تيه وه شويني
شاري تاوتوي ده كهن .

بو پيناسه كړدن شوينه شاريه كان ده توانين ژماره يه كي
زور له پيناسه كان، روانگه كان و بيروپاكان تاوتوي



4. هه لسو که وتي کو مه لايه تي :

شويني شاري، زهر ف و جيگاي دهر که وتني نه و ژبانه کو مه لايه تيهي تاکه کاني کو مه لگايه که به پي بنه ما هزريه عه قلع خوازانه کان، له به شداري مه دهنی چين و تويزه کاني کو مه لگا و هه لسو که وته به کو مه له کان دروست ده بيت و له سهر بنه ماي بايه خه مرويه کان داده مه زريت. ده توانين هم هه لسو که وته کو مه لايه تي و به شداري به کو مه له به فاکتوري سهره کي و بنه رهي ناوهر و کي شويني شاري بزاني که کاريگهري له سهر په يوه ندييه مرويه کان و چالا کيه شاريه کان داده بيت. له ناسينه وهی چه مکي هه لسو که وتي کو مه لايه تيدا که جهخت له سهر هم چه مکه ده کاته وه، ناو نيشاني فاکتوري جيگيري شويني شاري، کوي نه و چالا کي و نيتيما و تير و انينانه که له سهر بنه ماي عه قلا نيه تي به کو مه له، باوهره ديمو کراتيک و خه لک سالاره کان، باوهر به خو بوون، عه قلع خوازي و ياساخوازي دامه زراون. به دهر بريکي تر، نه گهر پيشکه وتني شارسانيه ت، شار نشيني و شار خوازي کو مه لگاي مرو ف به دري ژاي ميژوو، له په يوه ندي له گه ل گه شه کردني په يوه ندييه مرويه کان و هه لسو که وتي کو مه لايه تي تاکه کاني کو مه لگادا له بهر چاو بگري و له و سونگه يه وه که هه لسو که وتي کو مه لايه تي له باشتري و ته و او ترين پي ناسه ي خويدا، له هه مو و نه وه نه دانه ده که ده کريت باسي ليوه بکريت، له به ستيني شوينه گشتيه کاند، له ناو شويني شاريده به دي ديت. که واته ده توانين شويني شاري به شويني دهر که وتني هه لسو که وتي کو مه لايه تي پي ناسه بکه ين و به م جوړه يه که شويني شاري ويرا ي کاريگهري هه لسو که وتي کو مه لايه تي له سهر دروست بووني، نه ميش کاريگهري له سهر روا له ت و پي که اته ي هه لسو که وتي کو مه لايه تي داده بيت. که واته شويني شاري به پي ناوهر و کي پي که يه ري خو ي، ناوهر ندي ره مزي سه قامگيري نه و بايه خه کو مه لايه تيبانه يه که هيژ و ده سه لاتي خو يان دهر دهر بن و له شويندا نمائيشي ده که ن.

5. ژينگه ي وه لامد ره وه (به پيدا ويستيه کاني مرو ف) :

تايه تمه ندي وه لامد ره وه بووني ههر ژينگه يه ک په يوه ندي به ره هه نده ديزايني کانيه وه هه يه، به شيوه يه ک که هم وه لامد ره وه يه کاريگهري له سهر ره زامه ندي

سهر چاو ده گرن و به ناراسته ي ئامان جيکي ديار يکراودا دهر و ن و گهره نتي که ري زيندو و مانه وه ي کو مه لگا و دريژه پي دهر ي ژباني گشتي و کو مه لايه تي خه لکاني نه و کو مه لگايه ن. که واته ريکخستني کار کرد، گرنگ ترين لايه ني شويني شاريه و ناسيني هم لايه نه به ماناي ناسيني گرنگ ترين لايه ني شويني شاريه و ريکخستني کار کرده که ده بيت هوي تي که لبووني هه لسو که وته مرويه کاني کو مه لگا. و ههر له بهر نه مه شه که ريکخستني کار کرده شاريه کان، به يه کيک له فاکتوره بنه رهي و سهره کيه کاني شار ده ژمي ريت. هه لبت ده بي نه مه مان له بهر چاو بيت که ريکخستني کار کرده شاريه کان خو ي له خويدا يه کي که له بنه ما ساده کان و ريکخستنه که ي ده بي له گه ل هه لسو که وته کان و چالا کيه کاني خه لک و شيوازي به کاريه ناني ژينگه دا بگونجيت. سهره راي نه وه ش ده بي کار کرده شاريه کاني به جوړيک پولينه ندي بکري که هه ميشه پيشانده ري هه لسو که وتي دلخوازي خه لک بيت. شويني کي ديار يکراودا ده توانيت به دابه ش کردني نه و کار کرده جوړاو جوړانه ي که به دري ژاي روژ هه يه تي ديار ي بکريت. که ساني جوړاو جوړ کاراني کي جوړاو جوړ ده که ن و ده کريت له نيوانياندا دژايه تي و به ريه ککه وتن هه بيت، به لام نه گه ري زور که مه له نيوان فورمه کان و کار کرده کاند ها و نا هه ننگي و گونجان نه بيت.

کار کرده شاريه کان، ده کريت به پي په يوه ندي نيوانيشيان پولينه ندي بکري و له پاش پولينه ندييه که يانه که سهره ي شيکاري پي وه ندييه کاني نيوانيان ده گات. هم کار کردانه ده توان خاوه ني دوو حاله تي گشتي بن که يان کار کرده فهرمييه کاني يان کار کرده نافهرمييه کاني. کار کرده فهرمييه کان نه و کار کردانه که له لايه ن ديزاينه راني شاري، پلانداري ژهران و بهر پر ساني کاروباري شاريه وه پيشو هخته بو شويني کي شاري ديار ي کراوه. له کاتيکدا کار کرده نافهرمييه کان، له شويني کي ديار يکراودا و پيشو هخته ده ستيشان کراودا دهر نا که ون، به لکو له شوينه گشتيه کاند دروست ده بن. هم کار کردانه له ريگاي جوړاو جوړه وه و به شيوه ي ئوتوماتيک و ئورگانيک يان له نه بووني بهرنامه يه کي پيشو هخته ئاماده کراودا، له ناو هه لسو که وته کو مه لايه تي و ئابووريه کان هه لده قولين و له شويني شاريده به ره هم دين.

به شداري دارايي كه رتي تايهت ، به رده وام بووني پرؤسه ي گه شه و پهره پيدان ، هه لسه نگاندي به رده وام و گشتگر .

۷. چوښه تي ژينگه ي شاري :

چوښه تي ژينگه ي شاري بريته له هه لومه رجي كومه لايه تي ، كلتوري ، ثابوري و جهسته يي - جيگاي ژينگه ي شاري كه پيشانده ري ئاستي ره زامه ندي يان ناره زايه تي هاوالاتيان له ژينگه ي شاريه . چوښه تي ژينگه چه ميكي چه ندره هه ندييه كه له گه ل كومه ليك چه مك وه كو چوښه تي ژيان ، چوښه تي شوين ، تيگه يشتن يان هه ست پي كردن و ره زامه ندي هاوالاتي و تواناي ژياندا ، كومه ليك خالي هاوبه شي هه يه ، به جوړي ك زور جار وه كو هاوواتا ده بينرين و به كاريان ده هين . كه واته ده بي له ناو هم بابه ته دا به دواي چه ميكي چوښه تي ژينگه ي شاري دا بگه رين : فاكته ره جهسته يه كان و نه و چالاكيانه ي كه به بووني نه وانه وه شار ده بته خاوه ني شاري . نه و بابه خانه ي كه ئاستي چوښه تي فاكته ره كان شاري به رزتر ده كه نه وه .

۸. ره زامه ندي :

ره زامه ندي وه كو يه كيك له پوره جهسته يه كان هه لسه نگاندي ئاستي چوښه تي ژينگه يي باسي له سهر كراوه و بويه ش چوښه تي ژينگه به م شيوه يه پيناسه ده كه ن (ژينگه يه ك به چوښه كي به رزه وه ، له ريگاي كومه ليك تايه تمه ندييه وه كه ره نكه جهسته يي ، كومه لايه تي يان سه مبليك بن ، هه ست به خوشگوزهراني كردن و ره زامه ندي ده دات به دانيشتوانه كه ي) . و چه ميكي ره زامه ندي ئاماژه به پانتايه كي زور له هز و خواسته كان ده دات بو داينكردي پيداويستيه بنه رتي و به رزه كان مروف . به شيكي زور له خه لك هزيان له و شتانه يه كه ناتوان هه يانبيت و كه و ابو له بهر كومه ليك هو كاري جوړاو جوړ ده بي هم پيداويستيه ي خويان له و ناوچانه هه ليژيرن و دايني بكن كه خه لك يكي كه م هزي لي ده كه ن . نه گه ر ته نانه ت هم ره زامه ندييه چين و تويزائيكي جوړاو جوړيش له خو بگريست ، بيگومان پيداويستيه كان و ته نانه ت ئامانجه هه ست پي كراوه كان له لايه ن تاكيكه وه ، تاقيك له هه ر دوو تايه تمه ندييه تاكه كه سيه كان (وه كو چيني كومه لايه تي ، قوناغي ژيان

و چوښه تي ژيان ي به كار هينه ران داده ني . چوښه تي وه لامدانه وه ي ژينگه به پيداويستيه كان به كار هينه ر به پي چاكسازيه ه لگر بوون و گونجاني هه لسو كه وت له گه ل ژينگه دا ، چاوهرواني و بابه خه نه خلاقيه كان به كار هينه ر ، هه لسه نگاندي هزه جواني اسانه و هه ستي كراوه كان ده كه ويته بهر تاقيكر دنه وه . وه لامدانه وه بووني ژينگه يي واته پشكه ش كردني وه لام يكي جياواز به پيداويستيه جياواز جهسته يي و ده روښه كان به كار هينه ران له ريگاي ژينگه وه . ژينگه وه لام ده روه كان هه لگري هم پيوهرانه ي ژيره وه ن :



۹. هو كاره كان سهر كه وتو بووني شاره نوپه كان :

گرنگترين هو كاره كان كه كاريگري له سهر سهر كه وتو بوون يان سهر كه وتو نه بووني شاره نوپه كان داده نين ، هم هو كارانه ي ژيره وه ن : به شداري خه لك ، بووني گه لاله ي ري كخستني جهسته يي وار گه (نيشتما ني - ناوچه يي) ، دوزينه وه ي گونجاوترين شوين ، داناني ياسا و ريساكان ، بووني ويست و يراده ي سياسي (نيشتما ني - ناوچه يي) ، به رپوه به رايه تي شاري تو كمه و يه كگرتوو ، به رپوه به رايه تي جبه جيكاري ليزان ، خوژيوي و پشت به خو به ستن ، دروست كردني ناسنامه ي شاري ، پشكه ش كردني ئاسانكاري و يارمه تي دارايي ، دروست كردني ناوه نده كان ي راكيشاني خه لك بو نيشته جي بوون ،



و... و پيوهره کلتوريه کان کاريگه ره له سهری) .

ره زامه ندي گريدراوی هوکاري زوره. ثم ره زامه ندييه له ده ورور بهر بريته له هوکاره کاني وه کو ئيمکانات و خزمه تگوزاري کات به سهر بردن و خوشگوزهراني، کلتوري، پهروه رده يي، ناسايش و ناسووده يي و هه بوني شويني هه لسوکه وتي کو مه لايه تي.

9. هاوالاتي بوون :

ئهو خویندنه وه و تپروانيناهي که تيشک ده خه نه سهر چه مکی کو مه لگای مه دهنی و هاوالاتي بوون له سهر رهوت يان پرؤسه ي سروشت و چاره نوسی چو نيه تي پیکهاتن و پیکه ياني هاوالاتي بوون له کو مه لگایه کدا کاريگه رييه کی بهر چاويان هه يه . که واته تيگه يشتن له ديارده کان له سهر شيوازی دهر که وتينان کاريگه ره . بويه ش ناسيني خویندنه وه تيؤريه کان له چه مکه کان يارمه تيه کی زوري ناسيني ديارده کان ده دات . ثم بنه مايه له باره ي چه مکی هاوالاتي بوونيش دروسته . له باره ي چه مکی هاوالاتي بوونيشه وه خویندنه وه ي بهر پوه بهراني شاری و بهر پرساني ناوچه يي، سهرؤکی شاره وانيه کان، نه نداماني نه نجومه نه ئيسلامييه کاني شار، نه نداماني حيزب و ريکخراوه سياسييه کان، په ره له مانتاره کان (چالا کوانه کو مه لايه تيه کان و رور نامه نووسان و راگه ياندنکاران) له م چه مکه گرنگه .

به م شيوه يه هاوالاتي بوون زياتر له ههر شوناسيکی دیکه توانای نه وه ي هه يه که پالنه ره بنه ره تيه کاني مرؤقه کان که هيگل ناوی ده نيټ پيوستي (به ناوه وه ناسران)، بيټيه دي. پيگه ي هاوالاتي له سهر ههستيکی نه ندام بوون له کو مه لگایه کی بهر بلاودا دامه زراوه. ثم پيگه يه يارمه تيه ک که تا کيکی تايهت ده بگه يه نيټ بهو کو مه لگایه، په سند ده کات، له کاتيکدا که سهر به خويي تاکه که سيشي بي ده به خشيت. هاوالاتيان وه کو کارگيرانيکی داهينه ره هه ميشه ريگای نوی بو دهربريني هاوالاتي بووني خويان ده دوزنه وه. بو ريکخستني پيداويستيه کان و نهو ناواتانه ي هاوالاتي و کو مه لگا که به رده وام له حالي گورانندان، پيوستيمان به ماف، بهر پرساريه تي و ريکخراوه ي نوی ده نيټ. له بهر نه وه ي که شارؤمه ندي له باره ي په يوه ندييه مرؤيه کانه وه يه نا کريت پيناسه يه کی ساده و ساکار و نه گوري بو بکريت

که بو هه موو کو مه لگایه ک و هه موو کاتيک به کارييت. وه کو پوخته ي ثم و ته پيشکه شکر اوانه ده توانين بليين که هاوالاتي بوون دوخيکی به نه ندام بوونه که کو مه ليک ماف، ئهرک و بهر پرساريي ده گريته وه و جهخت ده کاته وه له سهر يه کساني، دادپهروه ري و سهر به خويي. ده توانين له گورانکاری و ناوه رؤکی هاوالاتي بوون له ههر کاتيکدا له ريگای تاووتويي ره هه نده هاو په يوه نده کاني به ستيين، پانتايي، ناوه رؤک و قوولا ييه وه تيگه يين. ههستيکی به تيني هاوالاتي بوون ته نها ئهو کاته دروست ده نيټ که بهر به سته کاني سهر ريگای بناسرين و چاره سهر بکريين. به دهربرينيکی تر هاوالاتي بوون نه نداميټيه کی چالاک يان ناچالاکی تاکه له حکومه تدا به مافي جيهاني دياريکراوه وه و يه کساني له بهر پرساريي له ناستيکی دياريکراودا .

هاوالاتي بوون له روانگه ي فهره هنگي کو مه لناسيه وه: هاوالاتي بوون له روانگه ي (توماس نيچ مارشال) وه، پيگه يه کی کو مه لايه تيه که له په يوه ندي له گه ل حکومه تدا به سي جور مافه وه که بريتين له مافي مه دهنی - مافي سياسي و مافي کو مه لايه تي پيناسه ده کرپت. يه کيک له بابته گرنگه کو مه لناسانه کان له سهر هاوالاتي بوون نه مه يه که چون تاقمه جوراوجوره کان ده بن به هاوالاتي (يان لي ييه ش ده بن) - بو نمونه بييه ش بووني ژنان له مافي ده نگدان له بهر يتانيا و ئه مريکادا تا سه ده ي بيستم، يان بييه ش بووني کريکاران له مافي پيکه ياني سه نديکا له سهره تا کاني سهرده مي کاپيتاليزمدا - و نه مه ي که چون نه مانه له سهر نايه کساني کو مه لايه تي کاريگه ري داده يين .

هاوالاتي بوون له روانگه ي فهره هنگي سياسييه وه: چه مکی هاوالاتي بوون نيشانده ري پيگه يه که که له ريگای ياساوه ده به خشريت. له هه مان کاتدا هه نديک مافيان هه يه. ئيستا، ثم چه مکه نه وه نيشان ده دات که تاکه کان به پي پيگه يه ک که له کو مه لگا يان يه که يه کی سياسيده هه يانه که به پي ئهم روانگه يه، وه کو نه ندام له ژيانيکی هاوبه شدا به شدار ده بن، که واته خاوه ني هه نديک ماف و هه نديک ئه رکيشن. بويه ش له بهر هه مان ژياني هاوبه ش، چ له کاروباري ئابووريدا و چ له کاروباري کلتوري و بهر پرساريه تي سياسيده، هه موان له پرووي

تشرینی دووه‌می ۱۷۸۴ سلیمانی دامه‌زراند ، کاتیک پایته‌ختی میرنشینه‌کی له‌قه‌لاچوانه‌وه‌گواسته‌وه‌بو سلیمانی. ژماره‌ی دانیش‌توانی بریتیه‌له‌ **۸۲۹۲۴۵** کی‌س. ناحیه‌کانی قه‌زای سلیمانی بریتین له: ناحیه‌ی به‌کره‌جو، ناحیه‌ی بازیان، ناحیه‌ی تانجه‌رو (عه‌ره‌ت) .

شاری سلیمانی ده‌که‌وێته‌نیوان هیلای پانی (۳۴-۳۶) پله‌له‌سه‌ره‌هیلای که‌مه‌ر و هیلای درپژری (۴۵-۴۶) پله‌له‌ ره‌ژه‌هلای هیلای گرینویجی گۆی زه‌ویه‌وه‌، واته‌ده‌که‌وێته‌باشووری ره‌ژه‌ئاوای کیشوهری ئاسیا و ره‌ژه‌هلای کوردستانی باشووره‌وه‌. سلیمانی له‌باکووری ره‌ژه‌هلایه‌وه‌به‌زنجیره‌شاخی نه‌زم (۱۷۰۰م)، گۆیژه‌ (۱۵۲۵م) و قه‌یوان ده‌وره‌دراوه‌، له‌باشووریشه‌وه‌به‌چای به‌رانان (۱۳۷۳م) و له‌ره‌ژه‌هلایه‌تیشه‌وه‌ده‌شتی شاره‌زوور ده‌ستپیده‌کات که‌دریژه‌که‌ی **۴۵کم** و پانییه‌که‌ی **۱۵کم**. له‌ره‌ژه‌ئاواشه‌وه‌شاخی تاسلوجه‌که‌مارۆی داوه‌. شاری سلیمانی **۸۵۳م** له‌ئاستی رووی ده‌ریاوه‌به‌رزه‌و ئاوو هه‌واکه‌ی به‌ده‌ریای ناوه‌راسته‌وه‌کاربگه‌ره‌و له‌زستاندا سارد و باراناویه‌و هاوینشی وشک و گه‌رم و بیبارانه‌، جیاوازییه‌کی زو‌رپیش له‌نیوان پله‌کانی گه‌رمای شه‌و ره‌ژه‌و وه‌رزه‌کانی سالی‌دا به‌دی ده‌کریت .

ئاو و هه‌وای ناوچه‌ی سلیمانی به‌زو‌ری له‌ئاو و هه‌وای ناوچه‌ی ده‌ریای ناوه‌راسته‌ته‌چیت ته‌نیا ناوچه‌کانی چه‌مچه‌مال و ده‌شتی که‌لاریان لیده‌رچیت. پله‌ی گه‌رمای هاوین نه‌گاته‌ (۳۹) پله‌ی سه‌دی و نه‌گه‌ر به‌ره‌و خۆراوا بیتسه‌وه‌تا (۲۴) نزم نه‌پیتسه‌وه‌. نه‌مه‌به‌شیوه‌یه‌کی گشتیه‌به‌لام هه‌ندی‌ک سال به‌رزترین پله‌ی گه‌رم‌له‌هاویندا سنووری (۴۵) پله‌ی سه‌دیش ته‌به‌زیتیت. بای له‌هه‌ر چوارلاوه‌بو‌دیت. جاران له‌دوانزه‌مانگی سالداهه‌شت مانگ بارانی تیا ده‌باری به‌لام ئیستا وه‌ک به‌شیک له‌دیاردی گه‌رم بوونی زه‌وی ماوه‌و ریژه‌ی باران بارینی تیا که‌م بوته‌وه‌. تیکرای گشتی باران بارین له‌سالی‌کدا له‌نیوان (۴۰۰-۶۰۰ملم). بیگومان له‌ناوچه‌شاخواویه‌کانی پارێزگای سلیمانیدا نه‌گاته‌ **۱۰۰۰ملم** و هه‌ندی‌کجار زیاتریش. شاری سلیمانی **۸۵۳م** له‌ده‌ریاوه‌به‌رزه‌. هه‌ر له‌ناو شاری سلیمانی دا به‌رزى و نزمی و گردۆلکه‌ی زو‌ر هه‌ن (هه‌واره‌به‌رزه‌، گردی عه‌لی ناجی، گردی گه‌ره‌کی نه‌ندازیاران، گردی سه‌رچنارو گرده‌کانی تر) ته‌مانه‌به‌شوینی

نه‌خلاقیه‌وه‌به‌رامبه‌ر به‌یه‌کتر هه‌ندی‌ک نه‌ریان هه‌یه‌. که‌واته‌په‌یوه‌ندییه‌کی مسو‌گه‌ر له‌نیوان نه‌ندامیه‌تی له‌کو‌مه‌لگایه‌کدا و هاو‌لاتی بوون له‌یه‌که‌یه‌کی سیاسیدا بوونی نه‌. له‌وانه‌یه‌هه‌م نه‌ندامیه‌تی و هه‌م هاو‌لاتی بوون وه‌کو‌پله‌و پایه‌یه‌کی به‌خشاوایان پیگه‌یه‌ک که‌به‌پیی نه‌زموون و تاقیکردنه‌وه‌ده‌ستیشان ده‌کرین بگۆردرین .

هاو‌لاتی بوون له‌روانگه‌ی جو‌گرافای مرو‌یه‌وه‌: هاو‌لاتی بوون له‌راستیدا هه‌لومه‌رجی نه‌ندامیه‌تییه‌له‌یه‌که‌یه‌کی سیاسیدا (زو‌رتر ده‌وله‌تی نه‌ته‌وه‌یی) که‌پاسه‌وانی له‌ماف و پشکی تایبه‌تی نه‌و که‌سانه‌ده‌کات که‌هه‌ندی‌ک نه‌رکی دیاریکراو جیبه‌جی ده‌که‌ن. هاو‌لاتی بوون زو‌رتر له‌وه‌ی که‌تیوری بیت، چه‌مکی‌که‌که‌مه‌رجه‌کانی به‌شداری ته‌واو له‌کو‌مه‌لگادا به‌فه‌رمی ده‌ناسییت. (پیتته‌ر) له‌نیوان شیوازه‌سیاسیه‌کانی هاو‌لاتی بوون و شیوازه‌کلتوری - کو‌مه‌لایه‌تییه‌کانیدا جیاوازی داده‌نیت .

شیوازه‌سیاسیه‌کانی هاو‌لاتی بوون ، له‌سه‌ر بابه‌تانی په‌یوه‌ندی‌دار به‌پیگه‌ی تاکه‌وه‌له‌به‌رامبه‌ری ده‌سته‌ی سیاسیی گشتگیردا دامه‌زراره‌، به‌لام شیوازه‌کلتوری - کو‌مه‌لایه‌تییه‌کانی هاو‌لاتی بوون، نه‌و بابه‌تانه‌ده‌گریته‌وه‌که‌په‌یوه‌ندیان هه‌یه‌به‌که‌سیکه‌وه‌که‌وه‌کو نه‌ندامی لیها‌تسوو، به‌نرخ و به‌رپرسیاری کو‌مه‌لگایه‌کی زیندوو و چالاک قبول ده‌کریت. به‌م شیوه‌یه‌، چه‌مکی شارۆمه‌ندی نیشانده‌ری خالی په‌یوه‌ندی نیوان جو‌گرافیای کو‌مه‌لایه‌تی، کلتوری و سیاسیه‌. به‌شی دیاری جو‌گرافیا، راکیشانی سه‌رنج بووه‌بو‌ئهم بابه‌ته‌که‌چو‌ن پرسى شوین له‌بابه‌ته‌کانی وه‌کو‌ماف، نه‌رکه‌کانی مانا و کاربگه‌ری هاو‌لاتی بووندا دیته‌ئاره‌وه‌. به‌لایه‌نی که‌مه‌وه‌دوو شیوازی گشتی بو‌په‌رژانه‌سه‌ر ئهم بابه‌ته‌هه‌یه‌: یه‌که‌م، نه‌مه‌ی که‌ده‌توانین چه‌مکی هاو‌لاتی بوون به‌شیوه‌یه‌کی شیکاری بو‌نیشان‌دانی جیاوازییه‌کانی مافی یاسایی گروپه‌جو‌راو‌جو‌ره‌کانی ناو‌خۆی ولات و نیوان ده‌وله‌ته‌نه‌ته‌وه‌یه‌کان به‌کاربه‌نین .

۱۰. شاری سلیمانی :

(به‌کوردیی باکووری: Silêmanî، به‌عه‌ره‌بی: السليمانية) شاریکی باشووری کوردستانه‌که‌ناوه‌ندی پارێزگای سلیمانیه‌. له‌ئینگلیزی به‌هه‌ردوو شیوه‌ی Sulaymaniyah و Slemani ده‌نوسریت. ئیبراهیم پاشای بابان له‌ **۱۴ی**

۱۱. شیوازی توژیینه وه :

ئهم توژیینه وه یه بهردهست، خویندنه وه یه کی شروقه کارانه ی شیکاریه و توژیینه وه یه که بو به کارهینان. کو کردنه وه ی زانیاریه کان به شیوه ی کتیبخانه یی، مهیدانی و وتووژی جیه جی کراوه. زانیاریه وتووژییه کان به شیوه ی پرسیارنامه له دانیشتوانی شاری سلیمانی وه رگیراوه. متمانه پیکراوی پرسیارنامه که به که لک وه رگرتن له نهرمامیری SPSS حساب کراوه و ریژه ی ئه لفای کرونبخ ۷۶/۰ به دهست هاتوه که له ئه نجامی پرسیارنامه که دا له رووی متمانه پیکراوییه وه پشتراست کراوه ته وه.

۱- ۶- ۳ دهره نجامی دوزینه وه کان :

پاش خویندنه وه کتیبخانه ییه کان، پرسیارنامه یه ک بو تاوتوی کردنی ئاسایشی کومه لایه تی له روانگی سهردانکه رانه وه له شوینه گشتیه کان وه ک پار که کان، بازار و موله کان، کتیبخانه گشتیکان، چیشخانه و .. هتد. دارپژرا. کومه لگای ئه ژماری هه مان گه شتیارانی ئه و شوینانه بوون. به که لک وه رگرتن له فورمولی (کو کران) ۲۶۰ کهس وه کو قهباره ی نمونه یی هه لپژ یردرا که ره گه ز و ته مه ن و ئاستی خویندنه واریان بهم شیوه یی ژیره وه یه:

ده گه ز	ژوری	ریژه ی سهدی
پیاو	115	44.2
ژن	145	55.8
کۆی گشتی	260	100

خشته ی ژماره ۱: ره گه ز

خویندنه واری	ژوری	ریژه ی سهدی
ماستر و دکتورا	9	3.5
به کالۆریۆس	18	7
په یمانگا	35	13.5
پۆلی ۱۲ بو خواره وه	198	76
کۆی گشتی	260	100

خشته ی ژماره ۲: خویندنه واری

پرسیاره کانی پرسیارنامه که به پپی ره زامه ندیی هاوالاتیان، به شدار و زیندوویه تی دارپژراوه.

۵- ۴ ههر یه ک له م فاکته رانه ی خواره وه هه تا چ

به رز دانه نرین به لام سلیمانی کون وه ک ده گه رزین و چوارباخ و کانیسکان و سهرچار و سهرشه قام تا به ره و خواره بیه وه ههر دوو چه می تانه ره و قلیاسان نمونه ی ناوچه نزمه کانی سلیمانین. جیاوازی نیوان لوتکه ی گۆیژه و ده ورره ی چه می قلیاسان ۸۷۸ ته بیت. واته گۆیژه نزیکه ی ۱ کم له باشووری سلیمانییه وه به رز تره که ته مه جیاوازییه کی زوره و گه لیک کار ته کاته سهر ئاو و هه واپه یدا بوونی ره شه با. شاری سلیمانی له پاش راپه رینی نازاری ۱۹۹۱ وه فراوان بوون و پیشکه وتنیکی به رچاوی به خووه بنبوه و ئیستا وه ک یه کیک له شاره هیمن و خاوینه کان له عیراق به ناوبانگه. به و هویه وه له زوره ی پاریز گا کانی دیکه ی ئیراقه وه خه لکیکی زور روویان تیکردوه و بووه به په ناگی ئه و هاوالاتیانیه کی که له خوارووی ئیراق و ناوچه کانی ناوهرسته وه روو ده که نه ئه و شاره. ته وژمی پاله په ستوی هه واپه ی گهرما پیچه وانه ی یه کترن. واته هه تا پله ی گهرمی به رز تر بیه وه (با) یاخود (هه و) ته کشی و بو شایی تیا په یدا ته بیت و قورسای که م ته بیته وه، به وه ته وژمه که که م ته بیته وه بو یه گهرما کاریگه رترین شته له سهر پاله په ستوی هه واپه یه ته مه شه وای کردوه سلیمانی به شاری ره شه با بناسریت. هه وای سلیمانی (شیدار) نییه چونکه دووره له ده ریاوه. ئهم شاره له ریره ی دامه زراندن و په ره سه ندن و پیدا چه سپاندنی خویدا له کۆری شارستانی و پیشره ویدا کومه لکیکی زور له نووسهر و شاعیری باشی بو میژوو هیشتو ته وه. له وانه (نالی، مه حوی، پیره میرد، گوران، مه ولانا خالیدی نه قشبه ندی، سالم، کوردی، ئه مین زه کی به گ، فایه ق بیکه س، زیور، توفیق وه هبی، وه لی دیوانه، کاک ئه حمه دی شیخ.. هتد) و سه دان نووسهر و شاعیری تریش.





دهره نجام :

ثامانجي ئه م تويزينه وهيه ، تاووتويي كړدنې چوڼيېي ژياني دانيشتواني شاري سليمانيه. به پيې دهره نجامه كاني تاقيكر دنه وهی T، هه موو بگوره كان ناستي ماناداريان سفره و له رووي هه ژمارييه وه په سند كراون. كه واته ده بي بليين پاش نه وه كه لك له هه ژماري ره گرهيون به شيوهي قوناغ به قوناغ وه گرهيرو. به هاي ريژه ي گريدر اوي يه كسانه به ۶/۰ و پاش تاووتويي كړدنې فاكته ره كاريگه ره كان له سهر چوڼييه تي ژياني دانيشتواني شاري سليمانې ، دهره نجامه كان دهرې ده خن كه له رووي بابه تيه وه، ناستي چوڼييه تي ژياني دانيشتوان له ماماونند كه متره. و سهره راي ناستي ماناداري نيشانده ره كان، هه م ريژه ي ره گرهيون و هه م تويزينه وه مه يديانيه كان، دهره خري نه بووني خو شگوزهراني و كار و بريوي گونجاو بو دانيشتوانن .

سهر چاوه كان:

۱. ئه رده شيري، مه هيار (۱۹۹۸)، ته نكه ژه كاني به رده م ياسا و ريسا كاني شارسازي .
۲. ئه فشار نادري، عه ليرزا (۱۹۹۸)، بنه ما ياسايي و ريسايه كاني شارسازي .
۳. باستيه، ژان و دهره، بيرنارد (۱۹۹۶)، شار .
۴. بهر كپور، ناسر (۲۰۰۱)، زارواه شارپه كان .
۵. به شيرييه، حسه ين (۲۰۰۲)، كومه لناسي سياسي، ده زگاي (ني) .
۶. په رهام، باقر (۱۹۹۷)، كومه لگا و حكومت، ده زگاي كومه لگي تويزينه وهي كومه لايه تي .
۷. جه هانبه گلوو، رامين (۲۰۰۰)، تاران شاريكي بي شارومه ند .
۸. خاته مي، سيد محمده د (۲۰۰۰)، له دوناي شاروه بو شاري دونيا .
۹. ره نه مايي، محمه دته قي و شاه حسه يني، په روانه (۲۰۰۲)، پرؤسه ي پلان داناني شاريي .
۱۰. سه عيدنيا، نه حمده د (۲۰۰۰)، به ريژه بردي شاري .
۱۱. سه عيدنيا، نه حمده د (۲۰۰۰)، و تاردان له سهر گه لاله ستراتيژي - پيكهاته ييه كان، نه زمونه جهانيه كان .
۱۲. سالحي، ئيسماعيل (۲۰۰۱)، تاووتويي ياسا و ريسا كاني شارسازي له رهوتي دروست كړدنې شاري باشدا .

را ده يه ك له چوڼييه تي ژياني ئيه وده بووني هه يه وړل ده گيريت .

له م پرسياره دله كه سايه تيه كان داوا كراوه نه و فاكته رانه ي له سهر چوڼييه تي ژيان له شاري سليمانې كاريگه رن ، ده ستيشان بكن

دوخي كار	ژوري	ههره ژور	ژور	ناوې پاست	كه م	ژور	كزي	ريژه ي سدي
دوخي كار	ژوري	26	48	90	60	36	260	3.15
	ريژه ي سدي	10	18.5	34.6	23.1	13.8	100	
خوشگوزهراني و كات به سهر بردي	ژوري	35	30	68	54	73	260	3.24
	ريژه ي سدي	13.5	11.55	26.15	20.75	28.1	100	
تيچووي ژيان به ريژه ي داهات	ژوري	35	64	35	61	65	260	3.18
	ريژه ي سدي	13.5	24.6	13.5	23.4	25	100	
كاتي پشودان و كات به سهر بردي	ژوري	65	121	44	25	5	260	4.08
	ريژه ي سدي	25	46.5	17	9.6	1.9	100	
باخچه كان و شويني ياري	ژوري	51	74	63	47	25	260	3.50
	ريژه ي سدي	19.6	28.5	24.2	18.1	9.6	100	
شولنه لاهه كييه كان (چيشخانه، كتيبخانه و هتد...)	ژوري	104	101	34	21	0	260	4.107
	ريژه ي سدي	40	38.8	13.1	8.1	0	100	
ناسودهي شاري	ژوري	95	109	43	11	2	260	4.09

خشته ي ۳: فاكته ره كاريگه ره كان له سهر ديزاين

بو يه كه مايه تيدان به م بگورانه كه لك له تاقيكاريي فريدمان (Friedman) وه گرهيرو كه دهره نجامه كاني له م خشته يي ژيره وه ده ده يين :

نهمه گشتيه كان	
ژماره	260
بري كاي سكوايه ر	151.58
پله ي نازادي	6
ناستي ماناداري	0

خشته ي ۴: دهره نجامه گشتيه كاني تاقيكاريي فريدمان

ريژه ي مانادار بووني سفر، نيشانه ي مانادار بووني حساب كړدنې تاقيكر دنه وه يه. به هاي ريژه ي كاي سكوايه ر Chi (square) يش ۱۵۸/۵۸ ه. دهره نجامه كاني يه كه مايه تيدان به بگوره كان له خشته يي ژيره وه ده پيشان دراوه :

بگور	بري T	پله ي نازادي	ناستي ماناداري	جياوازي ماماونند
دوخي كار	16.338	259	0	0.796
خوشگوزهراني و كات به سهر بردي	15.377	259	0	0.83
تيچووي ژيان به ريژه ي داهات	7.828	259	0	0.503
كاتي پشودان و كات به سهر بردي	16.318	259	0	0.903
باخچه كان و شويني ياري	9.424	259	0	1.107
شولنه لاهه كييه كان (چيشخانه، كتيبخانه و هتد...)	3.937	259	0	0.303
ناسودهي شاري	20.155	259	0	1.092

خشته ي ۵: دهره نجامه كاني تاقيكر دنه وه ي T بو بگوره كان

of Urban Quality of Life in Singapore» Habitat International, v 24, n 1, pp. 31-49.

30. Kamp, I.K., K. Leidel Meijer, G. Marsman, and A. Hollander (2003). «Urban Environmental Quality and Human Well-being: Towards a Conceptual framework and Demarcation of concepts; a literature study.» Landscape and Urban Planning, v 65, n 1-2, pp. 5-18.

31. Kim, M. and J. Kawachi (2007). «U.S. State Level Social capital and Health related Quality of Life» A.E.P., v 17, n 4, pp. 32-33.

32. Markides, Kyriakos S. (2000). «Quality of Life, in Encyclopedia of Sociology. Borgatta E.F. and Montgomery R.G.V. (eds). New York:McMillan Publications.

33. McCrea, R.; T.K. Shyy, and R. Stimson (2006). «What is the Strength of the Link between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life.» Applied Research in Quality of Life, v 1, n 1, pp. 79-96.

34. Milbrath, L.W. (1978). «Indicators of Environmental Quality» in Indicators of Environmental quality and Quality of Life. UNICCO Reports and Papers in the social Sciences, n 38, Paris: UNESCO.

35. Pacione, Mike (2008). «Urban Environmental Quality and Human Well-being: A Social- geographical Perspective.» Landscape and Urban Planning, v 61, n 1-2, pp. 19-30.

36. Phillips, David (2006). «Quality of Life: Concepts, Policy, and Practice. London: Rutledge Publications.

37. Rapley, Mark (2003). «Quality of Life Research: A Critical Introduction. London: Sage Publications.

38. Veenhoven, Ruut (2007). «Quality of Life in the 21st century Sociology: A Life Research, In Reference Handbook, Brynt, C.D. and Peck, D.L. (eds). Volume 2, chapter 7.

39. World Health Organization (1993). «Measuring Quality of Life: The Development of the World Health Organization Quality of Life Instrument. Geneva: World Health Organization.

۱۳. سه‌ررافی، موزه‌فهر و هاوکاران (۱۹۹۸)، چه‌مک، به‌ماکان و ته‌نگزه‌کانی به‌رده‌م به‌ریوه‌بردنی شاری.
۱۴. عه‌بدوللایی، مه‌جید و ته‌کبه‌ری، غه‌زه‌نفر (۲۰۰۰)، یاسا و ریسا‌کانی گوند و به‌ریوه‌به‌رایه‌تی گوند.
۱۵. فاله‌کس، کیس (۲۰۰۰)، هاولاتی بوون.
۱۶. کلتوور و توژیینه‌وه (۲۰۰۲)، تاووتویی واقعی کومه‌لایه‌تی هاولاتی بوون له پاش شو‌رشدا.
۱۷. گیده‌نز، نه‌نتونی (۱۹۹۳)، کومه‌لناسی.
۱۸. مه‌مفورد، لوویس (۲۰۰۰)، شارستانییه‌ت و کومه‌لگای مه‌ده‌نی به‌دریژی می‌وو.
۱۹. مه‌نسور، جه‌هانگیر (۲۰۰۲)، یاسا و ریسا‌کانی شار و سازشی.
۲۰. ری‌کخراوی نه‌ته‌وه‌یی توژیینه‌وه (۲۰۰۰)، پوخته‌ی راپورتی راپرسی له دانشتوانی تاران له‌سهر فروشی چریتی، تاران.
۲۱. نه‌جاتی حسه‌ینی، سه‌ید مه‌حمود (۱۹۹۹)، تاووتویی پیگه‌ی چه‌مکی هاولاتی بوون له یاسای شاره‌وانیدا.
۲۲. نه‌جاتی حسه‌ینی، سه‌ید مه‌حمود (۱۹۹۹)، کومه‌لگای مودی‌رن، هاولاتی بوون و به‌شداری.
۲۳. نه‌جاتی حسه‌ینی، سه‌ید مه‌حمود (۱۹۹۹)، تیروانییکی شیکاری بو ته‌نگزه‌یاساییه‌کانی سیستمی به‌ریوه‌بردنی شاری.
۲۴. نه‌جاتی حسه‌ینی، سه‌ید مه‌حمود (۱۹۹۹)، نه‌نجومه‌نه‌کان، دیمو‌کراسی خو‌جیی و هاولاتی سازی خو‌جیی.
۲۵. هاشمی، فه‌زلوللا (۱۹۹۰)، مافه‌شاریه‌کان و ریسا‌کانی سازشی.
۲۶. هیراسکار، جه‌ی. که‌ی (۱۳۷۶)، سه‌ره‌تایه‌ک بو به‌ماکانی پلاندانانی شاری.
۲۷. Brereton, F., J.P. Clinch, and S. Ferreira (2008). «Happiness, Geography, and the Ecological Economics, v 65, n 2, pp. 386-396.
۲۸. Epley, Donald R. and Mohan Menon (2008). «A Method of Assembling cross-sectional Indicators into a community's Quality of Life» Social Indicators Research, v 88, pp. 281-296.
۲۹. Foo, T.S. (2000). «Subjective assessment».

بینای دژه بوومه لهرزه Earthquake proof buildings



ATION SYSTEMS

ئەندازیار


ئەوزاد عومەر عەلی

لەم دوو ھێژە (ھێزی ئاسۆی بوومەلەرزە و ھێزی ئاسۆیی (با) لە کاتی دیزاین کردندا بەھەند وەرناگیریت و ئەژمار ناکریت ، بەلام لە کۆدی ئەمریکی نویدا ئیشارە بەو کراوە ئەگەر ناوچە کە لەسەرھێلی بوومەلەرزە بوو ئەبێت ئەژمار بکریت ئەگەر یەک نھۆمیش بێت ، ئەم جوۆرە بینایانە بە شێوەیەکی نەڕیتی ناتوانن مامەلە لە گەل ئەو ھێژە ئاسۆییە لاوە کیانە بکەن کە بەھۆی بوومەلەرزەو دەردەچن و بەر بینایە کە دەکەون .

* بینای بەرگریکەر لەبوومەلەرزە (المباني المقاومة للزلازل):- ئەم جوۆرە بیناکان بە گشتی تەیار کراون بۆ مامەلە کردن لە گەل ھێژە شاقولی راستەکانی کیش و ھێزی کیشکردنی خۆیان و ھەروەھا ھەموو جوۆرە ھێزێکی ئاسۆیی سەرچاوە کە ئەگەر بوومەلەرزە بێت یان ھێزی با ، تابتوانن مامەلە لە گەل ئەو ھێژە لاوە کیانە بکەن کە بەھۆی بوومەلەرزەو دەردەچن . ئەم جوولە ئاسۆییە بناغە و دیوار و زەوی و ستوون و لیتلەکان ئەکاتە ژێر کاریگەریکە یەوێ چونکە ھەمویان پیکەوێ وەک یەک یە کە بەیە کەو بەستراون وەک یەک یە کە کار دەکەن ، ئەم ھێژە ئاسۆییە ئەبێتە ھۆکاری لەرزاندنی بینایە کەو دروست بوونی جیاوازی لە جولە ی نیوان بەشی خوارەو و بەشی سەرەوێ بیناکە و فشارێکی زۆر دروست

بیناکان دابەش دەکرین بۆ دووبەش ئەوانیش:-

* بینای نەڕیتی (المباني التقليدية) :- ئەم جوۆرە بینایانە لەبەر ئەوەی بەرزایەکانیان کەمە لە پینچ نھۆم تیناپەریت و تەیار کراون (design) تەنھا بتوانن مامەلە کردن لە گەل ھێژە شاقولیەکان و راستەکانی کیش و ھێزی کیشکردنی خۆیان بکەن ، لە بەرکەمی ھێزی ئاسۆیی ئەوانیش بریتین



Conventional structure

هیزی بومله‌رزه که . ئهم کاره‌ش به دوو شیوه نه‌نجام ده‌دریت ، ئامیری کۆنترۆل‌کردنی له‌رزین وهیزی باندۆل .

۳- پۆشاکى نه‌بینراو Shield Buildings from Vibrations

نه‌بینراوی بومله‌رزه‌یی ، بریتیه له دروستکردنی پۆشاکیک له ۱۰۰ ئەلقه‌ی پلاستیکی و کۆنکریتی هاوسه‌نتهر و ناشتنی لانی کهم به ۳ مه‌تر له ژێر بناغه‌ی بیناکه‌دا ، له گه‌ل چوونه ناوه‌وه‌ی شه‌پۆله بومله‌رزه‌یه‌یه‌کان بۆ ناو ئەلقه‌کان ، ئاسانکاری گه‌شتکردن ناچار یان ده‌کات بچنه ناو ئەلقه‌کانی دهره‌وه ، له ئەنجامدا به شیوه‌یه‌کی ئاسان ئاراسته‌ی بومله‌رزه‌که‌ دوور له بیناکه ده‌کریت و ده‌رژیه‌ دهره‌وه‌ی سنووری بینایه‌که .


۴- به‌هیزی کردنی پیکهاته‌ی بیناکه بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگه‌ی دارمان بگریت (تعزیز هیکل المبنی لتحمل الانهیار)

(Reinforce the Buildings Structure) :- ئهم

سیستمه یارمه‌تی بیناکان ده‌دات ئه‌و هیزانه‌هه‌لبمژن که له کاتی روودانی بومله‌رزه‌دا به‌ناویاندا تیده‌په‌رن . ئه‌وانیش دیواری برین (shear wall) یان (core wall) و چوارچیوه‌ی به‌رگری بۆ به‌هیزی کردن له ناوه‌ندی بینایه‌که دروست ده‌کریت . دیواری برین ته‌کنیکی بیناسازی به‌سووده‌که ده‌توانیت ریگری له گواستنه‌وه‌ی هیزی بومله‌رزه‌ بگریت . ئهم دیوارانه له چه‌ندین پانیل دروستکراون ، یارمه‌تی بیناکه ده‌ده‌ن که شیوه‌ی خو‌ی



ده‌کات وه ده‌یه‌ته‌هۆی دارمانی چوارچیوه‌ی پالپشت و له کۆتاییدا ته‌واوی پیکهاته‌که داده‌رمیت .



ئهو داھینه‌رانه‌چین له سیستمی بیناسازی تازه‌دا ره‌چاو ده‌کرین له‌پیناو پاراستنی مرۆف و دامه‌زراوه‌کان له کاتی روودانی بومله‌رزه‌دا بۆ به‌رگری کردن له کاره‌ساتی مرۆیی گه‌وره .

۱- دروستکردنی بناغه‌یه‌کی نهرم و نیان (إنشاء أساس مرن)

(Create a Flexible Foundation) :- هه‌روه‌ها

پیشی ده‌وتریت دابرانی بناغه‌یی ، بریتیه له دابرانی بناغه‌ی بینایه‌که له گه‌ل بینایه‌که له ریگه‌ی دانانی چه‌ند سه‌کویه‌کی نهرم و نیان دروستکراو له پۆلایان لاستیکی مه‌تاتی یان قورقۆشم بینایه‌که و بناغه‌که لیک داده‌بریت . له کاتی روودانی بومله‌رزه‌ هیزه‌ ئاسویه‌که ئەیه‌ته‌هۆی جوولاندنی بناغه‌ی بینایه‌که و له‌زاندنی سه‌کۆکان و ده‌رئه‌نجام بینایه‌که به‌جیگری ده‌یه‌یه‌وه . ئهم سیستمه له سه‌کۆی نهرم به‌شیوه‌یه‌کی کاریگه‌ر یارمه‌تی هه‌لمژینی شه‌پۆله بومله‌رزه‌یه‌یه‌کان ده‌دات و ریگری ده‌کات له گه‌شتکردنیان به‌ناو بیناکه‌دا .

۲- دژ هیزه‌کان به‌دامپینگ (مواجهة القوات بالتخميد)

(Counter Forces by damping) :- دامپینگ (ماصات


الصدما‌ت) سیستمیکه به‌کار دیت بۆ مژین و که‌مکردنه‌وه‌ی هیزی بومله‌رزه‌که قه‌باره‌ی شه‌پۆلی بومله‌رزه‌که که‌مه‌کاته‌وه و یارمه‌تیده‌ره بۆ که‌مکردنه‌وه‌ی فشار له‌سه‌ر بیناکه . به‌سود وه‌رگرتن له‌کات و دوور کردنه‌وه‌ی



سەرەتایی خۆیان. بە توێکلی پلاستیکی بەهێز کراوی ریشال کە لە پۆلمەرە جوړاوجۆرەکان دروستکراوە بە دەوریدا دەپێچرێتەو تا رێژەی ۳۸٪ هێز و نەرمیەکی زیاتری بۆ داوێن دەکات. هەرۆهە ماددە چاپکراوەکانی سەری داوێنیش وەک پێکەتەیهکی سووک و گریڤراو بەیەکەو ئەتوانیت بە شیوەیەکی بێسنوور بەرگری زیاتر بۆ بیناکان داوێن بکەن.

بیارێزیت لەکاتی جۆلەدا. زۆرجار دیواریەکانی برین بە پۆلاد دروست دەکری. ئەم پانیلاتە دەتوانن پشتگیری لە فشار و گرژی بکەن.

۵- کەرەستەى داھێنەر (المواد المبتكرة) (Innovative Materials) :- بەکارھێنانى داھێنانى وەک ئالووی کانزاکان (سبکة المعادن) توانای بەرگەگرتنی فشاری زۆریان ھەبە بە نەمانی فشارەکش ئەگەر پێنەو بۆ شیوەی



به‌سه‌رکردنه‌وه

پروژه‌ی سولی فیو نیشته‌جیوون



ناماده‌کردنی
گۆفاری نه‌ندازیاران

به‌مه‌به‌ستی به‌سه‌رکردنه‌وه‌ی پروژه‌ی (سولی فیو) نیشته‌جیوون و ئاشنا بوون به کار و چالاک و کیش و گرفتە‌کانتان و چۆنیتی جیبه‌جیکردنی ئیش و کاره‌کان به پتویستمان زانی که ئهم چەند پرسیاره ئاراسته‌ی نه‌ندازیاری ته‌لارسازی و پلانسازی شار و هه‌رێم به‌رێز (میران احمد محمد) به‌رێوه‌به‌ری پروژه‌که بکەین و به‌رێزیشیان به‌م شێوه‌یه‌ی لای خواره‌وه وه‌لامیان دایه‌وه ...

بوونیدانی کۆمه‌لگه‌یه‌کی نیشته‌جی بوون که سه‌رجه‌م پێداویستیه‌کانی ژيانکردنی سه‌رده‌میان له‌ خو‌ بگرت، ئه‌ویش به‌ دروستکردنی باله‌خانه‌ی نیشته‌جی بوون و به‌سته‌وه‌یان به‌ سه‌رجه‌م خزمه‌تگوزاریه‌کانی ناو پروژه‌که به‌ جو‌ریک که بتوانی‌ت به‌ ئاسانه‌ترین شێوه و به‌ بێ به‌کاره‌ینانی هو‌کاری گواسته‌وه له‌ کۆمه‌لگا‌که‌دا چالاکیه‌کانی ژيانی روژانه ئه‌نجام بدریت. به‌مه‌ش سولی فیو، یه‌ که‌م پروژه‌یه‌ له‌ شاری سلیمانیدا به‌م تایه‌تمه‌ندیه دیزاین کراوه.

• به‌کورتی باسیکی پروژه‌که بکەن و له‌ چەند باله‌خانه و یه‌ که‌ی نیشته‌جیوون پیکهاتوه و روبه‌ری پیکهاته‌کانیان چه‌ندن و چۆن و نرخیان چه‌نده؟

وه‌لام/ پروژه‌که پێنج باله‌خانه‌ی نیشته‌جی بوونی (۳۱) سی و یه‌ک نهۆمی له‌خۆده‌گری‌ت به‌جو‌ریک هه‌ر باله‌خانه‌یه‌ک پیکدیت له‌ سی نهۆم پارکینگی داخراوی ئوتۆمییل که له‌ رووی ستاندارده‌ نه‌ندازیاریه‌ کانه‌وه دیزاینی ئاست به‌رزی بو‌ کراوه و سه‌باره‌ت به‌ نهۆمی نیشته‌جیکان هه‌ر نهۆمییک پیکهاتوه له‌ هه‌شت یه‌ که‌ی



نه‌ندازیاری ته‌لارسازی و پلانسازی شار و هه‌رێم

میران احمد محمد

نه‌ندازیاران / پیرۆکه‌ی جیبه‌جیکردنی ئهم پروژه‌یه‌ له‌ کوپوه سه‌ریه‌لدا؟

وه‌لام/ پیرۆکه‌ی سه‌ره‌له‌دانی پروژه‌ی سولی فیو له‌وه‌وه سه‌رچاوه‌ی گرت، که به‌پتویستمان زانی له‌ رووی دیزان و پلانسازی چاره‌سه‌ری گونجاو بدۆزینه‌وه بو

دروستکردنی پرۆژه که له بهرواری (۲۰۲۱/۵/۱۵) دهست به کار بووین .



ئه‌ندازیاران / ماوه‌ی ته‌واو کردنی پرۆژه که ؟
وه‌لام / ماوه‌ی ته‌واو کردنی پرۆژه که مان ته‌نها (۵) سال ده‌خایه‌نیت ، به‌جۆریک پرۆژه که دابه‌شکراوه بۆ دوو قۆناغ ، قۆناغی یه‌که‌م له‌ماوه‌ی ۳ سالدا راده‌ست به‌شداربووان ده‌کریت و ته‌واوی پرۆژه که‌ش له‌ ماوه‌ی (۵) سالدا ته‌واو ده‌ییت پشتیوان به‌ خوای گه‌وره .

ئه‌ندازیاران / بودجه‌ی پرۆژه که چه‌نده و له‌لایه‌ن کیوه بودجه‌ی دابین کراوه ؟

وه‌لام / پرۆژه که‌مان له‌ لایه‌ن (کۆمپانیای تمۆرۆ) وه‌و جیه‌جی ده‌کریت که به‌ریز (مه‌ریان جمال قادر) خاوه‌نداریتی ده‌کات و بودجه‌ی پرۆژه که که له‌لایه‌ن خاوه‌نی کۆمپانیاه دابین کراوه .



ئه‌ندازیاران / پرۆژه که له‌لایه‌ن چ کۆمپانیایه که‌وه جیه‌جی ده‌کریت ؟

وه‌لام / وه‌ک ئاماژه‌م پێدا کۆمپانیای تمۆرۆ که خاوه‌نداریتی پرۆژه که ده‌کات له‌ هه‌مان کاتدا جیه‌جیکاری سه‌رجه‌م بر‌گه‌کانی پرۆژه که یه‌ به‌شدارێ کۆمپانیا و به‌لینه‌ده‌ری ناوخویی به‌ ئه‌زموون له‌ بواری بیناسازیدا .



نیشته‌جی بوون به‌ سی‌ رووبه‌ری جیاواز له‌ گه‌ل بوونی چوار ته‌سانسۆر ، سیستمی خۆل فریدانی مه‌رکه‌زی ، خزمه‌تگوزاری میکانیکی و کاره‌با له‌ هه‌ر نه‌هۆمیکدا . سه‌باره‌ت به‌ رووبه‌ری یه‌که‌کان سی‌ جۆری جیاوازی یه‌که‌ بوونی هه‌یه‌ به‌ رووبه‌ره‌کانی (۱۹۲م^۲) ، (۱۶۰م^۲) و (۹۴م^۲) ، به‌جۆریک هه‌ر یه‌که‌یه‌کی نیشته‌جی بوون ب‌ل‌کۆنی فراوان و تایبه‌ت به‌ خۆی هه‌یه .



ئه‌ندازیاران / ته‌و خزمه‌ت گوزاریانه چين که له‌ ناو پرۆژه که‌دا جی به‌ جی ده‌کریت بۆ سود گه‌ياندن به‌ نیشته‌جیوه‌کانی ته‌و یه‌کانه ؟

وه‌لام / پرۆژه‌ی سولی فێو ته‌واوی خزمه‌تگوزاریه‌کانی ده‌سته‌به‌ر کردووه که پیکدین له‌ ناوه‌نده‌ی په‌روه‌رده‌پی ، نه‌خۆشخانه ، مه‌له‌وانگه و یانه‌ی وه‌رزشی ، هۆلی یاری داخراو ، مارکیت و دووکانی مۆدیرن بۆ سه‌رجه‌م پێداویسته‌یه‌کانی دانیشتوان و ده‌ره‌وه‌ی پرۆژه ، پارکی ئۆتۆمبیلی داخراو ، خزمه‌تگوزاری ئۆتۆمبیل ، سیستمی خۆل فری‌دانی مه‌رکه‌زی بۆ سه‌رجه‌م یه‌که‌کان هه‌روه‌ها بوونی باخچه و رووبه‌ری سه‌ه‌زایی پێویست و راره‌وی راکردن و وه‌رزشکردن .

ئه‌ندازیاران / به‌رواری ده‌ستیکردنی پرۆژه که ؟
وه‌لام / سه‌باره‌ت به‌ کاتی ده‌ست به‌ کار بوون له‌

ئه ندازیاران / گرنگی و کاریگه‌ری ئهم پرۆژه یه چیه
بۆ ئاینده؟ و کین ئه وه که سانه‌ی که سودمه‌ند ده‌بن له
یه که ی نیشه جیوانه؟

وه لām / له سهره‌تای دارشتنی پرۆژه‌ی سولی فیو پلانی
داها تووی پرۆژه که مان دارشتوه که بیته کومه‌لگه یه کی
نیشه جیی مۆدیرن و له هه‌مان کاتدا سه‌ته‌ریکی بازرگانی
بۆ دانیشتوانی باله‌خانه کان و دانیشتوانی شاری سلیمانی
ئویش به هۆی بونی ئه و زنجیره ئوفیس و مارکیتانه‌ی
که ههر پینج باله‌خانه کان پیکه‌وه ده‌به‌سیتته‌وه و له هه‌مان
کاتدا ده‌بیته هۆی ره‌خساندن هه‌لی کار، سهره‌رای
بوونی ریزه‌یه‌کی به‌رفراوانی سه‌وزای و رووبه‌ری
حه‌وانه‌وه‌ی پو‌یست، که کاریگه‌ری ئه‌ریی ده‌بیته
له‌سه‌ر خوشگوزهرانی دانیشتوانی پرۆژه که و سهردانی
کارانیش .

به هۆی بوونی قیستی مانگانه و نرخ‌ی گونجاو، سهرجه‌م
هاولاتیانی هه‌ریمی کوردستان ده‌توانن سودمه‌ندن له
یه که کانی نیشه جیی بوونی پرۆژه‌ی سولی فیو . هه‌روه‌ها
یه کیکی دیکه له گرنگیه‌ کانی ئهم پرۆژه‌یه ئه‌وه‌یه که
ده‌که‌وته ناو سه‌ته‌ری شاری سلیمانی و به هۆی بوونی
تۆری شه‌قام و یه‌کتر به‌ره‌کان له‌ نزیک پرۆژه که مان ئه‌توانم
بلیم نزیکه له سهرجه‌م چالاکیه‌ کانی شار و ده‌رچوون له
پرۆژه که و گه‌یشتن پیی ئاسان ده‌کات (سه‌وله‌ الوصول)
Accessibility .



ئه ندازیاران / ئه وه کیشه و گرفتانه چی بوون که هاتونه‌ته
به‌رده‌م جیه جیکردنی پرۆژه که؟

وه لām / سه‌باره‌ت به بوونی گيروگرفت له کاتی
جیه جیکردنی پرۆژه که، ئیمه‌ش وه‌ک سهرجه‌م
پرۆژه‌کانی تر بیته‌ش نه‌بووین له بوونی گرفت له کاتی
جیه جیکردندا، به‌لام خوش به‌ختانه به هۆی بوونی
تیمکی ئه‌ندازیاری پرۆفیشنال و لیه‌اتوو توانراوه
چاره‌سه‌ر بکریته یان پيش گه‌یشتن به‌گرفته‌کان ریگه
چاره‌ی زانستی بۆ دارپێژراوه .



ئه ندازیاران / ئه وه قوناغانه چین که تا ئیستا جیه جیان
کردوون و به ئه‌نجام گه‌یشتون؟

وه لām / هه‌روه‌ک پیشتر به‌هریز تانم راگه‌یاند پرۆژه که مان
له پینج باله‌خانه پیکه‌اتوو سهرجه‌م باله‌خانه‌کان کاریان
تیداده‌کریته له ئیستادا دوو باله‌خانه‌ی نزیکی بوونه‌ته‌وه له
ته‌واو پوون و کاری ته‌واو کاری تیدا ئه‌نجام ده‌دريته،
سی باله‌خانه‌که‌ی دیکه کاری دروستکردنی هه‌یکه‌لی
کۆنکریتی تیدا ده‌کریته که قوناغیکی زۆر باشی بریوه
وله مانگی داها‌توو دا کاری دروستکردنی دیواری
جیاکاری و سهرجه‌م کاره‌کانی میکانیکی و کاره‌بای تیدا
جیه جیده‌کریته به پشتیوانی خوای گه‌وره .



كارى ههيكه لىان بۆ ده كرىت به شه به كهى سه لاهمه تى
تايهت (Safety Net).

ئه ندازياران / رۆلى ئه ندازياران چى به له ديزاين و
سه ره رشتياري و جيه جيكردى پرۆژه كه دا ؟

وه لām / خوشه ختانه بوونى ئه ندازياري به توانا و ليها تووى
ناوخويى وای كرده وه كه پرۆژه كه مان به كييك بيت له
پرۆژه ناوازه كانى هه رييمى كوردستان و عيراق له رووى
ديزاين و جيه جيكر دهنه وه كه سه رجه م كاره كان له لايه ن
ئه ندازياري خو مالیه وه ديزاين كراوه وه به هه مان شيوه ش
جيه جيده كرىت .



ئه ندازياران / دوا وته تان ...

وه لām / له دوا وته دا پيم خوشه باسى ئه وه به كه م كه
هاوته ريب به ته واو بوونى پرۆژه كه له سه ره ئه ركى
خاوه نى كو مپانيا هه لده ستين به جيه جيكردى پرۆژه ي
خزمه تگوزارى تووى شه قامى نيوان قوتابخانه ي له يلا
زانا و پرۆژه ي سولى فيو له گه ره كى زه رگه ته و كه
له داها توودا سه رجه م هاو لاتياني شارى سليمانى سودمه ند
ده بن له به كارهياني ئه م شه قامه ، هه روه ها سوپاسى
گوفارس ئه ندازياران ده كه م كه پرۆژه ي سولى فيوى
به سه ره كرده وه و ده رفه تى ره خساند بۆ مان كه باس له
پرۆژه كه به كين ، هيواى سه ره كه وتنتان بۆ ئه خوازم .



ئه ندازياران / له رووى كواليتيه وه مواصه فاتى ئه و
مه واده نى كه به كاردين له چ ئاستيكدايه ؟

وه لām / هه ر چه نده لاي به ريزيشان روونه كه كار كردن له
پرۆژه به كى كواليتى به رز پيوستى به هه ول و ماندوو بوونى
زۆره بويه پيش ده ست به كاربوونمان پلانى سه رجه م
كاره كانمان ريگخست له رووى به رپوه بردن ، هه نره وه
وه هه ولمانداوه كه سه رجه م ئه و كه ره ستانه ي كه به كار يان
ده هيئين له ئاستيكي باوه رپيكر اوى جيهانى و به پي كۆد
و ستانداردى كار پيكر دن بيت بۆ ئه م مه به سه ش سه رجه م
كه ره سه تى كان پيش به كارهيان له تاقىگه باوه رپيكر اوه كانى
هه رييمى كوردستان و تاقىگه كانى عيراق پشكينيان بۆ
ده كرىت پاش په سه ند كردنيان له لايه ن ستافى شاره زا و
به ئه زموون و راهيئراوه وه به كاره هيئريت .

ئه ندازياران / مه رجي سه لاهمه تى وه ك مه رجيكي گرنگ
له پرۆژه كاندا ، تاچ ئاستيك گرنگيتان پيداوه له دروست
كردنى بينا كاندا ؟

وه لām / سه باره ت به ههيكه لى كو نكريتى باله خانه كان
ديزاين كراوه له لايه ن تيميكي به تواناي ئه ندازياريه وه
كه سه رجه م پيوه ره كانى ديزاينى بومه له رزه و هيئى با
هه ژمار كراوه و به پي كۆده كانى (ACI, ASCE) تايهت
به ديزاينى ههيكه لى باله خانه و بومه له رزه ، له هه مان
كاتدا سه رجه م نهۆمه كان پاريزراون به بوونى فايهر
هوژى تايهت و قادرمه ي سه لاهمه تيه كان ديزاينى سيستمى
تايه تى ئاگر كوژينه وه يان بۆ كراوه له ئه گه ري روودانى
ئاگر كه وتنه وه دا ، له كاتى دروست كردنى باله خانه كاندا
ئه ندازياري تايه تى سه لاهمه تى سه ره رشتى كاره كان
ده كات پيش وه خته ريگا و شويني گونجاو داده نيئ بۆ
سه لاهمه تى كار كردن و دانانى رينمايى ئاگادار كرده وه
له كاتى كار كردندا و روپوش كردنى ئه و باله خانه ي كه

قهیرانی وزه و پاتری زه به لاهی لمین

ناماده کردنی نه ندازیار .
صدیق عزیز به هادین
نه ندازیاری پروپوی



به ردینه، به شیوه به ک میژووی ئاشنایی مروف له گهل خهلوزدا زور کونه و ده گهریته وه بو سه رده مه کانی پیش میژوو، به لام سوودی گه و ره له دوای به کانکردن و ده رهینانی خهلوزی به ردین دهستی پیکرد، له سه دهی (۱۳) داله (ئینگلتراه) و (سکوتله ندا) و دواتر نه وروپا .
هه ر بویه خهلوزی به ردین بوو به یه کهم سه رچاوه ی گه و ره ی وزه بو پیشه سازی و گواسته وه و به ره مهینانی کاره با. ئه وه بوو له سه ره تای سه ده ی (۱۹) وه خهلوز به کارهینرا بو پیشه سازی گه و ره و گواسته وه ی ده ریای و وشکانی، له کوتایه کانی ئه و سه ده ی شدا سوود له خهلوز بینرا بو به ره مهینانی کاره با .

• سه رچاوه کانی وزه ی ژیر زه وی :

سه رچاوه کانی وزه ی ژیر زه وی که سوتهمه نی به به ردبوو، (الوقود الاحفوری)، Fossil fuel یان پیده گو تریت، به سه رده مانیکی زور دوورو دریژ که مه زنده ده کری به (۳۵۰-۵۰۰) ملیون سال دروست بوون، له کوبونه وه که له که بوونی ئه و رووه ک و زینده وه رانه ی که سه ره تا له سه ر زه وی یا له ناو ده ریابوون، له پیکهاته که یاندا له تیشکی خوره وه وزه یان وه رگرتوه و، پاش شیپونه وه یان به گورانه کیمیا به کان له ژیر چینه قووله کانی زه ویداو، به هووی په ستان و گهریمی زورو، نه بوونی ئوکسجینه وه ئه م جو ره سه رچاوه ی وزه یان لی دروست بووه، که ماده دی هایدرو کاربونین و پیکهینه ری سه ره کیان بریتیه له کاربون .

سه رچاوه کانی وزه ی ژیر زه وی چه ندین جو ریان هه یه به هه ر سی دۆخی ره ق و شل و گاز، گرنگترینان ئه م (۳) جو ره ن: (خهلوزی به رد) و (نه وتی خاو) و (گازی سروشتی). ئه م ماده نه (جاره ق یا شل یا گاز بن) پاش ده رهینانیان به هووی ئوکسجینه وه ده سووتین و وزه ده به خشن .

یه کهم سه رچاوه ی وزه ی دۆزراوه ی زه وی خهلوزی

که ئهم سهرچاوانه ی وزه ی ژیر زهوی بره که یان دیاریکراوه و نوی نابه وه. ئه وه تا به پپی سایتی ئاماری (worldometers) له ئیستاداو ساتی نووسینی ئهم بابه ته (سهره تای کانونی دووهمی سالی ۲۰۲۳ز)، به پپی شیوازی به کارهینانی ههنوکه یی (۳) سهرچاوه سهره کییه که ی وزه، ئه و برانه ی که له ژیر زه ویدا ماون به م شیوه یه خه ملنراون:

- ۱- خه لوزی به ردین، ئه و بره ی ماوه به شی (۱۴۷۸۸۰) رۆژه، واته به نزیککی ۴۰۵ سال.
- ۲- گازی سروشتی، ئه و بره ی ماوه به شی (۵۶۷۱۲) رۆژه، واته به نزیککی ۱۵۵ سال.
- ۳- نهوتی خاوه، ئه و بره ی ماوه به شی (۱۴۷۶۷) رۆژه، واته به نزیککی ۴۰ سال.

ENERGY	
220,090,767	Energy used today (MWh), of which:
187,353,689	- from non-renewable sources (MWh)
33,143,750	- from renewable sources (MWh)
1,379,099,687,598	Solar energy striking Earth today (MWh)
45,140,568	Oil pumped today (barrels)
1,415,973,090,451	Oil left (barrels)
14,767	Days to the end of oil (~40 years)
1,077,529,301,819	Natural Gas left (boe)
56,712	Days to the end of natural gas
4,288,517,479,142	Coal left (boe)
147,880	Days to the end of coal
۲۰۲۳/۱/۱۱ (worldometers) ئاماری سایتی	

• دیارده ی (گلدانه وه یا هیشتنه وه ی گهرمی) (الإحتباس الحراری) Global Warming:

به سوتاندنی سوتهمه نییه کانی ژیر زهوی (خه لوزی به ردین و نهوتی خاوه و گاز)، گازی دوانه ئوکسیدی کاربۆن و چهند گازیکتر دهرده پهرن و، له بهرگه ههوا ی زه ویدا که له که ده بن و کۆده بنه وه. به م شیوه یه ده بنه هوی دروستبوونی (گهرمبوونی زهوی) یا (هیشتنه وه ی گهرمی) (الإحتباس الحراری) (Global Warming) ئهم گازانه ی که پپیان دهوتریت (Greenhouse gas) ری به تیشکی خۆر ده ده ن که بگاته سهر زهوی، به لام له کاتی



له سه تای سه ده ی بیسته وه و، له گهل دهرهینانی فراوانی نهوت و گازی ژیر زه ویدا، به کارهینانی خه لوزی به ردین ورده ورده که می کرد به بهراورد به دوو سه ده ی رابردوو، به کارهینانی نهوتی خاوه و گازی سروشتی جیی خه لوزیان گرته وه و، بوون به سهرچاوه ی سهره کییه وزه، به هوی زۆری و ئاسانی دهرهینان و گواسته وه ی و که متربوونی پاشماوه یانه وه به پیچه وانه ی خه لوزی به ردین، تا ئه وه ی ئهم پیشه نگییه له (۵۰) سالی رابردوو داگه یشته لوتکه.



• سهرچاوه کانی وزه ی ژیر زهوی تا که ی به ش ده کهن؟ پاش ئه و پیشکه وته خیراو گه وره یه ی پیشه سازی و ته کنۆلۆجیا که جیهان به خویه وه یینی له سه ده ی (۱۹ و ۲۰) و ئهم سهره تایه ی سه ده ی (۲۱) یش، ههروه ها زۆربوونی دانیشتوانی سهرزهوی که ئیستا (۸ ملیار) مرۆفی تیپه راندووه و ئهمه ش بوته هوی پیوستی به رده وامی به کارهینانی وزه، داوا ی زۆرو به رده وام له سهری بۆ هه موو بواره جیا جیا کانی ژیان، وه ک پیشه سازی و گه یاندن و روونا ککردنه وه و گهرمکردنه وه و.. تاد، له بهر ئهم هۆکارانه هه موو وزه ی ژیر زهوی له بهر هه ره شه ی نه ماندا یه و، روو له ته وواو بوونه. زوربه ی لیکۆلینه وه و پیشینییه زانستییه کان واده رده خه ن



زیاتر له سهردهمی پیش پیشه سازی (واته پیش دهرهینان و به کارهینانی سه ره تایی سه رچاوه کانی وزه ی ژیر زهوی که خه لوزی به ردینه)، وه ک له کوتایی سالی (۲۰۱۵ز) و له ریککه وتننامه ی (پاریس) ی که شوه وادا (۱۹۷) ولات ریککه وتن له سه ری، نایت چری گازه دهر په ریوه کان به تابه تی کاربونییه کان بو چینی نه تموسفیری زهوی له ریژه ی ۴۵۰ له ۱ ملیون تیپه ر بکات، واته (۰.۴۵٪).. له کاتیکدا پیش سهردهمی پیشه سازی له سالی (۱۷۵۰ز) نه و ریژه یه ۲۷۹ بووه له ۱ ملیون .

به لام به داخه وه نه و ریژه یه به رده وامه له هه لکشان، نه وه تا له کوتایی سالی (۲۰۲۱ز) دا نه و ریژه یه گه شته ۴۱۵.۷ له ملیون واته (۰.۴۱۶٪) و زیاتریش، به پیی داتا کانی ریکخراوی (WMO) (ریکخراوی که شناسی جیهانی) سه ر به نه ته وه یه کگر تووه کان !!

له گه ل به رزبو ونه وه ی پله کانی گهرمای سه ر زهوی، داوا له سه ر ئامیره کانی فینککه ره وه ش زور بووه.. به شیوه یه ک به گویره ی داتا کانی ریکخراوی وزه ی جیهانی (IEA) ئیستا زیاتر له (۲ ملیار) ئامیری (که شوخه کهر) له هه موو جیهاندا بلا بوونه ته وه وه له کاردان به نه وروپاشه وه (پاش نه وه ی روژه کانی هاوین له وولاتانه ش زیادی کردوه). به مجوره فینککه ره وه کان و به فر گره وه کان و پانکه کان ریژه ی (۱۰٪) ی هه موو به کارهینانی وزه ی کاره باو، به هه مان ریژه ش هۆکاری دهر په رینی گازه کان و به و پییه ش پیسبوونی به رگه هه وای زهوی پیکدین له جیهاندا. جا هه ر نه م زوربوونی ئامیرانه که به هوی به رزبوونه وه ی پله ی گهرماوه پهیدا بوون، دیسان ده بنه وه به هۆکار بو به رزبوونه وه ی پله ی گهرمی. به م شیوه یه ئیمه ئیستا له باز نه یه کی داخراوی ترسانکدا ده سوورینه وه !!

ENVIRONMENT

106,788 Forest loss this year (hectares)

143,766 Land lost to soil erosion this year (ha)

749,001,514 CO2 emissions this year (tons)

246,409 Desertification this year (hectares)

201,078 Toxic chemicals released in the environment this year (tons)

ناماری سایتی (worldometers) ۲۰۲۳/۱/۱۱

شکانه وه یاندا ری به دهر چوون و گهرانه وه ی نادهن و هه لی ده مژن، به تابه تی تیشکی ژیر سوور. سه ر نه جام نه م تیشکه ده گوریت بو گهرمی و، به م شیوه یه تا چری نه و گازانه زور تر بیت تیگرای پله ی گهرمی سه ر زهوی زیاتر ده بیت .

ریژه ی چری گازه دهر په ریوه کانی به رگه هه وای زهوی به رده وام له زیادبووندا یه به ریژه ی ترسانک، به شی هه ره زوری هۆکاره که ی نه م به کارهینان و سووتاندنی وزانه ی ژیر زهوییه بو پیشه سازی و به ره مهینانی کاره با. هه روه ها هۆکاری تریش هه ن، له وانه زور بوونی بزوینه ره کان و، هۆکاره کانی گواسته وه به گشتی و، پاشماوه ی کارگه کان و نه مانی دارستانه کان و کارلیکه کیمایی و په پنه کیماییه کان بو کشتو کال و به کارهینانی ئالیکی ئاژهل و زور بوونی ئامیره کانی فینککه ره وه .

ریژه ی سوته مه نیی هه لگیرای ژیر زهوی مه زنده ده کریت به (۵۰۰۰ گیگا) تون، که نه گهر نه مه هه مووی بسووتیت رووداو گه لی توفینه رو کاره سات هینه ری لی پیشینی ده کریت بو هه ساره ی زهوی. لیکولینه وه کان ده لین نه گهر به م شیوه یه ی ئیستا بروات زهوی ته نها تا سالی (۲۱۰۰ز) ده توانیت به رگه ی وه رگرتن و هه لمژینی کاربون بگریت، چونکه له و به رواره به دواوه زهوی تیر ده بیت له دوانه ئوکسیدی کاربون و چیر توانای له خوگرتنی زیاتری نه و گازیه نامیت .

نه گهر نه م حاله به رده وام بیت سه ر زهوی زور گهرم ده بیت، به شیوه یه ک گشت به سته له که کان ده توینه وه و لافاو زور ده بیت و ئاستی ئاوی دهر یاکان به رز ده بنه وه به جوړیک هه ندی شار ژیر ئاو ده که ون و دارستانه کان ده سووتین و که م ده بنه وه، به بیابان بوون زور نه بیت به م شیوه یه ژیان له سه ر زهوی نه سته م ده بیت .

• کاریگه ترین گازه دهر په ریوه کان و ریژه کانیاں :

۱. گازی (دوانه ئوکسیدی کاربون) CO2، هۆکاری سه ره کییه بو پیسبوونی به رگه هه وای زهوی به ریژه ی (۶۶٪).

۲. گازی (میتان) CH4، ریژه ی (۱۶٪) ی پیسبون .

۳. گازی (نیتروژ) N2O، ریژه ی (۷٪) ی پیسبون .

۴. گازه فلورییه کانیش پاشماوه ی بری پیسبون پیکدین. نه گهر بمانه ویت پله ی گهرمی زهوی نه گاته (۲ پله)

• گرنګر تين سهر چاوه کاني وزه ي پاک و نو يو ووهه :

۱. وزه ي با، به کاره ي ناني وزه ي جو و له ي (با) بو به ره مه ي ناني کاره با .



۲. وزه ي تيشکي خوړ، سوو دوه گر تن له تيشکي (خوړ) بو به ره مه ي ناني کاره با و گهرمي .



۳. وزه ي جو و له ي ناو، به کاره ي ناني وزه ي ه ي ز ي ها تنه خو اړه و ه ي (ناو) بو به ره مه ي ناني کاره با، (ه ندي جار به ر ز بو و نه و ه ش به ه و ي له چو و ن و دا چو و ن ي د ه ر ي ا ک ان، ه ه ر و ه ا ش ه پ و له ک ان ي ان).

۴. وزه ي په ي د ا بو و له (پيشان دن) يا ش ي بو و نه و ه ي ب ي نو کس ج ي ن ي پ اش ه ر و ي نا ژ ه ل و پ اش ما و ه خوړا ک ي ه ک ان ي م رو ف و ز ي ن ده ما د ده ک ان ي تر. له م کار لي که ک ي م ي او ي ي ا نه دا چ ه ن د گاز ي ک به ر ه م د ي ت که س ه ر ه ک ي تر ي ن ي ان گاز ي م ي ثا نه، د ه ک ر ي ت و ه ک س ه ر چا و ه ي ه ک ي وزه به کار ي ت بو سو تان دن و به ر ه م ه ي ن ي ن ي کاره با .


۵. (نه تو م)، ي ه ک ي ک ي تر ه له س ه ر چا و ه ک ان ي د ه س تخ س ت ن ي وزه. نه و کو و ره نه تو م ي ا نه ي که تا ئ س ت ا ه ب و و ن بو به ره مه ي ن ي ن ي وزه، پ ش ت به ت ر ا ز ا ن و د ا ب ه ش بو و ن ي نا و ه ک ي د ه ب ه س ت ن، به ل ا م ئ ي س ت ا نو ي تر ي ن ه و ل ه ي ه نه و ي ش ب ر ي ت ي ه له ي ه ک خ س ت ن و ل ک ان دن ي نه تو م نه ک ت ر ا ز ان دن و د ا ب ه ش ک ر د ن ي. به س ا د ه ي ي، پ رو س ه ي ي ه ک خ س ت ن و ل ک ان دن ي نا و ه ک ي و ا ت ه ي ه ک خ س ت ن ي دو و نه تو م ي ان ز ي ا ت رو به ر ه مه ي ن ي ن ي نه تو م ي ک ي گ ه و ر ه ت ر، که نه و ي ش د ه ي ت ه ه و ي به ر ه مه ي ن ي ن ي ب ر ي ک ي

• رو و ک ر دن ه (وزه ي خا و ي ن) (وزه ي به ر ده و ا م) (وزه ي سه و ز) :

له ک ا ت ي نو و س ي ن ي نه م ب ا ب ه ت ه د ا ر ي ژ ه ي به کاره ي ن ي ن ي وزه ي به کاره ا ت و و ي س ه ر چا و ه خا و ي ن و نو يو و وه ک ان بو ه ه م و و وزه ي به کاره ا ت و و ب ر ي ت ي ه له (۱۵٪) به ر ا م به ر (۸۵٪) بو س ه ر چا و ه ک ان ي وزه ي ژ ي ر ز ه و ي .

ه ه ر ب و ي ه له ل ا ي ه ک م ه ت ر س ي ت ه و ا و ب و و ن ي س ه ر چا و ه ک ان ي وزه ي ژ ي ر ز ه و ي و له ل ا ي ه ک ي تر ز ي ا نه ز و ر ه ک ان ي سو و ت ا ن ي نه م س ه ر چا و ا نه و گ ه ر م ب و و ن ي به ر ده و ا م ي به ر گ ه ه و ا ي ز ه و ي به ه و ي د ه ر د ا ن ي نو ک س ي د ه ک ان ي کار ب و ن و گ ا ز ه ک ان ي ت ر ه و و ه ه ر و ه ا پ ي س ب و و ن و ت ي ک د ا ن ي ژ ي ن گ ه ي ز ه و ي به ه و ي د ه ر ه ي ن ا ن و پ اش ما و ه ک ان ي نه م س ه ر چا و ا نه ي وزه بو س ه ر ژ ي ن گ ه ي نا و و ه ه و ا و خ ا ک، له ب ه ر نه م هو کارا نه ه ه م و و ي ما و ه ي ه که ز ا ن ا ي ا ن و ل ي ک و ل ه ر ا ن و خ ه م خ و ر ا ن ي ژ ي ا ن له س ه ر ز ه و ي ع ه و د ا ل ي د و ز ي نه و ه ي ج ي گ ر ه و ن بو نه م س ه ر چا و ا نه ي وزه ي ژ ي ر ز ه و ي و گ و ر ي ن ي ا ن به وزه ي ت ر ي نو يو و وه و خا و ي ن .

نه و ه ت ا ه ه م و و و لا ت ه پ ي ش ک ه و ت و و ه ک ان گ ر ن گ ي ه ک ي با ش ي ز ا ن س ت ي و تو ي ژ ي نه و و ه ب و ا ر ي د ا ر ا ي ي و ه ه و له ک ان ي ا ن ت ه ر خ ا ن ک ر د و و ه بو رو و ک ر دن ه وزه ي خا و ي ن. بو نم و و نه له (ژا پ و ن) بو س ا ل ي د ا ر ا ي ي (۲۰۲۰ز) به ش ي وزه ي نو يو و وه ۱۹.۸٪ بو و ه، به ل ا م بو د ي د گ ا ي (۲۰۳۰ز) ر ي ژ ه ي تا ۳۸٪ ي ا ن بو د ا نا و ه .




بو ر ز گ ا ر ب و و ن له م م ه ت ر س ي ا نه، چ ا ر ه س ه ر که م ک ر دن ه و ه ي به کاره ي ن ي ن ي س ه ر چا و ه ک ان ي وزه ي ژ ي ر ز ه و ي ي ت ا ر ا د ه ي و ا ز ه ي ن ا ن و رو و ک ر دن ه (وزه ي سه و ز)، و ا ت ه وزه ي پاک و خ ا ل ي ه ک ان له د ه ر پ ه ر ي ن ي گاز ه ک ان، که به وزه نو يو و وه ک ان ن ا س ر ا و ن، چ و ن که س ه ر چا و ه ک ان ي نه م و ز ا نه به ر ده و ا م و ب ي کو ت ا ن، ت ا ز ه و ي و ژ ي ا ن له س ه ر ز ه و ي م ا ي ي ت.

هینده‌ی گهرمی سهر رووی خۆر. له هه‌ندیک شوینی زه‌وی ئەم گهرمییه‌ی نزیك ده‌بیته‌وه له به‌شی سهره‌وه‌ی توێکلی زه‌وی و هه‌ندی جار ده‌بیته‌ گرکان و هه‌ندی جاریش کانیای گهرم.

به‌لێدانی بیر قوول تاده‌وری (ه‌کم) ئەو کات سوود له‌و گهرمییه‌ی ژێر زه‌وی وه‌رده‌گیریت که له‌ نیوان (۱۸۰- ۲۰۰) پله‌ی سه‌دیدا ده‌بیته‌ بو کارپێکردنی بزوینه‌ره‌ کانی به‌ره‌مه‌یانی کاره‌با.

*** سێ جوړ ویستگه‌ی به‌ره‌مه‌یانی کاره‌با له‌م گهرمییه‌وه هه‌یه، که ئەمانه‌ن :**

۱. **ویستگه‌ی هه‌لمی وشک:** هه‌لم راسته‌وخۆ له ئەمباریکی گهرمی ناخی زه‌وییه‌وه وه‌رده‌گیریت بو سوراندنی توڕیانی بزوینه‌ره‌کان. یه‌که‌م ویستگه‌ بو به‌ره‌مه‌یانی کاره‌با له‌ گهرمی زه‌وی له‌م جوړه‌ بوو، له‌ سالی (۱۹۰۴ز) له‌ ههریمی (توسکانا) ی ئیتالیا دامه‌زرا، کاتیک هه‌لمی سروشتی له‌ زه‌وییه‌وه دهرپه‌ری. دواتر سالی (۱۹۱۳ز) به‌ کاره‌ی نا بو به‌ گهرخستنی سیستمی هێلی ئاسنین. به‌ره‌به‌ره‌ فراوان بوو، تا ئیستا ده‌توانیت (۸۰۰) میگاوات کاره‌با به‌ره‌م به‌ییت.




۲. **ویستگه‌ی هه‌لمی فلاش (خیرا):** ئاوی گهرمی په‌ستانی به‌رز له‌ قوولایی ناو زه‌وییه‌وه وه‌رده‌گیریت و ده‌گۆریت بو هه‌لم، هه‌لمه‌که‌ش توڕیانه‌ کانی بزوینه‌ر کار پێده‌کات. کاتیک هه‌لمه‌که‌ سارد ده‌بیته‌وه، چر ده‌بیته‌وه‌وه ده‌بیته‌وه‌ ناو، ده‌خه‌یته‌وه‌ ناو زه‌وی بو ئەوه‌ی دووباره‌ گهرمی وه‌رگیرته‌وه، به‌ کاربه‌یینه‌یته‌وه. زوڕپه‌ی ویستگه‌ کانی کاره‌بای گهرمی زه‌وی ویستگه‌ی هه‌لمی فلاش.

گه‌وره‌ی وزه‌و گهرمی.

ئه‌گه‌رچی (تیشکدانه‌وه) له‌ (دابه‌شکردنی ناوه‌کی) دا سفره‌، به‌لام (پاشماوه‌ی ژه‌هراوی) ی هه‌یه، له‌ کاتیکیدا ئەو وزه‌یه‌ی له‌ (یه‌که‌خستنی ناوه‌کی) یه‌وه به‌ره‌م ده‌یت ئەو پاشماوه‌یه‌ی نه‌.

۶. (گازی هایدروژین)، یه‌که‌یکتر له‌ هه‌وله‌ نوێیه‌کان بو ده‌ستخستنی سهرچاوه‌ی وزه‌ پریتییه‌ له‌ به‌ره‌مه‌یانی گازی (هایدروژینی سه‌وز) له‌ ناو، واته‌ جیاکردنه‌وه‌ی گه‌ردیله‌ کانی (هایدروژین) له‌ پیکهاته‌ی (ناو) له‌ رپی به‌ کاره‌یانی وزه‌ی سه‌وزو خاوینه‌وه‌ (تیشکی خۆروبا)، دواتر به‌ کاره‌یانی ئەو هایدروژینه‌ وه‌ک سهرچاوه‌ی وزه‌ بو سوتاندن و به‌ره‌مه‌یانی کاره‌با.



هه‌رچه‌نده‌ هایدروژین زوڕترین ره‌گه‌زی کیمیاوییه‌ له‌ بووندا، به‌لام کیشه‌ی سهره‌کی ده‌ستخستنی هایدروژین تیچووه‌ زوړه‌ که‌ی و توانای ئەمبار کردنیه‌تی.

۷. گهرمی ناخی زه‌وی **Geothermal Energy** وزه‌ی په‌یدا بوو له‌ گهرمییه‌ی زوړه‌ که‌ی چینه‌ کانی ناو توێکلی زه‌وی. تا بچینه‌ ناو قوولایی توێکلی زه‌وی (که‌ نزیکه‌ی ۵۰ کم ده‌بیته‌) پله‌ی گهرمی به‌رز ده‌بیته‌وه، به‌نزیکی ۳۰ پله‌ی سه‌دی بو هه‌ر ۱ کیلومه‌تر. پله‌ی گهرمی ناو کرۆکی زه‌وی ده‌گاته‌ زیاتر له‌ (۶۰۰۰) پله‌ی سیلیزی، واته‌

بەلام لە (كۆرنوال) لە خۆرئاواى باشوورى بەرىتانىا، ئەو
هەلمەى كە دروست دەيىت لەناو لويىكى داخراودايە
لەناو كارگەى دووانەيىدا، بۆيە هەرگىز پيوست بە
تاوهرى سارد كەرەه ناكات، هەرەها هەچ هەلم و غاز و
بۆيىكىشى لى دەرنەچيىت!

ويستگەى دووانى لە گەل ئەمبارە كانى پلەى گەرمى
نەمدا بە كاردەهيىنرەى كە گەرمى شلە كەى كەمتر يىت
لە (۲۰۰) پلە. هەر بۆيە لە پيگەى لاو كەى لە (كۆرنوال)
ئەم جوۆرە باشترىنە، چونكە پلەى گەرمى ۱۸۰ پلەى
سەديە لە قوولايى ژيىرەهوى نزيكەى (۵ كم) دا.




ويستگەى (كۆرنوال) لە برىتانىا بۆ بەرەمەيىنانى وزە.


شارەزايان وادەيىنن كە بەتەنها وزەى ئەمبارەهوى
بەكارنەپراوى ژيىر چىنە گرانيە كەى ناخى زەوى لە
كۆرنوال دەتوانيىت برى پيوستى (۱۰٪) ي هەموو وزەى
كارەباى بەرىتانىا دايىن بكات.
خالى لاواز و بيهيزى زوړيىك لەم سەرچاوه نو
بوووانەى وزە بەگشتى دوو شتى سەرەكيە، يە كيكيان
كەمى و بەش نە كەردنى ئەم وزەيە يە بۆ پيوستىيە كانى ئەم
سەردەمەى مەرۆف، ئەويتريش پەيوەستبوونى بەشيك
لەم سەرچاوانەى وزە بە كاتى ديارىكراوهوه، بۆنموونە
بوونى خۆر تەنها لە رۆژدا، يا بوونى بريكى (خۆر) و (با)
و (ئاو) پيوست تەنها لە چەند وەرزيكى ديارىكراوى
سالدا، نەك هەميشە.

• كيىشەى هەلگرتن و ئەمبار كەردنى وزە :

وتمان يە كيىك لە كيىشە سەرەكيە كانى وزەى (با)
و وزەى (خۆر) ئەو يە كە بەردەوام بەردەست نابن،



۳. ويستگەى كارەباى دوو سووړى: گەرمى پيوست
لە ئاوى زوړ گەرمى قوولايى زەويهوه وەرە گيريت و
پاشان گەرميە كە دەگويزيىتەوه بۆ شلەيە كى تر. بەو
شيۆە شلەى دووهم دەگوړيت بۆ هەلم و هەلمەكەش
توړباينى بزويىنەرە كانى كارەبا دەسوويىت.



و ه ك ويستەگانى هەلمى خيىرا (فلاش)، ويستگە كانى
هەلمى وشكىش بورجى گەورەيان هەيە بۆ دەر كەردنى
گەرمى زيادە بۆ بەرگە هەواى زەوى.



ويستگەى (لارديرللو) لە (توسكان) ئىتاليا بۆ بەرەمەيىنانى وزە لە گەرمى
ژيىرەهوى بە هەلمى وشك.

به‌ر دوو پارچه کانزای جیا ده کوت .

• سالی (۱۸۰۰ز) زانای ئیتالی (Alessandro Volta) یه کهم خانه‌ی پاتری دروست کرد که ته‌زوویه کی کاره‌بای به‌رده‌وامی ده‌دا، به دانانی چهند پلیتیکی زیو و زینک به جیاو له‌سه‌ریه ک له‌ناو سویراویکدا.

• سالی (۱۸۵۹ز) فیزیازانی فه‌ره‌نسی (Gaston Planté) یه کهم پاتری دروست کرد که بارگاوایی ده‌کرایه‌وه به ره‌ساس و ترشه‌لۆک، که تائیستاش هه‌مان بیرو که به‌کار دیت .

• سالی (۱۸۹۹ز) زانای سویدی (Waldmar Jungner) یه کهم پاتری نیکل-کادیوم (NiCd)ی دروست کرد.



• پاتری لیتیۆم و (رشید الیومی) :

زانای مه‌غریبی (رشید الیومی) به‌شدار سهره‌کیه له پهره‌پیدانی پاتری لیتیۆم به‌شیوه‌یه ک که بتوانیت بارگای بکریته‌وه.. کاتیک توانی سالی (۱۹۸۰ز) لیتیۆم و گرافیت به‌کاری بیتی پیکه‌وه بو هه‌ردوو سه‌ری پاتری. ئه‌وه‌بوو به‌هاو‌کاری ئه‌و سالی (۱۹۹۰ز) کۆمپانیای (سونی)ی ژاپۆنی یه کهم پاتری وشکی (ثایۆنی لیتیۆم) ی بارگاویکردنی خسته بازاره‌وه ، که ئه‌مه بازدانیکی گه‌وره بوو له جیهانی پاتری و به‌کاره‌ینانه‌کانی له ئامیره‌کاره‌بایی و ئه‌لکترۆنییه‌کاندا، به‌تایه‌تی مۆایل و ئۆتۆمبیلی کاره‌بایی. بۆیه له ئیستادا زۆربه‌ی پاتریه‌کان له ماده‌ی لیتیۆم دروست ده‌کری و تائیستا ئه‌مه دوا‌یین دا‌هینانی پاتری بارگاویکراوه .

ئیستا پاتری لیتیۆم پرفروشتییه ، ئه‌وه‌تا به‌گویره‌ی سایتی (بی بی سی) له سالی (۲۰۲۰ز) دا (۷میلیار) پاتری لیتیۆم ئایۆن فروشراوه. هه‌ربۆیه کۆمپانیاکان به‌رده‌وامن له پێشخستن و باشرکردنی توانا‌کانی ئه‌م پاتریه ، له پرووی


چونکه ئه‌و کاته ئه‌و وزانه به‌رده‌ستن که سه‌رچاوه‌یه هه‌بیت که تیشکی هه‌تاو و جووله‌ی بان، به پێچه‌وانه‌ی وزه‌ی ئاسایی که هه‌لگیراوه‌و، هه‌ر کاتیک پێوست پێ بیت به‌رده‌سته. بۆیه پرسیاره‌گران و گرنگه‌که ئه‌وه‌یه ئه‌و کاته‌ی که هه‌تاو دیاره‌و با‌هه‌لده‌کات چۆن ئه‌و وزه‌و گه‌رمیانه‌بپارێزین ، هه‌لپانگیرین بۆ ئه‌و کاتانه‌ی به‌رده‌ست نین و پێوستمان پێانه؟!

هه‌ربۆیه‌ی بیرو که و توێژینه‌وه‌کان به‌رده‌وامن که چۆن به‌باشترین شیوه‌ ئه‌م وزه‌خوا‌ینانه‌له‌و کاتانه‌دا که سه‌رچاوه‌کانیان به‌رده‌ستن ئه‌مبار بکری و هه‌لگیرین بۆ ئه‌و کاتانه‌ی که به‌رده‌ست نین..؟! بێگومان ئه‌و کاره‌ پێوستی به‌دا‌هینانیک هه‌بوو ئه‌ویش پاتری بوو.

• پاتری، دا‌هینانه‌گرنگه‌که :

• سالی (۱۹۳۶ز) و له‌کاتی دروستکردنی هیلای شه‌مه‌ندۆفیردا له‌نزیك شاری به‌غداد ، گۆزه‌یه‌کی گلپن دۆزرایه‌وه ده‌گه‌رایه‌وه بۆ سه‌رده‌می فارسی نزیك سالی (۲۵۰ پ.ز) که ناو‌نرا‌به (پاتری به‌غداد)، زانایان ئه‌م گۆزه‌یه‌ دا‌هینن به‌یه‌که‌م بیرو که پاتری . ئه‌م گۆزه‌یه‌ پرکراو بوو له‌سه‌ر که و لووله‌کیکی مس و توولیکی ئاسن له‌ناوه‌راستیدا بوو .

ئه‌و کارلیکه‌کاره‌بایی له‌ناو گۆزه‌که‌دا دروست بوو ده‌خه‌ملیت به‌نزیکه‌ی (اقۆلت).. بێگومان ئه‌و کارلیکه‌ بۆ ده‌ستخستنی کاره‌با نه‌بوو، به‌لکو پیده‌چیت بۆ روو‌پۆشکردنی کانزاکان بووین.



• سالی (۱۷۸۰ز) له‌زانکۆی پۆلۆنیای ئیتالی (Luigi Galvani) هه‌ستی به‌جووله‌ی لاقی بۆقیک کرد کاتیک

چند هه وليک هه ن بو به کارهينانی کاليسيوم يا مه گنيسيوم له بری ليثيوم له پاتريدا، بو دروستکردنی جه مسهري ئانود.. ههروهه تاقيرکرنه وه کراوه له سهر قه سديرو سيلولز بو به کارهينان له جه مسهريه کاره بايه کانی پاتريدا. يا پاتري دروستکردن به گورپني دوخی سليکون و چند هه ولي تریش.. به لام نه وه ولانه له سهر تادان و نه بوونه ته جيگره وه .

يگومان نه مانه هه مو وه ولي بو گورپن يا باشترکردنی دوخی پاتري له بواری هه لگرتن و نه مبارکردنی وزه کاره با..

به لام هه وليکی تر هه به بو هه لگرتن و نه مبارکردنی وزه گهرمی نه ویش به هوی پاتريه کی زه به لاجه وه.

جهنگی روسياو ئو کرانياو کيشی وزه :

جهنگی روسيا دژی ئو کرانيا له (۲۰۲۲/۲/۲۴) دهستی پیکرد. ئەم جهنگه بووه هوی سهر له نوێ تیشک خستنه سهر باب ته پيوستيه کان به وزه و گهران به دوای وزه جيگره وه وه وزه خاويندا. به هوی لایهنگری ولاتانی (پهيمانی ناتو) بو ئو کرانيا، روسيا سهرچاوه کانی وزه له زوربهی نهو ولاتانه بری. يه کيک لهو ولاتانه (فينلهندا) يه که زوربهی پيوستيه کانی گازی سروشتی له روسيا وهرده گرت. ئەم ولاته له ناو ولاتانی يه کيتی نهو روپادا دريژترين سنووری هه به له گهل روسياو، پاش نهوهی برياريدا بجيتته ناو پهيمانی (ناتو) وه روسيا گازو کارهباي لی بری. له بهر نه مهش دلهر اوکی و خه می سياسيه کان و هاو لاتیانیشان زور بوو سهر بهرته به سهرچاوه کانی گهرمی و رووناکی، به تايهت بو زستانی ساردو دريژی فينلهندا .



زورمانه وه، هه زانی و بهرگه گرتی گهرماو سهرماو، که می کاتی بارگاو یکردن و قه باره. به لام کيشی بهردهوامی ئەم پاتريانه نهوه يه نرخيان گرانه و توانای هه لگرتنی بریکی کهم و سنوورداری وزه شیان هه به .

ره گهزی ليثيوم يه کيکه له ماده تفته کان، چری زور که مه که (۰,۵۳۴ گم/سم^۳) يه و له گهل سوډيوم و پوتاسيومدا يه کيکه لهو ۳ کانزايه ی که سهرئاو ده که ون. ليثيوم ماده يه کی ته ره به چه قو لهت ده کریت، رهنگی سپی زيويه. ئەم ماده يه هه زوو ده بيهته خو له ميشی به هوی ئو کسانه وه و له ۱۸۰ پلهی سيليزيدا ده تو بيه وه .

(نه رهنين) و (بوليفيا) و (چيلي) سيگوشه ی سهرچاوهی خامی ليثيوم، نزیکه ی نيهی کان کانی ليثيوم لهو ولاتانه يه.

هوکاری گرانی مادهی ليثيوم نهوه يه ئاوی زوری پيوسته بو دهرهينان و شته وهی، بو نمونه له چيلي بو ۹۰۰ کيلوگرام ليثيوم ۱ ميلون ليتر ئاوی پيوسته .

له سالی (۲۰۲۲) دا نرخي ليثيوم ۴ هينده زيادی کردوه، ههروهه نیکل که پيکهاته يه کی تری پاتريه ۲ هينده زيادی کردوه، نه له منيوم و کوپالتيش نرخيان زيادی کردوه، که ئیستا زورجار کوپالت به کار دیت له گهل ليثيوم له ناو پاتريه کاند بو جه مسهري کاسود .

سهره رای گرانی ئەم ماددانه و تيچوونی زوريان، دهرهينانی زوربه شیان هوکاره بو پيسبوونی ژينگه.. بو نمونه دهرهينان و خاوينکردنه وهی (۱ تون) ليثيوم ده بيهته هوی دهره پرينی (۳ بو ۹ تون) دوانه ئوکسيدي کاربون بو بهرگه هه وای زهوی. دهرهينانی کوپالتيش ده بيهته هوی دهرچوونی گازیکی زهراوی له ناوچهی کان کاند او مه ترسی بو سهر ژبانی کريکاره کان دروست ده کات.



دهرهينانی پاتري ليثيوم له کهناوایکی نه مریکای باشوور

به تاییهت (هلسنکی) ی پایتهختی فنلندا که نزدیکترین پایتهخته له بازنه ی جه مسهری باکوور، پاش (ریکافیک) ی پایتهختی ئایسلاند. ته نانهت به شیکی باکووری فینلندا به هیچ شیوه یه ک خوری راسته و خو نایینیت له زستاندا، چونکه نه که ویتته سهروو هیلی (٦٨ پله) ی باکوور.



پاتریه لمینه کان داهینانیکه له وانه یه ریره ی پیشه سازی وزه له جیهاندا بگوریت، داهینه ره فینلندییه کان به هیوان ئهم کاره قهره بووی گاز برینه که ی روسیا له ولاته که یان بو بکاته وه، که مه ترسییه کی زوری بو دانیشتوانی ئه و ولاته به سته له که دروست کردوو له وه رزی سه رمادا .



به پیی وته ی کۆمپانیای ناوبرا و ئه و پاتریه لمینه نه کاریگه ریه کی گه و ره یان ده ییت بو ئهم کاتانه ، چونکه وزه ی هه لگی راوی ناو لمه که بو ماوه یه کی زور بینا کان گه رم راده گریت به تیچوو یه کی که م، له گه ل خاوین راگرتنی ژینگه ش. گه شه پیده رانی پاتری لمین ده لین ئهم داهینانه یان ئه توانیت کی شه ی بوون و گه یاندنی وزه چاره سه ر بکات به درێژایی سال .

به هۆی گۆرانی که شه وه واوه و ئیستاش به هۆی گرانبوونی نرخه کانی سووته مه نی له به ر جهنگی ئۆکرانیا، زۆربوونیکی به رچاوی وه به ره یان سه ریه له داوه له به ره مه یانی وزه ی نوپوو وه دا. جا هه رچه نده پلیتی زۆری وزه ی خورو پانکه ی وزه به خشی زۆریش بخریته سه ر تۆره کانی نیشتمانی به لام کی شه گه و ره که ی ئه م بار کردن و هه لگرتی وزه هه ر ده مییت .

پاتری لمین :

له گه ل ئه وه ی به رده وام توژیته وه هه بووه له بواری هه لگرتی وزه ی خاوین له لمداو بیرۆکه ی گه رمکردنی لم نوی نیه، به لام بیرۆکه ی هه ردوو ئه ندازیاری لاوی فینلندی تۆمی (Tommi Eronen) و مارکو (Markku Ylönen) که پاتریه کی زه به لاجیان دروست کرد وزه ی خاوین ئه م بار بکات بو چه ند مانگ پیش به کاره یانه وه ی، ئه مه ی ئه مان داهینانه و، ئهم دوو لاوه بو یه که م جار توانیان ئهم کاره بگوازنه وه بو ویستگه یه کی بازرگانی.




ئهم داهینانه نوییه له لایه ن تیمیکی ئه ندازیاری فینلندییه وه کراوه و، بریتیه له دروستکردنی پاتریه کی زه به لاج، بو ئهم مه به سته کۆمپانییه کیان پیکه یناوه به ناوی (وزه ی شه وه ی جه مسهری) Polar Night Energy، که به م ته کنۆلۆجیا یه وزه له (لم) دا به شیوه ی گه رمی له هاویندا هه لده گیریت بو به کاره یانه وه ی له زستانی ساردو تاریکی جه مسه ردا، که ولاتانی ئه سکه نده نافیای پی ناسراوه ..

هەلمەوێ دەگۆزێتێتوێ بۆ کۆگای گەرمی، بەم شیوەیە
لەمە کە تاو دەدرێت.

ئەم دەزگایە دەتوانێت (٨ میگاوات/کازێر) وزە ئەمبار
بکات و لەمە کە تا پلەی (٥٠٠ بۆ ٦٠٠)ی سیلیزی تاو
بدات.

بەم شیوەیە بەردەوام بایەکی گەرم لە ناو لەمە کەدا
دەسوورێتوێ و لە کاتی پێویستدا پاترییە کە بای گەرم
دەنێرێت بۆ گەرمکردنی ئاوی تۆری گەرمکەرەوێ
ناوچە کە.



بیروێکی ئەم پاترییە لمینە بۆ یە کەمجار لە کارگە یەکی
شاری (تامیری) لە فینلەندا گەشە ی پێدرا،
شارەوانی ئەو شارە بە شوین و هاوکاری ماددی
پشتگیری ئەم پرۆژە ی کرد. ئیستا پرۆژە کە لەناو
وێستگە ی بەرھەمھێنانی کارەبای (فاتاجانکۆسکی
Vatajankowski) دا دامەزرێوە لە شارۆچکە ی (کانکانپا
Kankaanpää) کە سیستمی گەرمی بۆ ناوچە کە دا بین
دە کات، دە ھەزار کەس لێ سوودمەندن.




گەرمی ئەم دەزگایە ھەموو خانوو و فەرمانگەو تەنانەت
مەلەوانگە ی ناوچە کەش سوودی لێ دە بین. ئەم گەرمیە
تا چەند مانگیک بەر دە کات. لە باشترین حالە تیداو

پاتری لمین چییە ؟

رەگەزی سەرەکی پاتری لمین بریتیە لە (لم). لەمە کە
لە ئەمباریکی زەبەلاحی پۆلای دابراو (عەز لکراو)
دا ھەلە گیریت کە تیرە کە ی (٤مە تر) و بەرزییە کە ی
(٧مە تر)ە. لەم پرۆژە ی دا نزیکە ی (١٠٠ تۆن) لمی ئاسایی
بیناسازی ئەمبار کراوە، لە سایلۆیە کە گەورە ی ستوونی
خۆ لە مێشیدا.



ھەموو بەشە کانی ئەم تانکە دە ییت عەزل بکریت بە
مادە ی عەزلی ستانداردی بەرگر لە سەرما. چینی عەزلە کە
لە نیوان چینی پۆلاکە و چینی دەرەوێ دا دە ییت. ییگومان
لە دەرەوێ سایلۆ کەش چەند پارچە و پێویستیە کە
تری تەواو کاری ھە یە وە ک بۆری عەز لکراو و پانکەو
پاشکۆ کانی، ئەمانە ھەموو بەستراوێ تەوێ بە تۆری
کارەبای گشتی ناوچە کەوێ.



ئەو کاتانە ی تیچوی کارەبا کە مەو ئاسان دەست
دە کەو ییت، وزە ی کارەبا لە وزە ی (خۆر) یا (با)وێ
دە گۆردریت بۆ گەرمی، لەرپی سوورپکی بۆری
داخراو و بەرگری و بگۆرە کارەباییە کان و بزویئەری

بۆ به کارهینان له م پاترییه دا به مه رجیک وشک بیت و هیچ ماده و پاشماوه یه کی ئورگانی و زیندووی تیدا نه بیت که نه گهری گرگرتنی هه بیت.. به لام تا چری زیاتر بیت باشتیه. ده لئین ئیمه نامانه ویت کپیر کی بکهین له گهل بیناسازاندا بۆ ده ستخستنی لمی مواصفات بهرز، له وانه یه ههر ئه و لمه ی که ناکریت بۆ بیناسازی به کار به ئیریت ئیمه به کاری بینین و بۆ گهرمی هه لگرتن به سوود بیت .



پاشماوه ی له و لمه ی که کراوه ته تانکه که وه

لم و جوړه کانی :

لم بریتیه له ده نکۆله ی وردی (بهرد) و (کانزا)، به یه کییک له و به ره مه سهروشتیانه ی سهرووی زهوی داده نریت که نوی نایته وه. جوړه کانی لم به گویره ی ئه و بهرده ی لئی دروست بووه ده گوړیت و چریان جیاواز ده بیت، چ لمی سروشتی بیت یا ده سترکد. لم له بیابانه کان و که ناراه کان و نه شکه وتی لمه کان و رپیره ی ئاوی رووبار و چه مه کانداهیه .

به نزیککی و تیکرای پیوانه جیهانییه کان ده نکۆله کانی لم تیره یان له نیوان (۰,۰۶ ملم تا ۲ ملم) ده بیت.

لم ئهم جوړه سه ره کیانه ی هیه :

۱- لمی سیلکا: پیکهاته ی سه ره کیی دووه م ئوکسیدی سلیکۆن (SiO_2) هه و له ده نکۆله ی شیوه کوارتز دایه له گهل چهند پیکهاته و کانزای تر. ئهم جوړه ی لم له زۆر شوینی جیهاندا بلاوه به تاییه ت بیابان و ناوچه وشکه کان. لمی سیلکا رهنگی له سپیه وه نزیکه و که متر بۆ کاری بیناسازی به کار دیت، به لکو به شیوه یه کی سه ره کی له دروستکردنی شوشه و دیکۆراتاندا به کار دیت .

۲- جوړی دووه می لم که زیاتر بۆ کۆنکریت و کاری بیناسازی به کار دیت، پیکهاته ی سه ره کیی کاربۆناتی کالسیۆمه ($CaCO_3$): ههروه ها له وانه یه تیکه له یه ک بیت له زۆر یک له پیکهاته و کانزاکان، له وانه ئوکسیدی ئاسن و کلۆرو کلۆکۆنیت و گهچ، ههروه ها (زیرکۆن) Zircon، (رۆتیل Rutile) که ئوکسیدی تیتانیۆمه وه، (تۆرمالین

به گویره ی بواری به کارهینان ئهم نه مباری وزه یه له سالیکیدا ده کریت ۲۰ بۆ ۲۰۰ جار پر بکریت و خالی بکریت هه .

بۆچی لم به کار ده هئیریت لم پاترییه دا ؟

کۆمپانیای Polar Night Energy واده بینیت که لم هۆکاریکی زۆر که م تئ چوو بگره بی تیچووی هه لگرتنی وزه یه و کاره که ش زۆر ساده و ئاسانه و خو به خو ش کار ده کات بی به کارهینان و سه ره فکر دنی هیچ ماده یه ک، به شیوه یه ک بۆ ههر کیلو وات/کارزیریک تیچووه که ی که متره له (۱۰ دۆلار) ی ئه مریکی .

گرنگی به کارهینانی (لم) له م پاترییه دا له وه دایه که زۆره و هه رزانه و له هه موو شوینیک هه یه و بهرده و امیش به کار ده هئیریت هه . لمی ئه و پاترییه زه به لاهه له چاله لمیکی نزیکه وه بۆی هئراوه . ههروه ها لم ماده یه کی زۆر باشه بۆ هه لگرتنی گهرمی چونکه به تپه رینی کات گهرمییه کی که م له ده ست ده دات. ئه و لمه گهرم ده کریت (۵۰۰ تا ۶۰۰) پله ی سلیزی بۆ چهند مانگیک، که ئه مه ش کۆگایه کی به نرخ ی وزه ی هه رزانه بۆ وه رزی زستان. له کاتیکیدا لم ده توانریت تا (۱۰۰۰ پله) ی سه دی گهرم بکریت، به لام پله ی توانه وه ی پۆلا (تیکه له ی ئاسن و کاربۆن به رپژه ی تا ۲٪) له نزیککی (۱۳۰۰ بۆ ۱۴۰۰) پله ی سلیزییه .

مادده ره قه کانی وه ک لم ده کریت گهرم بکرین تا پله ی زۆر زیاتر له پله ی کولانی ئاو. ههر بۆیه ئه گهر به هه مان قه باره ی تانکیک له بری ئاو لم به کار به ئیریت ئه و چهند قات وزه ده توانریت هه لبگیریت، به هۆی توانای زۆری وه رگرتن و هه لگرتنی ده نکۆله کانی لم بۆ گهرمی. به م شیوه یه رووبه رو قه باره و تیچوویه کی زۆری چهندین جار که متر مان بۆ ده گهریت هه و به به کارهینانی لم .

ناوه راستی تانکه لووله کیه لمینه که گهرمییه کی زۆر وه رده گریت و بۆ ماوه یه کی درپژخایه ن ده مینیه وه، به و شیوه یه سووریکی به کارهینانی دوباره ی کورتخایه ن له رووی سه ره وه و رووکاری ده ره وه ی تانکیه که دا دروست ده بیت که گهرمییه که متره. ئهم بیرو که یه ئه سته مه جیه جیکردنی له ناوه ندیکی شلدا وه ک ئاو یان خوپی تهاوه، چونکه وه ک ده زانریت شله کان به بهرده وامی تیکه ل ده بن و ده جوولین و گهرمی تیایدا یه کسان ده بیت. یه کیکیتر له سیفاته باشه کانی لم بۆ ئهم بیرو که یه ئه وه یه که لم به سه ر ناچیت و تیک ناچیت وه ک لیثیۆم و مادده کانی تر .

ئه ندازیارانی پرۆژه که ده لئین هه موو جوړه لمیک ده شیت



زه ويدا بنيات بنريت ، كه نه مهش تيچووي كار ه كه متر ده كاته وه .

تومي ئيروئين يه كيک له نه د ارياراني نه داهينانه ده ليت كؤمپانيای (وزهی شهوي جه مسهري) خوي ناماده ده كات بو گريه ستيك له گهل كؤمپانيه كي وزه ي گه رمي به خش بو دامه زراندي پاتريه كي هاوشيوه ، به لام نه ميان (۱۰) هينده ي پاتريه كي (كانكانيا) گه وړه تر ده بيت .

ايا ده كړي نه داهينانه بگوازيته وه بو ولاتاني تر؟

ده ستيشخه ربي (Mission Innovation) كه دانراوه بو داهينانه نويي كاني بواري وزه ي سهوز (خاوين) وا مه زنده ده كات كه هه لگرتن و نه مبار كړدن وزه له كؤمپانيای (Polar Night) به هه موو توانا كانيه وه ده توانيت بيته جيگړه وه ي نهو سه رچاوانه ي وزه كه سالانه كار بو ن ده سوو تين ، به ريژه يه ك ده ردان و ده ر په رينه كاني دوانه ئو كسيدي كار بو ن سالانه كه م ده بيتته وه . به داخه وه نهو ريژه يه به رامبه ره به برپك له نيوان ۵۷ بو ۲۸۳ ميگا تون له گهل هاتني سالي (۲۰۳۰ز) . به م شيوه ي هس نه مه به شداريه كي زور باشي نه م پر وژه يه ده بيت له كه مكر دنه وه ي نه م ده ر دانه خراپانه .

نه م پر وژه يه بو نهو ناوچانه باشه و زور تر به كارديت كه خاوه نسي سيستم ي گه رمكه ره وه ي ناوه ندين ، واته نهو سيستم ي كه يه كسر گه رمي ده گه يه نيته ده ست به كار به ره كان نه ك سوو ته مه ني و وزه وه ك گاز يان كار به . له ولاتاني نه سكه نده نافياش نيوه زياتري خانوه كان جوړيك له جوړه كاني گه رمكر دنه وه ي ناوه نديان هه يه ، هه روه ها له چهن د ناوچه يه كي ولاتاني تريش هه يه ، كه باكووري چين و نه مريكاش له و شيوه يه .

سه رچاوه كان /

1. <https://www.bbc.com/future/article/20221102-how-a-sand-battery-could-transform-clean-energy>
2. <https://www.euronews.com/green/2022/07/06/sand-batteries-https://www.swissinfo.ch>
3. <https://edition.cnn.com/us/live-news/nuclear-fusion-reaction-us-announcement-12-13-22/index.html>
4. <https://thred.com/ar/tech/innovative-sand-battery-is-green-energys-beacon-of-hope>
5. <https://www.swissinfo.ch>
6. <https://www.marianne.net/societe/sciences-et-bioethique/lhydrogene-revolution-energetique-ou-fausse-bonne-solution>
7. <https://geothermalengineering.co.uk/united-downs>
8. <https://www.worldometers.info>

Tourmaline كه نه مانه هه موويان پيكهاته ي كانزي قورس و پته و به ركه گرن .

هه ر له بهر نه م پيكهاته جياوازه شه ده نكوله كاني لم رهنگي جياوازيان هه يه ، رهش و قاوه يي و زه رد و سور و نه نانه ت سهوزيش . لم تا رهنگي كالتر بيت به ره و زه رد ي بو كونكريت و بيناسازي باشته . هه روه ها لم تا زير تريت و قه باره ي ده نكوله كاني له ورده وه بو گه وړه ي تيدا بيت باشته و پيوسته خاوين بيت له خوي و خول و توز و زينه ماده كان .

ايا ده كړي نه م گه رميه هه لگيراوه ي پاتري لمين به كار به يريته وه بو ده ستيشخه ي وزه ي كار به ؟

به كار به يريته وه ي نه م وزه ي گه رميه بو كړ دنه وه ي به وزه ي كار به نه سته م نه ، نه م كار ه پيوستي به تورينيات و ناميري تري جياوازه هه يه ، وه ك به كار به ياني تور يانه هه لميه كان **ORC Organic Rankine Cycle** بو گوريني وزه ي سووتان و گه رمي بو وزه ي كار به . به لام نه م كار ه زور گران و ناابووريانه يه ، چونكه كاريكي ئالوزه و توانايه كي زور له ده ست ده چيت و تيچوويشي زور ده بيت .

داهاتووي پاتري لمين :

كؤمپانيای ناوبراو ده ليت تواناي نه م پر وژه يه ده گاته ۹۹٪ واته پاتريه كه تنه ا ۱٪ وزه ي هه لگيراوي به فيرو ده چيت نهو يش به هو ي مانه وه ي نه م گه رميه له نيوان مانگه كاني هاوين تا زستان . ته مه ني خه مليتراوي نه م ده ز گاو لمهش چهندين ده يه ده بيت . له گهل نه مه شدا تا ئيستا نه م بيرو كه يه نه خراوه ته ئاستي كار بو خانوي بچوكي خيزانه كان ، به وته ي كؤمپانيا كه خويان .

هه رچهنده نه گه ر تواناي هه لگرتني وزه ي نه م پاتريه به راورد بكريت به پاتريه كي هه مان قه باره له ليشومر (۵- ۱۰) هيند كه متره ، به لام تيمي داهينه ر ده لين له رووي تيچونه وه پاتريه لمينه كي (كانكانيا) كه (۸ ميگاوات) وزه ده دات نزيكه ي (۲۰۰ هه زار دولاره) ، له كاتيكا تيچووي پاتريه كي ليشومر نه گه ر ۸ ميگاوات وزه بدات ۱,۶ مليون دولار ده بيت ، واته (۸) هينده گرانتر .

پاش سه ركه وتنيان له (تاميري) نهو كؤمپانيه ي زور داواي بو هاتوه بو بنياتاني هاوشيوه ي نه م پاتريه پيش هاتني وه رزي زستان و پيوستي گه رمكر دنه وه . نه م كؤمپانيه ده ليت به هيوين په ره به م كار ه بدين ، به شيوه يه ك بتوانين ۲۰ گيگاوات / كاژر وزه نه مبار بكه ين و تا پله ي ۱۰۰۰ ي سيليزي لم تاو بدين . ده كريت له بري نه م تانكه لوله كييه ي ئيستا به كار هاتوه ، نه مبار ي زه به لاحتري له ژر

یو زاخاوی میښکی



نهم گوښه په تایبه ته به هندی کاری سهر وسه موره و سهر سور هینر و داهینه راته که جوړیک له جوړه گانی دیقه ت و پیوانه سازی و بیړ کردنه و دی تیدایه که نژیکه له کاری نه نداز یاریه وه. هر بویه پیمان باش بوو که نهم گوښه په دروستیکه یڼ بوئ و دی هندی دووړیکه وینه وه له فویندنه و دی بابه ته نه ندازه ییبه کان و که میکیش میښکمان هیور بیته وه. به هیوای لیرا زیبون سوودگه یاندنی.

هر لیره شه و داواکارین له نه نداز یارانې نازیز که له جوړه بابه ته مان بو بنیرن یو بلاو کردنه وه. له گیل ریزماندا.....

ناماده کړنی
گوفاری نه نداز یاران

أسرار هندسة بناء « الأهرامات » لا تزال غامضة !



لا تزال مستمرة لمعرفة سبب وجود هذا الفراغ . من جانبه. قال الدكتور **هاني هلال** . وزير التعليم العالي الأسبق . والمنسق العام لمشروع استكشاف الأهرامات . إن « الفريق العلمي لا يزال مستمرا في العمل باستخدام تكنولوجيا (الميون) والأشعة تحت الحمراء في مسح الهرم الأكبر » . مشيراً إلى أنه « حتى الآن لم يُكتشف عن كيفية بناء الأهرامات خاصة هرم خوفو » .

وأضاف هلال. في تصريحات لـ« الشرق الأوسط » . أن « الفريق تمكن من إيجاد فراغ داخل الهرم . ويعمل حالياً على تأكيد هذه النتائج ومعرفة حجم الفراغ وأسباب وجوده » . مشيراً إلى أن « الهرم الأكبر يحوي كثيراً من الأسرار الهندسية. فمثلاً لا يعرف أحد سبب وجود (الغراند غاليري) داخله. وهو عبارة عن مر واسع داخل الهرم يأتي بعد الممر الضيق الموجود عند مدخله» . وأوضح أن «هناك اجتهادات ونظريات حول أسباب بناء الهرم. لكنها غير مؤكدة علمياً. مثل القول بأن هدف (الغراند غاليري) هو إدخال جثة الفرعون. لكن الجثة تمر عبر ممر ضيق في البداية. فما الحاجة لتوسيعه . وكذلك التفسيرات التي تقول. إن


يطالعنا علماء الآثار يومياً بنظريات واكتشافات جديدة حول أسرار بناء أهرامات الجيزة في مصر. وعلى الرغم من مرور سنوات من البحث والتنقيب والنظريات التي ذهب بعضها بعيداً إلى حد الادعاء بأن سكان الفضاء هم من بنوا الأهرامات. فإنه حتى الآن لم يُكتشف غموض هندسة بنائها. خصوصاً الهرم الأكبر «خوفو» الذي لم تكتشف كل أسرارته حتى الآن .

الدكتور **محمد عبد المقصود**. رئيس قطاع الآثار المصرية السابق في وزارة الآثار. أكد لـ« الشرق الأوسط » أن «الأهرامات ما زالت تحوي كثيراً من الأسرار التي لم تُكتشف بعد». مشيراً إلى أن « هذه الأسرار تتعلق بهندسة بنائه. ولذلك فإن الكلمة هنا لعلماء الهندسة وليس الآثار » .

وقبل نحو عامين بدأ فريق من علماء الهندسة من **مصر** و **اليابان** و **فرنسا** أبحاثاً لكشف أسرار بناء الأهرامات باستخدام تكنولوجيا جزيئات «الميون». التي استطاعوا من خلالها اكتشاف وجود فراغ كبير داخل الهرم الأكبر «خوفو». وأعلن عن هذا الاكتشاف منذ عام. لكن الأبحاث


لاكتشاف غموض الأبواب السرية داخل هرم خوفو . لكن المحاولة لم تسفر سوى عن باب .

- ١ - الحجر الواحد في الهرم وزنه ما بين ٢ طن إلى ١٥ طن .
- ٢ - عدد أحجار الهرم حوالي ٣ مليون حجر .
- ٣ - وزن حجر الجرانيت في سقف حجرة الملك وزنها ٧٠ طن ! ولا أحد يعرف كيف رفعها الفراغة رغم حجمها المهول .



- ٤ - ارتفاع الهرم ١٤٩,٤ متر , و المسافة ما بين الأرض والشمس ١٤٩,٤ مليون كيلو متر (من أسرار الفراغة الغامضة) .

- ٥ - مر الدخول للهرم يشير إلى النجم القطب الشمالي و الدهليز الداخلي يشير إلى نجم الشعرى اليمانية .
- ٦ - لو وضعت قطعة حمة في حجرة الهرم فإنها سوف تنشف من السوائل ولكن لن تتعفن (السر غامض) .
- ٧ - محيط الهرم مقسوم على ارتفاع الهرم يساوي ٣,١٤ وهذا الرقم يعتبر رقماً غير عادي في علم الرياضيات . يسمى الثابت الرياضي (ط) ويستخدم في الرياضيات والفيزياء بشكل مكثف .
- ٨ - الهرم كان يضيء ليلاً لأنه كان مطلياً بمادة مشعة .
- ٩ - موضع الأهرام الثلاثة يوازي ثلاثة نجوم في السماء تسمى حزام الجبار .



- ١٠ - يوم واحد في السنة تتسلل أشعة الشمس إلى داخل الهرم الأكبر وهو يوم مولد الفرعون .

سبب وجود ٥ حجرات فارغة فوق الحجرة الرئيسية التي عُثر بها على تابوت (خوفو) الفارغ . هو تخفيف الأحمال . وهذا غير صحيح هندسياً . وقد يكون كذلك في الغرفة الخامسة . أما في باقي الحجرات فلا نعرف سبب وجودها . ونشرت مجلة Nature العلمية اكتشافات الفريق في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي . وقالت إن « الفريق البحثي اكتشف فراغا داخل الهرم الأكبر يصل حجمه إلى ٣٠ متراً . وإن هذا الاكتشاف ربما يؤدي إلى كشف غموض هرم خوفو الذي يبلغ عمره ٤٥٠٠ سنة » .



ويعمل علماء الآثار منذ سنوات على كشف غموض هرم خوفو والبحث عن حجرة دفن سرية للملك خوفو الذي لم يُعثر على المومياء الخاصة به . لكن الأبحاث لم تصل إلى نتيجة حتى الآن . وقبل عدة سنوات روج البعض إلى احتمالية مشاركة سكان من الفضاء في بناء الأهرامات . بسبب صعوبة نقل أحجارها الكبيرة من المحاجر إلى مكان بنائها . لكن الاكتشافات الأخيرة دحضت هذه النظريات . من جانبه . قال الدكتور زاهي حواس . وزير الآثار الأسبق . لـ « الشرق الأوسط » : إن « هذه الادعاءات والنظريات تم إثبات عدم صحتها عند اكتشاف بردية وادي الجرف التي أوضحت كيف نُقلت الأحجار لبناء الأهرامات . وهناك كثير من الاكتشافات التي أكدت مصرية الأهرامات ومصرية من قاموا بإنشائها » .

وأضاف حواس أن « هذا الكشف هو أهم اكتشافات القرن الحالي . حيث تتحدث بردية وادي الجرف عن شخص يدعى ميرر كان رئيساً للعمال الذين كانوا يقطعون الحجارة لبناء الأهرامات وينقلونها عبر النيل في مراكب » . مؤكداً أن « بردية وادي الجرف دحضت كل النظريات التي كانت تشكك في بناء المصريين للأهرامات » .


و عمل حواس فترة طويلة في منطقة الأهرامات واستطاع الكشف عن مقابر العمال بناء الأهرامات في التسعينات من القرن الماضي . التي دحضت نظرية بناء الأهرامات بالسحرة . وكانت هناك محاولة عام ٢٠١٠ لاكتشاف ما الذي يوجد خلف حجرة الدفن الرئيسية . وقد أدخل روبوت

في القرن العشرين .


- ١٦ - المدار الذي يمر بمركز الهرم يقسم القارات والمحيطات إلى نصفين متساويين تماما من حيث المساحة .
- ١٧ - أمواس الخلاقة الفاترة تصبح حادة كالسيف إذا تُركت لعدة أيام داخل الهرم (السبب محير وغير مفهوم).
- ١٨ - يقول العلماء أن ما تم اكتشافه من آثار وأسرار الفراعنة إلى الآن لا يتعدى كونه قطرة من محيط شاسع.



- ١١ - الخناجر الفرعونية داخل غرف الهرم لا تصدأ ولا تفقد حدة نصلها رغم مرور آلاف السنوات عليها (السحر لم يعرفه العلماء إلى اليوم) .



- ١٢ - في بعض غرف الهرم تتوقف الأجهزة عن العمل وتقطع إشاراتهما. والسبب مجهول .
- ١٣ - موقع الأهرامات يقع على نفس الخط الذي يربط مثلث برمودا في المحيط الأطلسي ومثلث فرموزا في المحيط الهادئ، وكلا المثلثين حدث فيهما أمور غريبة، مثل اختفاء السفن والطائرات وتعطل البوصلة .
- ١٤ - بداخل الهرم الأكبر ٣ غرف، إثنان منهما فوق الأرض والأخرى تحت الأرض، وميرابو هو المهندس العبقرى الذي بني هذا الهرم .. واستغرق بناؤه ٢٠ عاما و كلف بناؤه حوالي ١٠٠ ألف عامل .
- ١٥ - تتجه أركان قاعدة الهرم الأربع إلى الاتجاهات الأصلية للأرض في دقة مذهلة جعلت العلماء يعدلون حساباتهم



شركة Boom .. تكشف عن تصميم جديد لطائرة Overture الأسرع من الصوت ! ...



أن نأخذ الوقت الكافي للتعليم، والتكرار، والمضي قدماً في مسارنا».

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طلبت شركة الخطوط الجوية المتحدة شراء ١٥ من الطائرات الأسرع من الصوت، والتي يمكن أن تقطع المسافة الفاصلة بين نيويورك ولندن بثلاث ساعات ونصف الساعة فقط.

واستثمرت الخطوط الجوية اليابانية ١٠ ملايين دولار في شركة Boom عام ٢٠١٧، وفي إمكانها شراء حد ٢٠ طائرة.

بـ ٧ أضعاف سرعة الصوت و ٧ أضعاف الطائرات العادية.. هل نخلق على هذه الطائرة قريباً؟

تبذل شركة Boom مجهوداً كبيراً في جعل هذه الطائرة الأسرع من الصوت، أكثر استدامة وهدوءاً.

وأوضحت سافيت أن إدخال محرك رابع في تصميم الطائرة المحذّر سيساعد بالتخفيف الكبير من الضوضاء، في حين أن Overture ستستخدم أول نظام ألي للحد من الضوضاء في العالم. وتشرح قائلة: «لقد ركزنا حقاً على كيفية جعل عمليات إقلاعنا وهبوطنا هادئة، إن لم تكن الأكثر هدوءاً من أي طائرة أخرى خلق لمسافات طويلة وتغادر من أي مطار».

ستكون الخطوط الجوية المتحدة هي أول شركة طيران أمريكية تشغل طائرة Boom Overture, plain_textCredit: Boom

Supersonic و تقول سافيت إن شركة Boom جلست مع الآلاف من الركاب المحتملين من أجل معرفة احتياجاتهم على نحو أفضل، ووجدوا أن الرغبة بالسرعة المستدامة كانت عالية إلى حد كبير. وتابعت سافيت: «يريدون تجربة طيران جديدة.. لا يريدون قضاء ضعف الوقت على متن رحلة، خصوصاً بعد تفشي كوفيد-١٩».

هل يمكن أن يكون الصوت الأسرع من الصوت هو مستقبل السفر، أم أنه مجرد حلم بعيد المنال لن يتحقق حقاً؟

تعتقد سافيت أن Overture لديها القدرة على إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي إسوة بطائرة بوينغ ٧٤٧ الجامبو، التي طارت تجارياً للمرة الأولى عام ١٩٧٠، وأصبحت تعرف باسم «ملكة السموات». وتقول: «في النهاية، نود أن نكون رواداً بإجراء تغيير ثوري، حيث تصبح الرحلات الأسرع من الصوت هي طريقة الطيران المفضلى الناس».

وأضافت: «خلال ١٠ إلى ١٥ عاماً، نتوقع أن تكون الخيار الأول للسفر، لأنها تحدث فرقاً كبيراً».

مرّ حوالي ٢٠ عاماً على خلق طائرة الكونكورد للمرة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، تعمل العديد من الشركات على بث الروح في السفر الأسرع من الصوت، لكن هذا الطموح لم يأت ثماره إلى الآن.

ومع ذلك، تسعى شركة Boom Supersonic الناشئة، ومقرها كولورادو، إلى جعل الطيران الأسرع من الصوت حقيقة مرة أخرى.

بعد حوالي عامين من طرح النموذج الأولي من طراز TS الأسرع من الصوت، XB1، كشفت شركة Boom عن تصميم جديد رئيسي لطائرة Overture التي طال انتظارها.

و من المتوقع أن تنقل الطائرة أول ركابها عام ٢٠٢٩.

طائرة ركاب خلق به أضعاف سرعة الصوت.. هل تتحول الرحلة الخيالية إلى واقع؟

وتم الكشف عن تصميم الطائرات، التي كانت قيد التطوير منذ سنوات عدة، هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي في معرض فارنبرة للطيران، وهو حدث تجاري للطيران مقره المملكة المتحدة.

ولا يتميز التصميم المحذّر بمحرك إضافي فحسب، بل يحتوي أيضاً على هيكل محيطي وأجنحة النوارس.

وقالت (كاثي سافيت) رئيسة وكبيرة مسؤولي الأعمال لدى Boom Supersonic إن التصميم المكرر هو نتيجة حوالي ٢١ مليون ساعة من محاكاة البرامج، وخمسة اختبارات أجريت في نفق الرياح و ٥١ تكراراً للتصميم.



صورة تعرض الطائرة الأسرع من الصوت المعاد تصميمها من شركة Boom Supersonic, plain_textCredit: Boom Supersonic

و أوضحت سافيت، أثناء حديثها مع CNN: «كان علينا حقاً

١٠ خصائص للمهندسين الناجحين



١- العمل الجماعي Teamwork

العمل الجماعي يقود إلى إكمال مشروع بنجاح. لا أحد يستطيع إكمال مشروع بمفرده؛ لذا هم بحاجة إلى الآخرين للمساهمة. هناك وظائف يمكن القيام بها بشكل فردي، ولكن في أكثر الأحيان، سيكون المهندس جزءاً من فريق أكبر. ويجب أن يكون قادراً على العمل بشكل جيد فيه.

الجمالية و اللباقة يقطعان شوطاً طويلاً في بناء ثقة الفريق. غالباً ما يتم تقديم تفاصيل المشروع إلى المديرين والعملاء. وقد تصبح هذه التفاعلات تصادمية. لذا يجب على المهندس فهم موقف الجميع وتجنب التعرض للهجوم. وإبلاغ أعضاء الفريق بالمستجدات، وتقديم الحقائق بدقة دائماً.

٢- التعلم المستمر Continuous learning

تتغير تقنية Technology ومنهجيات Methodologies العمل باستمرار. وليس هناك مجال يحدث فيه ذلك التغيير أكثر مما في مجال الهندسة. فالمهندس الناجح قادر على مواكبة آخر التحديثات التكنولوجية وقادر على تقديم أفضل قيمة وجودة لعمله.

المهندسين فضوليون بطبيعتهم. فهم مهتمون بفهم كيفية عمل الأشياء. وهذا الفضول يعطيهم القدرة الطبيعية للتعلم ويسمح لهم بمواصلة بناء معارفهم. في العصر الحديث، تتغير التكنولوجيا بسرعة. لذلك من الأهمية بمكان أن تتعلم باستمرار وأن تكون على دراية بكل جديد. ودائماً لا تفترض أنك تعرف كل شيء.

٣- الإبداع Creativity

قد يبدو كلام مبتذل، لكن المهندسين الناجحين لديهم القدرة الفطرية على "التفكير خارج الصندوق". حيث تعتمد الصناعة الهندسية على القدرة على حل

المهندسون هم المخترعين والمصممين والمحللين وبناءة عصرنا الحديث. فهم يصنعون الآلات والهياكل والأنظمة التي نستخدمها بشكل يومي وخلال معظم وقتنا دون التفكير مرتين في الجهد الذي بذله المهندسون. قيود الفيزياء، وحدود تكنولوجيا التصنيع في العصر الحديث، والقيود التي تفرضها خصائص المواد الحالية، والمتطلبات من حيث الصحة والسلامة والتكلفة: كل هذه الأشياء يجب على المهندسين مراعاتها عند تصميم أي شيء يعملون عليه. لحسن الحظ، يتم تدريب المهندسين على التعرف على هذه المشكلات وحلها؛ ولكن من أجل التعرف عليها وحلها، يجب أن يكون لدى المهندسين مجموعة خاصة جداً من المهارات الذاتية، والمهارات التي يتم اكتسابها على مدى المسيرة المهنية الطويلة، والمهارات المكتسبة من مواقف صعبة التي تجعل المهندسين يعايشون الكوابيس الليلية بسبب المشكلات التي تواجههم. فما هي هذه المهارات؟



المهندسون الناجحون لديهم فضول طبيعي ويبحثون دائماً عن طرق لتحسين الأمور. يجب أن يكونوا قادرين على تحليل نظام قائم، وفهم كيفية عمل أجزائه المختلفة كل منها علي حدة أو كوحدة.

٨- الإنتباه للتفاصيل Attention to detail

يهتم المهندسون الناجحون بأدق التفاصيل. ويدركون أن أي أدنى خطأ قد يتسبب في تداعي هيكل أو التسبب في خلل في النظام أو خلل في البرنامج. أصغر خطأ يمكن أن يكلف قدراً كبيراً من المال، أو في بعض الحالات، يكون قاتلاً. قد تحتوي المشاريع المعقدة على عدد كبير من الخطوات لإكمالها وقد يؤدي تأخير وجود شيء صغير إلى تأخير مشروع بأكمله. أن تكون مهتماً بالتفاصيل خلال مراحل التخطيط والتطوير أمر أساسي لتحقيق النجاح الشامل. يعلم المهندسون الناجحون أن نجاحهم يعتمد على قدرتهم على التحكم في التفاصيل. لا تفترض أبداً أن شيئاً ما صغيراً جداً أو لا أهمية له.

٩- قدرة الرياضيات Mathematical ability

حلت البرامج تقريباً مكان جميع المعادلات المشتقة والمعقدة التي اعتاد المهندسون حلها يدوياً. وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك حاجة للمهندسين للقيام بهذه الحسابات المعقدة بأنفسهم، فإن هذا لا يعني أنهم لا يحتاجون إلى امتلاك مهارات رياضية ممتازة. يجب أن يكون المهندسون متمرسين في علم المثلثات وحساب التفاضل والتكامل من أجل استخدام حزم البرمجيات، ويكونوا قادرين على تفسير النتائج المستخلصة منها. ويجب أن يكونوا قادرين على فهم نوع العمليات الحسابية المطلوبة لضمان إجراء النوع الصحيح للمحاكاة، وتحديد النماذج بشكل صحيح عند إجراء عمليات المحاكاة.

١٠- القيادة Leadership

تشمل القدرة على القيادة العديد من الخصائص المذكورة بالفعل في هذه القائمة. لكن كونك قائداً هو أكثر بكثير من هذا. حيث يتطلب مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين بالإضافة إلى القدرة على إلهام وتحفيز الآخرين لتقود فريقك لتحقيق النجاح. يجب أن يكون لدى المهندس الناجح مهارات رياضية ممتازة Mathematical Skills. ويفكر بشكل منطقي Think Logically وأن يكون قادراً على حل المشكلات. لكن المهندسون أيضاً في حاجة إلى "مهارات شخصية Soft Skill" متطورة حتى يتمكنوا من أداء المهام الغير فنية بسلاسة. عادة ما يكون الأشخاص ذوو الشخصية الجذابة واللطيفة والودودة محبوبين، ويمكنهم الحصول على الدعم بسهولة.

المشكلات بشكل إبداعي. وبعد المهندسون القادرون على استحضار الشغف والحلول الإبداعية والأفكار الكبيرة إلى الطاولة هم الأكثر أهمية لأن الشركات تعتمد على الإبداع لحل المشكلات بكفاءة أو لتحسين كفاءة النظم والعمليات الإنتاجية المتوفرة. انتبه دائماً إلى جانب التطبيق العملي عند اقتراحك للحلول الإبداعية.

٤- حل المشكلات Problem solving

أي مشروع، مهما كان كبيراً أو صغيراً، سيواجه مشكلات، ويجب أن يكون المهندس قادراً على معالجة هذه المشكلات بفعالية عند ظهورها. فيجب عليهم أن يدرسوا المشكلة بدقة، وأن يفهموا تماماً تأثيرها على المشروع، ثم يطبقوا مهاراتهم التحليلية بطريقة منهجية وفعالة من أجل تحديد السبب الجذري للمشكلة. و لحل المشاكل بفعالية، يجب أن يتمتع المهندس أيضاً بالقدرة على الاستماع الجيد لصاحب المشكلة. فمن خلال الاستماع بعناية، يستطيع المهندس أن يفهم تماماً طبيعة المشكلة ويحدد جميع الحلول المتوفرة من وجهة نظر واعية.

٥- القدرة التحليلية Analytical ability

تسير القدرة على حل المشكلات بفعالية جنباً إلى جنب مع القدرة على تحليل المشكلات بشكل صحيح. مطلوب من المهندسين أن يفكروا بطريقة تحليلية من أجل إيجاد حلول. ويضمن تحليل نطاق المشروع أو مواصفات المنتج أن يفهم المهندس تماماً المتطلبات ذات الصلة بذلك، ويستخدم الموارد بفعالية لتحقيق النتيجة المثالية. قد يلزم اختبار منهجيات مختلفة قبل تخصيص الموارد لضمان حل ناجح.

٦- مهارات التواصل Communication skills

التواصل هو أكثر من مجرد قراءة أو كتابة أو التحدث أو الاستماع. بالنسبة للمهندس، مهارات التواصل Communication Skills تعني القدرة ليس فقط القدرة على فهم التعقيدات الفنية، بل أيضاً القدرة على ترجمة المصطلحات الفنية بإيجاز وفعالية إلى مصطلحات للشخص العادي دون الحاجة لدعم من الآخرين. يتواصل المهندسون مع أشخاص على مستويات مختلفة، من العمال غير المهرة إلى المديرين. وتعد القدرة على التواصل بطريقة محترمة وواضحة وموجزة أمراً ضرورياً لضمان نقل الرسالة الأساسية بفعالية.

٧- التفكير المنطقي Logical Thinking

لفهم الأنظمة المعقدة بالكامل، يجب على المهندس فهم جميع جوانب النظام. يجب على المهندس معرفة كيفية عمل النظام، وما الذي يمكنه أن يتسبب في خطأ وكيفية إصلاحه. وهذا يتطلب القدرة على التفكير المنطقي، وتقييم وفهم كل عنصر يؤدي إلى ذلك.

گه‌شه‌کردنی به‌رده‌وامکراو Sustainable Development

وه ئاسته‌نگییه‌کانی په‌په‌وه‌کردنی بینای سه‌وز له کوردستان

ئاماده‌کردنی
ئه‌ندازیاری شارستانی
سۆران عه‌لی حه‌سه‌ن



هۆی گیرخواردنی گه‌رمایی (Global Warming) و به‌رزبوونه‌وه‌ی پله‌ی گه‌رمای زه‌وی و ترشه‌باران و زۆر له‌کاره‌ساته‌ ژینگه‌یه‌کانی تر که نازانریت که‌ی ته‌واوده‌بن، جگه‌ له‌کیشه‌ ته‌ندروستییه‌کان که هه‌ژمار ناکرین و کۆنترۆل ناکرین، ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی گه‌ران به‌ دوای سه‌رچاوه‌ ووزیه‌کی ئه‌له‌ترناتیف و پاک که گه‌شه‌پیداکی به‌رده‌وامکراو به‌رجه‌سته‌ بکات و کاریگه‌ری نه‌رینی نه‌ییت له‌سه‌ر ته‌ندروستی مروف و ژینگه‌، ئه‌ویش سه‌رچاوه‌کانی ووزیه‌ نوێ بووه‌وه‌یه که به‌ شیوه‌یه‌کی سروشتی دروست ده‌ییت و به‌رده‌وام ده‌ییت به‌بێ ئه‌وه‌ی هیچ جوهره‌ پاشماوه‌یه‌کی زیانبه‌خشی لی‌بکه‌وێته‌وه‌.

ووزیه‌ی نوێبووه‌وه‌ ئه‌و ووزیه‌یه‌ که له‌ سه‌رچاوه‌ سروشتیه‌کان ده‌ستده‌که‌وێت و نوێ ده‌ییت‌وه‌ یان ئه‌و ووزانه‌ی که کۆتایان نایه‌ت (ووزیه‌ به‌رده‌وامکراو) (Sustainable Energy) سه‌رچاوه‌کانی ووزیه‌ به‌رده‌وامکراو (نوێبووه‌وه‌) جیاوازییه‌کی گه‌وره‌ی هه‌یه‌ له‌ گه‌ل ووزیه‌ی لاسایی و هیچ پاشماوه‌یه‌کی لی‌ ده‌رنایه‌ت و هه‌ر گازه‌ زیانبه‌خشیکی تر وه‌ کاریگه‌ری نیه‌ له‌سه‌ر

پیشه‌کی :

جیهان رووبه‌رووی زیادبوونیکی زۆر گه‌وره‌ بووه‌ته‌وه‌ له‌ پيسبوونی ژینگه‌ به‌هۆی زیادبوونی شارستانی، ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی ئه‌وه‌ی که کۆمه‌لگه‌ی نیو ده‌وله‌تی رووبکه‌نه‌ گه‌شه‌کردنی به‌رده‌وامکراو (Sustainable Development) له‌ هه‌موو سی‌کته‌ره‌کانی ژيان به‌ تايه‌ت له‌ سی‌کته‌ری بیناسازی له‌به‌ر ئه‌وه‌ی رێژه‌یه‌کی زۆری پيسبوونی ژینگه‌ له‌ جیهان ده‌گریته‌ خۆی وه‌ رووکرایه‌ دروستکردنی بینای سه‌وز (هاورپی ژینگه‌) که کارده‌کاته‌ سه‌ر که‌مکردنه‌وه‌ی کاریگه‌رییه‌کانی پيسبوونی ژینگه‌ و ده‌سته‌به‌رکردنی ژینگه‌یه‌کی گونجاو بو ژيان.

به‌کارهێنانی ووزیه‌ی نوێ بووه‌وه‌ (به‌رده‌وامکراو) روئیکه‌ی گرنگی هه‌یه‌ له‌ پاراستنی ته‌ندروستی مروف و ژینگه‌، به‌کارهێنانی ووزیه‌ی لاسایی به‌ چری و بێ هاوتا که پشت ده‌به‌ستیت به‌ سووته‌مه‌نی پاشماوه‌ به‌ به‌ردبووه‌کان (Fossil Fuel)، نه‌وت و به‌ره‌مه‌کانی، خه‌لووز و گازی سروشتی زیانیکی گه‌وره‌یان هه‌یه‌ له‌سه‌ر مروف و ژینگه‌ و هه‌موو زینده‌وه‌ره‌کان وه‌ بووه‌ته‌ هۆی پيسبوونی ژینگه‌ به‌شیوه‌یه‌کی زۆر به‌رچاو وه‌ بووه‌ته‌

دیاردی گیر خواردنی گهرمایی (Global Warming) وه ک نه وهی بهدی ده کریت له نه نجامی به کارهینانی ووزی لاسایی .

ووز بهرده و امکراوه کان (نویبوه وه کان) له با و ئاو و خور دروست ده بیت ههروه ها له جووله ی شه پوله کانی هه لکشان و داکشان یان له ووزی گهرمی زهوی یان له چند بهروبو میکی کشتو کالی دره خته روئداره کان .

له ئیستادا زورترین ووزی پاک (نویبوه وه) له ویستگه کانی کاروئای بهرهم دههینریت له بهنداوه کان ، وولاته پیشکه وتوووه کان به شیوه یه کی بهرچاو پشت ده بهستن به ووزی خور و با .

به ره مهینانی کاره با به به کارهینانی ووزی نویبوه وه چوه ته بوا ری جیه جیکردن له زور بهی وولاتانی جیهان لهم چند سالی دوایدا ، وه زور له وولاتان پلانیان داناوه بو زیاد کردنی به ره مهینانی ووزی نویبوه وه به جوریک زیاد له ۲۵٪ له پیداو یستیه کانی پر بکاته وه بو به کارهینانی له سالی ۲۰۲۵ . له کونگره ی (کیوتو) له وولاتی ژاپون زور بهی سه ر کرده کانی جیهان ریکه وتن له سه ر که مکر دنه وهی ده رهاو یشتنی گازی دوانه ئوکسیدی کاربون بو دووره په ریزی له مه ترسیه کانی گورپنی که شوه وه ، سیکنه ری بیناسازی له کوردستان ده نالینی به ده ست ریکار و سیستمه کون و باوه کان ، ئه م سیستمه کار یگه ری به کی نه رینیان هه یه و زور له سه رچاوه سرووشتییه کان و که ره سه ته کانی بیناسازی (که دووباره به کارنا هینرینه وه) له ناو ده بن ، وه گونجاو نیه له گه ل پیداو یستیه کانی دانیشوان له رووی که شوه وه و ژینگه و گهرمایی ، بویه پیوسته روو بکه یه په یرو کردنی بینای سه ز له شاره کانی کوردستان .

هو کاری ئه م لیکولینه وه به له بهر زیاد بوونی کار یگه ری به ژینگه یه کان به هو ی به کارهینانی سه رچاوه سرووشتییه کان و ووز له سیکنه ری بیناسازی . ههروه ها به هو ی ئه و گورانکاری به ره چاوه ی که له که شوه وه ادا بهدی ده کریت له سه رتاسه ری جیهان و به تاییه تی عیراق و هه ری می کوردستان ههروه ها پیسبوونی راده به ده ری ژینگه و به رزبوونه وه ی پله کانی گهرما و که مبوونی ئاو و سه رچاوه کانی ووز له کوردستان زور ریکری و ئاستهنگی هه یه به رامبه ر په یرو کردن یان به کارهینانی

بینای سه ز وه ناهیلیت سیکنه ری بیناسازی گه شه بکات به جوریک گونجاو بیت له گه ل پیشکه وتنی ته کنه لوژیا له بوا ری بیناسازی و که ره سه ته کانی بیناسازی .

له م لیکولینه وه یه باس له واتای بینای سه ز و بنه ما کانی و شیوازی هه لسه نگاندنی و گه بشتن به کومه لیک هو کاری کار یگه ره له سه ر دروست کردنی بینای سه ز به پی خشته یه کی راپرسی بو زانیی گرنگرترین ئاستهنگیه کانی دروست کردنی بینای سه ز له شاره کانی کوردستان وه دانانی چاره سه ر و پیشنیازی گونجاو بو په یرو کردنی .

واتای بینای سه ز :-

بینای سه ز به شیکه له کاردانه وهی جیهانی بو زیاد کردنی ئاستی ووشیاری تاک له سه ر کاریگه ری مرؤف بو نه نجامدانی گورانکاری له کهش و هه وای جیهان .

بینا ریژه ی زیاتر له ۴۰٪ له تیکرای ده رهاو یشتنی دوانه ئوکسیدی کاربون (CO2) له جیهان پیکده هینت وه گرنگرترین فاکته ری دیاردی گیر خواردنی گهرمایی (Global Warming) .

ویلا یه ته یه کگر توه کانی ئه مریکا و ئه وروپای خور ئاو و که نه دا و ژاپون له زورترین وولاتانی جیهان له ده رهاو یشتنی گازه گهرمه کان ، له بهر نه وه ده بیت ته کنه لوژیای بینای سه ز په یرو بکریت به ئاستیکی به رفراوان له جیهاندا بو که مکر دنه وه وه ستاندنی ده رهاو یشتنی گازی دوانه ئوکسیدی کاربون (CO2) و گازه گهرمه کانی تر به مه بهستی نه هینت یان وه ستاندنی روودانی گورانکاری سه ره کی له که شوه وادا ههروه ها ئاستهنگی ئابووری و ته ندروستی له ماوه ی ۳۰ بو ۵۰ سالی دها توه .

بینای سه ز بالانسی ژینگه یی ، خو شگزه رانی ، دلنایی دانیشوان و ره چاو کردنی پیداو یستیه کانی کومه لگه ی خو جیه تی به ره سه ته ده کات .

دیزاین کردنی بینای سه ز هه موو لایه نه کاریگه ره کان له خو ده گریت له پرؤسه ی گه شه کردنی ته و او کاری (Sustainable Development) سه ره تا له تیمی دیزاین (خواه ن بینا کان ، ته لار سازان نه دازیاران و راویژ کاران) وه تیمی بینا (کومپانیانی دروستکه ره و به لینه ره کان) ههروه ها کارمه ندی چاککه ره وه و به کارهینره کان .

له بینای سه زدا کاریگه ری دروست کردنی ووز زور

تیکرای به کارهینانی ووزه و ۶۸٪ له به کارهینانی کاره با و ۳۰٪ له دهرهاویشتنی گازه گهرمه کان و ۴۰-۵۰٪ له تیکرای دهرهاویشتنی گازی دوانه ئوکسیدی کاربۆن (CO2) له وولاته پیشکته و توهووه کان به هوئی به کارهینانی ووزه له ناو بینا کاندای.

۳- تیچووی بینای سهوز زۆر که متره له بینا لاسایه کان له رووی گهرمکردن و ساردکردنه ووه و رووناکی له بهر نه ووهی ووزه یه کی که متر خه رج ده کات و ریژه ی پیسکردنی زۆر که مه جگه له ووهی رووبه ریکی گونجاو نه هیلیته ووه بۆ ژیان و ئیشکردن.

۴- هو کاریکه بۆ له ناو بردنی ناداپه روه ری له دابه شکردنی سهراوه کان له ری دابینکردنی به نرخیکی گونجاو بۆ که م ده رانه ته کان.

پرنسیپه کانی بینای سهوز

بینا سه وزه کان ۴ پرنسیپی سه ره کیان هه یه :

۱- که مکردنه ووهی به کارهینانی ووزه له ری به کارهینانی جیا که ره ووهی ووزه (Energy Isolation) له گهل پاراستنی هه واکوړکییه کی باش (Air ventilation) و به کارهینانی ووزه یه کی که م بۆ رووناکی و ئامیره کاره بایه کان و به کارهینانی فینککه ره ووه به پیسییه کی که متر و سوود وهرگرتن له ووزه ی خۆر و هه روه ها به کارهینانی سیستمی هه واکوړکیی سروشتی له جیاتی میکانیکی.

۲- که مکردنه ووهی پیسونی دهره کی و زیانه ژینگه یه کان به ره چاوکردن و سوود وهرگرتن له ناوچه کانی دهره ووبه ری بیناکه ، پاراستن و تیکنه دانسی شوینه سروشتیه کان ، چاره سه رکردن و دووباره به کارهینانه ووهی که ره سه ته کانی ئاوه رو و که م به کارهینانی که ره سه ته ی هاورده کراو ، دووباره به کارهینانه ووهی ئاوی باران له شوینی کار و به کارهینانی که ره سه ته یه ک که ماده ی کیمیای خرابی لی دهره ده چیت.

۳- که مکردنه ووهی له ناو بردنی ووزه و که ره سه ته ، له ری به کارهینانی که ره سه ته و سهراوه سروشتیه لۆ کالییه کان و نه و که ره سه تانه ی که له شوینی کاردا هه ن ، به کارهینانی نه و که ره سه تانه ی که له سهراوه که یدا به شوینه و بهرده و امکراو دروستده کریت ، که مکردنه ووهی به کارهینانی که ره سه ته ی هاورده کراو و هه روه ها به کارهینانی که ره سه ته ی ریسایکلین کراو له کاتی پیوستیدا.

که مه له سه ر ژینگه و سهراوه سروشتیه کان جگه له ووهی بینا سه وزه کان هونه ری ته لارسازی و زانستی جوانی بهرجه سه ته ده کات.

نهنجومه نی جیهانی بینای سهوز (World GBC) له ری بیرۆکه ی پیشه وایه تی (Leadership Thought) و گواسته ووهی بازار (Market Transformation) توانی بازار بگوړیت به ره و بینای سهوز له ماوه ی ۲۰ سالی رابردوودا ، وه کوومه له ی ته لارسازانی ئه مریکی (AIA) به یانیکیان بلاو کرده ووه له سالی ۲۰۰۵ ئامانجه که ی که مکردنه ووهی سووته مه نی نه حفووری له بینا نوییه کاندای به ریژه ی ۵۰٪ تاوه کو سالی ۲۰۱۰ له گهل که مکردنه ووه یه کی ریژه ی پی ۱۰٪ هه موو ۵ سالیگ تا ده گاته ریژه ی ۹۰٪ له سالی ۲۰۳۰.

وه به پیی زانیارییه کانی نه ندازیاری راویژ کار ئیدوارد مارسیا (Edward Marsia) نه توانریت نه و که مکردنه ووه یه نه نجام بدریت به ریژه ی ۵۰٪ به و ته کنه لوژیا یه کی هه یه به یی هیچ تیچوویه کی زیاده له ری به کارهینانی ستراتیژییه کی دروست له دیزایندا وه کو شووه و ئاراسته ی گونجاو و به کارهینانی رووناکی سروشتی و کوئترۆلکردنی ووزه ی خۆر و ته کنه لوژیا ی گهرمکردن و ساردکه ره ووه به پیی نه و باسه ی سه ره ووه دهره که ویت که بینای سهوز که ره سه ته ی بهرده و امکراو (Sustainable materials) به کارده هییت له دروستکردنیدا و بنه ما کانی بهرده و امبوونی ژینگه یی و کوومه لایه تی و ئابووری بهرجه سه ته ده کات.

(هوکاره کانی دروستکردنی بینای سهوز)

گرنگترین هوکاره کانی دروستکردنی بینای سهوز :

۱- بهرجه سه ته کردنی گه شه ی بهرده و امکراو (Sustainable Development) بی نه ووهی کاریگه ری نه رینی هه ییت له سه ر جوړی ژیان بۆ هه موو دانیشته وانی جیهان ، وه نه م خاله لیکدراوه ته ووه له پرنسیپه کانی هانو فهر که له سالی ۱۹۹۲ بانگه وازی بۆ کرا.

۲- ته و او بوونی سهراوه سروشتیه کان و زیادبوونی دهرهاویشتنی گازی دوانه ئوکسیدی کاربۆن (CO2) به پیی به یاننامه کانی نهنجومه نی بینای سهوزی ئه مریکی راگه یه نرا که ئاسه واری راسته و خوئی سالانه ی هه موو بینای نیشته جیوون و بازرگانییه کان پیکدیت له ۳۹٪ له



ج- سیستمه کانی سهقف - گرنگترین کاره کتیره کانی :

۱- سهقفی سهوز: بری تیشکی خور که نه گاته په یکهر بینا که کم ده کاته وه و هو کاره بو کونترولکردنی ناوی باران بهمه بهستی که مکدرنه وهی سارد کردنه وه له هاوین و گهر مکدرنه وه له زستان جگه له داینکردنی دلنه وایی گهرمی بو دانیشوانی ناو بینا که .

۲- سهقفی سارد: ریژه ی $10-13\%$ له ووزه پاشه کهوت ده کات له ریپی گیرانه وهی ووزه ی خور له سهر سهقفه که و که مکدرنه وهی به کارهینانی ووزه بو فینککردنه وه .

۳- سهقفی ناوی: بریتیه له بارستاییه کی گهرمی له په یکهری سهقفی بینا که کارده کات له سهر گورین و گلدانه وهی گهرمی بو نه وهی کاریگر بیت بو گهرم کردن و سارد کردنه وهی بینا .

۲- خزمه تگوزاریه میکانیکیه کان: واتای پیکهاته کانی دلنایی (دلنه وایی) گهرمی له ناو بینا که وه پیکدیت له سیستمی گهرمکردن و سارد کردنه وه (HVAC) و لاینه میکانیکیه کانی ناو بینا که وه کوروشنایی و کاره تهندروستیه کان (ناو و ناوهرؤ) و گواسته وهی ستونی و سیستمه کانی (Living Safety) .

گرنگترین کاره کتیره میکانیکیه کان که کار ده که نه سهر که مکدرنه وهی به کارهینانی ووزه و سهر چاوه:-

أ- نامیره کاره باییه کان و نهو پروده کتانه ی هیمای نه ستیره ی ووزه (Star Energy) هه لده گرن که نزیکه ی $20-30\%$ ووزه ی که متر به کار ده هیئن له پویست .

ب- نامیر و که رهسته کانی ناو که به نه مه کن له به کارهینانی ناو .

ج- سیستمه بایولوجیه کان بو ناوهرؤ واتا دووباره به کارهینانه وهی ناوی ناوهرؤ بو شوردن و ناودان هتد .

۳- په یکهری بینا: - کومه لیک کاره کتهرن کارده کهن بو ده سته بهر کردنی بالنس دژ به گرافیتی و کیشه میکانیکیه کان و پیکدیت له :-

أ- که رهسته ی بیناسازی سهوز وه ک تهخته داری بهرده و امکراوی ژینگه یی (Wood Environmentally Sustained) و تهخته داری کاغزی و بو یاغ و که رهسته ی بینای لکینه ر و جیا که ره وه کان (Isolators) و سیستمه کانی سهقف ، به شیکان کارده که نه سهر نه هیشتی پیسبونوی ههوا و به شیکان دروستکراوه له شووشه ی دووباره

۴- که مکدرنه وهی پیسبونوی ناوخویی و زیانه تهندروستیه کان له ریپی به کارهینانی که رهسته ی ناژه هراوی و ده رهاویشته که مه کان و به کارهینانی فایهر له که رهسته کانی جیا که ره وه و که مکدرنه وهی ته پوتوز که نه بیته هو کاری نه خوشیه کانی کوئه ندای هه ناسه و ریگرتن له مه ودا کارؤ موگناتیسیه کان .

پیداویستیه کانی بینای سهوز

۱- په یوهندی نیوان خوش گوزهرانی و که شووه وای ناوخویی تهندروست .

۲- په یوهندی نیوان ناستی دلنه وایی و توانای کار کردن .

۳- پله ی گهرما له و ژوورانه ی به کارده هیترین .

۴- ریژه ی شی له شوینه داخراوه کان .

۵- خیرایی با و مه ترسیه کانی ووشکبوون .

۶- دلنه وایی بینین .

۷- دهنگ .

۸- جوړی با .

۹- تیشکه کارؤ موگناتیسیه کان .

۱۰- کونترولکردنی که شووه وای له شوینه داخراوه کان .

سیستمه کانی بینای سهوز


۱- چواچیوهی بینا:

(دیواره کان ، ده رگا و په نجه ره ، سهقف) . نامانجه کانی دیزاینکردنی چوارچیوهی بینا کونترولکردنی پله ی گهرما وشی و په ستانی هه وای له خو ده گریت .

أ- سیستمی دیوار: گرنگترین سیستمه کانی چوارچیوهی بینای سهوز ، دیواره ستوونیه کان کارده کهن بو که مکدرنه وهی پله ی گهرما له سیستمه کانی گهرما له ناوچه کانی چوارده وری بینا که و باشکردنی که شووه وای ناوخویی (وه کو جیا که ره وه یکی گهرمی و دهنگ و خول کار ده کات) جگه له دیواری ناوی و سیستمی دیواری ترؤمب (Trombe Wall) و سیستمی ستیف بایر (Baer Steve) و سیستمی بارا (BARRA) .

ب- سیستمی په نجه ره: سیستمی په نجه ره ی سوپهر (Super Windows) به کارده هیتریت که گلدهره وهی گهرمی و رووناکیه کی زور تیده په ریئت و هاو کاریکی سهره کیه بو کم به کارهینانی نامیره کانی فینککه ره وه ، جگه له وهی زور چالا که بو گلدانه وهی دهنگ و پاراستنی کهل و پهل له تیشکی سهر و وهنوشه یی .

کاریگه تر ههروه ها به کارهینانی که رهسته ی بینای
بهرده و امکراو (Sustainable Materials)



شیوه ی (۱) سیستمه کانی بینای سهوز

شیوازه کانی هه لسه نگانندی بینای سهوز

شیوازه کانی هه لسه نگانندی بینای سهوز به کارده هیتریت به مه بهستی و هر گرتی موله تی بینای سهوز وه پیوستیه کانی یاسای بینا له رووی دلیایی و تندرستی وه ده گریته وه . جوریکی زور هه یه له شیوازه کانی هه لسه نگانندی بینای سهوز له جیهان وه ک (LEED) پولیتی هه ره وه زی بو خویندنگا به کوالیتی بهرز جیه جیکراوه کان

Collaborative High-performance School CHPC

راهبری پیشکوه و توی بینا (Advanced Building Guide) و راهبری سهوز بو ئاگاداری تندرستی (Green Guide) و راهبری سهوز بو ئاگاداری تندرستی (for Health Care GGHC) و راهبری شار یان شوینه خو جیه کان .

له (UK) شیوازی زور هه یه بو هه لسه نگانندی وه ک (BREEAM) و هه لسه نگانندی ووزی ناومالی (Home Energy Rating) و نیشانه ی ژینگه یی ئوروپی (European Eco-labeling)، وه له ئیتالیا (BREEAM) و (Ecocerto)، له هۆلندا (Lab Eco)، له سویسرا (SIB)، له ئەلمانیا (Data Bank) و (Bau Bio)، له کهنه دا

دروستکراو و پلاستیک و تایه و چهند که رهسته یه کی تر .
ب- ته کنولژیی نانو: واتا دیزاین و چاره سهز و دروستکردن له سهز ئاستی گهردی (Molecular Scale) له گهل کردنه وه ی شیاننی نو ی له بینای سهوز له ری کومه لیک به رههم وه ک بویاگی کو که ره وه ی ووزی خور نانو جیل (Nano Gel)، ته خته ی شوو شه یی جیا که ره وه ی ئاست بهرز، په نجه ره ی گهرمی هه لمز، په نجه ره ی خو گور له روونه وه بو تاریک وه له ناو به ره بایولژیه کان که هاوری ژینگه ن بو پاراستنی ته خته دار ئهم به ره مانه کارده که نه سهز ئاماده کردن (کنترول کردنی پله ی گهرمای دابینکراو له ناو بینا) وه په نجه ره فوتو کرومیه کان (Photo Chromic Windows) که هه ستیاره بو رووناکی ههروه ها ئامیره کانی هه ستکردن بو به کارهینه ر .

۴- ژینگه ی ناو خویی: دیاریکردنی ده ور به ری لایه نه مرو قایه تیه کان دنوینت و اتا ده سه بهر کردنی حه وان وه ی فیزیکی و سایکولژی بو مرو و و خو لقانندی ژینگه یه کی ناو خویی ئاسوده و تندرست بو به کارهینانی مرو و گونجاو بیت له گهل زانیاریه کانی ئه و شوینه کاره ی که تیا دایه و به ستراوه به سیستمه ژینگه یه سرو شتیه کان به شیوه یه کی راسته وخو .


ژینگه ی ناو خویی پیکدیت له حه سان وه ی گهرمای، ژینگه یه کی تندرستی ناو خویی، هه و گور کییه کی سرو شتی، رووناکی، مه ودا کارو موگنا تیه کان، که لو په لی ناومال، کو تاهینه ره کان (Finishing)، هاو به ندی بینایی (Eye Contact) له گهل شوینه ده ره کییه کانی بینا، جیا که ره وه ده نگیه کان و جوانی .

۵- شوینی کار: یه کی که له پیکهاته گرنگه کانی ته واکاری (Integral) له گهل بینای سهوز، پیوسته شوینی کار بهرده و امدهر بیت (Sustainable) واتا به ریوه بردنی باران و نه هیشتنی کاریگهری دور که گهرمییه کانی شارستانی و که مکردنه وه ی پیسوونی رووناکی و پاراستنی دیمه نه سرو شتیه کان و ئاو و هو یه کانی گواسته وه له خو ده گریت . ئهم سیستمه کارده که نه سهز که مکردنه وه ی به کارهینانی ووزی و ده سه بهر کردنی ژینگه یه کی گونجاو و تندرست بو حه وان وه ی دانیشوان و که مکردنه وه ی خهر جکردنی سهز چاوه کان و به کارهینانیان به شیوه یه کی

بەكاربەنئىتەو (Recycling) كە زەھر دەرهاوئىشتە دە كاتە ئىنگە ئاوخوئى بىنا كە .

۳- كەمى شارەزايى ھونەرى بىناساز و دروستكەرەكان ، دوور كەوتنەو و دوودلى بىناسازەكان لە بىناى سەوز بەھۆى كەمى يان نەبوونى شارەزايان لەسەر بىناى سەوز ، لەبەر ئەو ئەنجومەنى بىناى سەوزى ئەمرىكى ھەستە بە گەشە پىكردنى سىستىمى ھەلسەنگاندنى بىناى سەوز (LEED) بۆ ھاندانى بەكارھىنانى بىناى سەوزى بەردەوامكرا (Sustain) وە رىكخستى خولى راھىيان بۆ بىناسازان و دروستكەرانى كەرەستەكانى بىناى سەوز بەمەبەستى زىاد كەردنى شارەزايان و ئاشناوونيان بە بىناى سەوز .

(Athena) و (BEPAC) ، لە ئۆسترااليا (Green Star) ، لە سەنگاپور (Green Mark) ، لە ژاپون (CASBEE) شىوہى (۲) گەشە مىژووى شىوازەكانى ھەلسەنگاندنى بىناى سەوز دەردەخات ، يە كەمىن پۆلن لەسالى ۱۹۹۰ دەرچوو لە بەرىتانىا بەناوى (BREEAM) وە دواى ئەو ۷ مارەى پۆلنەكان زىاديان كەرد لە چەند وولاتىكى جىاجيا وە شىوازى ھەلسەنگاندنى بىناى سەوز بە پى گونجاوى تواناكان و بارودۆخى ئىنگەئى و ئابورى و كۆمەلايەتى لە وولات . دواین پۆلنكەردن بۆ ھەلسەنگاندنى بىناى سەوز لە سالى ۲۰۱۶ بوو ئەوئىش پۆلنى (BREEAM) لە وىلايەتە يە كگرتووەكانى ئەمرىكا .



شىوہى (2) گەشەسەندنى مىژووى بۆ شىوازەكانى ھەلسەنگاندنى بىناى سەوز

۴- لاوازى تىگەئىشتى كۆمەلگە و بىناسازان لە تەكنەلۇژىاي بىناى سەوز .

۵- بوونى چەند سىستىمىكى ھەلسەنگاندن بۆ بىناى سەوز كە ناگونجىت لە گەل پىداوئىستىيە ئىنگەئى كۆمەلايەتى ، كەشووھوا ، ئابورىيەكانى چەند وولاتىك وە كو عىراق و ھەرىمى كوردستان .

۶- نەبوونى يان لاوازى ياسا و رىساكانى بىناسازى بۆ بىناى سەوز كە گونجاو بىت لە گەل ھەموو كۆمەلگەكان .

۷- لاوازى تواناى داينكەردنى تەكنىكى نوئى تايبەت

رىگرىيەكانى پەيرەو كەردنى بىناى سەوز

چەند رىگرىيەكى گشتى ھەيە بەرامبەر پەيرەويكەردنى بىناى سەوز لە زۆربەى ھەرە زۆرى وولاتانى جىھان ، لەوانە :-

۱- بىناى سەوز نامۇيە بۆ خەلكى ئاسايى ئەوانەى لەناو مالى ئاسايى ژيان دەكەن يان ئەوانەى لە مالى قور وپووش و تەنەكە و تايە دەژىن .

۲- كەمى كەرەستەى بىناى بەردەوامكرا (Sustain) و زۆرى كەرەستەى بىناى لاسايى كە ناتوانىت دووبارە

نه بوونی یان لاوازی یاسا کانی بینای سهوز له کوردستان له روی بیناسازی و دارایی و کومه لایه تی و هونه ری و شوین که په یوه سته به سیکنتری بیناسازییه وه ده گوریت له نیواناندا تا ده بیته گرنکترین ریگریه کانی له روی نه بوونی بیر ویشیه یی ونه بوونی ته کنه لوژیای نوی .

۲- **ریگری هونه ری:** ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ۱۰,۲٪ وه وهوش نه بوونی یان که می سه رجه م سیستمه کانی، جیا که ره وه کانی، که ره سته ی بینای بهرده وامکراوی تاییه ت به بینای سهوز وه که می ئامرازه کانی په یره وکردنی بهرده وامبوون به شیوه ی هونه ری وه له شوینی کار به هوئی بوونی چهن دین ستراتیژی که وه زاره ته کانی دایان رشتوه به تاییه ت وه زاره تی شاره وانی و وه زاره تی ئاوه دانگردنه وه ونه نیشته جیوون .

۳- **ریگری دیزاین:** ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ۱۰,۱٪ به هوئی که می شاره زایی له دیزاینکردنی بینای سهوز ههروه ها له جیه جیکردنی له لایه ن ئه نداز یارانی ته لارسازی و شارستانی و هونه رییه کانی و ستافی کار .

۴- **ریگری پلانی بهرده وام بوو:** ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ده گاته ۸,۶٪ و پلانی بهرده وامبوون بو بینای سهوز ده گریته وه له بهر ئه وه ی پلانی نیشته جیوون گرنگی و بایه خ ده داته بینای که م تیچوو (Low cost) به که ره سته ی بینای دژ به ژینگه و بوونی کاریگه ری نه رینی چهن د خویه کی کومه لایه تی و نه بوونی ووزی نو ییوه وه له سه ر ئه م فاکتیره ئه خاته روو .

۵- **ریگری دارایی:** ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ده گاته ۸٪ به هوئی نه بوونی ته رخانکراوی دارایی له سیکنتری گشتی و تاییه ت بو دروستکردنی بینای سهوز له کوردستان . کاریگه ری نه رینی به کاره یانه وه ی که ره سته ی بیناسازی زور روون و ئاشکرایه به هوئی نه بوونی هیچ ریئماییه ک بو دووباره دروستکردنه وه ی که ره سته کانی بینای لاسایی که به کاره یارون .

۶- **ریگری بیر کردنه وه و کار:** ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ده گاته ۷,۴٪ به هوئی ئه سته می یان نا ئاسانی گورینی بیرو کار کردن به ره و بینای سهوز ، له بهر سووربوون له سه ر ریکار و شیوازی بینای لاسایی که کاریگه ری نه رینی هه یه له سه ر ئه م فاکتیره .

۷- **ریگری ته کنولوژی و دروستکردن:** ریژه ی

وه ک بینای سهوز له بواره کانی ووزی نو ییوه وکان (Sustainable Energy) ، جیا که ره وه کانی (Isolators) ، ریسیاکلینگ ، ئاوی باران و که ره سته بهرده وامکراوه کانی (Sustain) به تاییه ت له وولاته تازه گه شه سه ندوه کانی .

۸- **لاوازی تیگه یشتنی دیزاینه ر و دروستکهر و کومه لکه له راستی ئه وه ی ئه م بینا سه وزانه ئه لته رناتیقیکی بهرده وامکراوه بو بینا لاساییه کانی .**

۹- **ریگه ر ئابوورییه کانی، زور که س وایته گات که دروستکردنی بینا سهوز پیوستی به وه به ریئانیکی زوری پاره یه جگه له وه ی پیوستی به بازار کردنی هه یه به لام به پیی خویندنه وه یه کی ئه نجوومه نی جیهانی بو لیکنلینه وه کانی که ش وه هوا (WGBC) له سالی ۲۰۱۳ ئه م خالانه خرا نه روو :-**

أ- **بینای سهوز پیوستی به تیچوی زیاد نیه .**

ب- **بینای سهوز پاره گل ئه داته وه (Save) له ریی که مکردنه وه ی به کاره یانی کاره با و ئاو و که مبوونه وه ی تیچوی سیانه و چاککردنه وه له مه و دایه کی دریژدا .**

ج- **ئه و بینایانه ی که بروانامه ی بهرده وامکراویان هه یه (Sustain) توانایه کی زورتریان هه یه بو به بازار کردنی (Marketing) وه تاییه تمه ندیه کانی دیزاینی سهوز بو بینا و ژینگه ناو خو ییه کانی ده بیته هو کاریک بو چاککردن و زیاد کردنی به ره می کریکاران وه بو ته ندروستی دانیشنوان و گه شه کردنیان ، ئه مه ش ئه بیته هو ی به رجه سته کردنی سوودیکی سه ره کی بو کو مپانیان کانی .**

۱۰- **یه کیک له تیگه یشتنه هه له کانی ئه وه یه که کرینی ته کنیکی نویی گونجاو له گه ل ژینگه ی سهوز زور گرانه وه ک سیستمی گهر مکه ره وه ی زه وی و پانیلی ووزی خور ، به لام ده توانیت گورانکاری سهوز بکه یه ت له ماله که ت بی ئاوردانه وه له بودجه ت .**

۱۱- **که می ته رخانکراوی دارایی له بواری بینای سهوز .**

ریگریه کانی په یره وکردنی بینای سهوز له کوردستان : له روی تیورییه وه گرنکترین ریگریه کانی په یره وکردنی بینای سهوز له کوردستان ئه خه یه روو .

۱- **ریگری یاسایی:** له ریی قالبی پیکه ینه ره کانی (Matrix Component) که ده ر ئه نجامی شیکردنه وه ی فاکتهری (Factor Analysis) ئه وه ده رده خات که ئه م ریگه ریژه ی جیاوازییه که ی (contrast) ۱۳,۷٪ به هوئی



دۆخ و كەشوهەواى كوردستان .

۲- پېشنىاره هونەرىيە كان :-

• هاندانى سېكتەرى گشتى و تايەت بۆ هېنان و بە كار هېنانى تە كەنەلۆژىيە بىناى سەوز .

• وەزارەتى پېشەسازى و وەزارەتى پلاندانان هەستى بە دروستکردنى كارگەى تايەت بە دروستکردنى كەرەستە كانى بىناى سەوز لە رېي كەرتى گشتى و هەروەها دەستەى وەبەرھېنان لە رېي كەرتى تايەت بە بەرنامەى كى دارىژراو بۆ ماوەى ۵ سال .

• وەزارەتى بازرگانى هەستىت بە هاورده کردنى كەرەستە و سىستىمى بىناى سەوز و دابەشکردنى بەسەر هاولاتيان و كۆمپانىاكان بۆ هاندانان لەسەر پەپرە وە کردنى بىناى سەوز و شىواى سەوز .

• سازدانى خولى راھىنان بۆ ئەو ستافانەى كارى بىناسازى دە كەن تايەت بە بىناى سەوز لە روى تە كنىكى بىناى نوئى و سەرچاوە كانى بىناى بەردەوامىكراو .

• دانانى بەرنامەى تايەت بە بىناى سەوز لە مەنھەجى خوئىدن لە پەيمانگا و كۆليژە ئەندازىيارىيە كان بۆ زيادکردنى چەمكى بىناى سەوز بۆ ئەو ستافانەى كاردە كەن لەم بوارەدا .

• ئىفاد کردنى ئەندازىيارانى بوارى بىناسازى (تەلارساز و شارستانى) بۆ ئەو وولاتانەى زۆر پېشكەوتوون لە بوارى بىناى سەوز بۆ سوود وەرگرتن لە ئەزمونيان .

۳- پېشنىاره دىزايىنيە كان :-

• دانانى (تىكردى) پرۆژەى كى بىناى سەوز بۆ هەموو قۇناغىكى خوئىدن بۆ خوئىدكارانى تەلارسازى لە زانكۆ كانى هەريم .

• سازدانى وۆرك شۆپ و پېشېركى زانستى بۆ خوئىدكار و ئەندازىيارانى تەلارسازى تايەت يىت بە دىزايى بىناى سەوز و ئاشناکردن بە گرنكى بىناى سەوز و زانينى گرنگترىن كەرەستە كانى بىنا و داتاكان .

• پشت بەستن بە ستانداردە جىهانىيە كان و لۆكالىيە كان بۆ گەيشتن بە دىزايىنكى داهيىراو كە شوناسىكى شويىن ئارام هەلبگرىت بۆ بىناى سەوز .

• سوود وەرگرتن لە تواناكانى شوين وەك كەشوهەوا و تۆبۆگرافى ...هتد وە گونجاندان لە گەل بىناى سەوز .

۴- پېشنىاره كانى پلانى بەردەوامىبون :-

جىاوازييە كەى (contrast) دە گاتە ۷,۱٪ بەهۆى نەبوونى يان كەمى تە كۆنلۆژىيە بىناسازى نوئى و كەرەستەى بىناى بەردەوامىكراو بۆ دروستکردنى بىناى سەوز لە كوردستان ، لە گەل كۆنى ياساكانى بىناسازى كە پشەستە بە بە كار هېنانى كەرەستە و تە كنىكى بىناى لاسايى .

۸- رېگري ستراتيژى: رېژەى جىاوازييە كەى (contrast) دە گاتە ۶,۸٪ بەهۆى نەبوونى ستراتيژ و پلان لە پلانە كانى حكومەت بۆ داهاتوو بۆ بىناى سەوز لە هەموو سېكتەرە ئابوورى و كۆمەلايەتتە كان .

۹- رېگري بەردەوامىبون: رېژەى جىاوازييە كەى (contrast) دە گاتە ۶,۳٪ بەهۆى لاوازی چەمكى (concept) و جىيەجىكردى بەردەوامىبون و لاوازی چەمكى بىناى سەوز لەسەر ئاستى دامەزرخواه كانى كوردستان و كۆمەلگا لە روى ژینگەى و حەوانەوى كۆمەلايەتى و ئابوورى و پاراستنى سەرچاوە كان بەشيوەى بەردەوامىبوو (sustain) .

۱۰- رېگري كونجاوى تە كنىكى و ياسايى: رېژەى جىاوازييە كەى (contrast) دە گاتە ۶,۱٪ رېگريە رۆتينيە كان دەنويىت بەهۆى نە گونجاوى ياساكانى بىناسازى كارپىكراو لە گەل چەمكى بىناى سەوز ، ئەو ياسا كارپىكراوانەى ئىستا تەنھا پەيوەستە بە بىناى لاسايى و ناگونجىت لە گەل گەشەى تە كۆنلۆژى و تە كنىكى بىناسازى نوئى .

چارەسەرىيە كان بۆ بەهيز کردنى پەپرە و کردنى بىناى سەوز لە كوردستان :

لەم ليكۆلنەووەيەدا پېشنىارى چەند رېكارىك دە كەين بۆ تپەراندنى ئەو رېگريانەى كە دەستمان كەوت وە گرنگترىن رېكارە كان :-

۱- پېشنىاره ياسايە كان: پېكھىنانى ليژنەى كى تايەت لە ئەندازىياران و پلاندانەران و ياساناسان بۆ ئامادە کردنى ئەم خالانەى لای خواوەه :-

* دارشتى ياسا بۆ بىناى سەوز و بخريته نيۆبنەماكانى نيشتەجىبوونى شارستانى وە ياسا كە ئەيىت لايەنى چەمكى و دارايى و شوين لە خو بگريت .

* تىكردى (insert) چەمكى بىناى سەوز لە ياساكاندا .

* ئامادە کردنى سىستىمىكى كوردستانى بۆ بىناى سەوز هاوشيوەى سىستەمە جىهانىيە كان گونجاو يىت لە گەل بارو

• دانانی بینای سهوز وه کو ئامانجیکی ستراتیژی له پلاتنی سهزهم وهزاره ته په یوه نندیداره کانی ههریم به تایبته وهزاره تی شاره وانی و وهزاره تی ئاوه دانکرده وه و نیشته جیکردن و روو کردنه بینای سهوز له جیی بینای لاسایی وه زیاد کردنی ته رخنه کراوی دارایی و زیاد کردنی وه به رهینانی تایبته و گشتی له و بواره .

• دانانی پلاتنی درپژخایه و دیاریکردنی سایته جیهانییه کان و سوود وهرگرتن لیان له کاتی دانان یان نوی کردنه وهی ماسته ر پلاتنی شاره کان .

• هه ولدان بو به کارهینانی که رهسته ی بینای بهرده وام بوو له جیاتی که رهسته ی لاسایی و پلاندانان بو دامه زرانندی کارگهی تایبته به بینای بهرده وام بوو .

5- پشینه یاره داراییه کان :-

• ئاماده کردنی پلاتنی دارایی بو سیکته ری گشتی و تایبته که ته رخنه کراوی دارایی تیدا جیگیر کرایت بو دروستکردنی بینای سهوز .

• دانانی ته رخنه کراوی دارایی له نیو بودجه ی گشتی تایبته به بینای سهوز .

• هاندانی که رتی تایبته بو وه به رهینان له بوا ری بینای سهوز له رپی پیشکه شکردنی ئاسانکاری دارایی و کارگیری و خزمه تگوزاری ... هتد .

• وهرگرتنی وه به رهینانی دارایی له رپی ریکخواه نیو دهوله تیه کان و لایه نه پیده ره کان (الجهات المانحة) تایبته به بینای سهوز و ووزه ی نوی بووه وه .

6- پشینه یاره کانی بیرو را :-

• سازدانی سیمیناری گشتی بو ناساندنی کومه لگا به گرنگی بینای سهوز له بواره کانی بیناسازی و ژینگه و کومه لایه تی و ئابووری ... هتد .

• نه انجامدانی هه لمه تی ووشیار کردنه وهی کومه لگا له رپی ریکلام له هویه کانی بیسترا و بینرا و توره کومه لایه تیه کان .

• تیکردنی چه مکی (مفهوم) بینای سهوز له بهرنامه و مه نه جه جیا جیا کانی خویندن بو زیاد کردنی ئاستی ووشیاری تاک له سهز گرنگی بینای سهوز .

7- پشینه یاره مرو فایه تی و ته کنیکه نوییه کان :-

• ناردنی ستافه نه ندازیاری وهونه ریه کان بو خولی راهینان له دهره وهی وولات بو ئاشنابوون له شیواز و ته کنیک و

که رهسته ی به کارهینراو بو بینای سهوز .

• هاوکاری و هه مه ئاهه نگی له نیوان کومپانیا کانی بیناسازی و کومپانیا جیهانییه کان که پسپورن له بوا ری بینای سهوز بو زیاتر ئاشنابوون له سهز دروستکردن و شیواز نوییه ته کنه لوژییه کان له سیکته ری بیناسازی .

• راکیشان و هاورده کردنی دروستکه رانی که رهسته و مه وادی بهرده وامبو و که رهسته کانی تر که په یوهسته به بینای سهوز بو کوردستان له رپی کردنه وهی لقی تایبته پیان له ههریم .

8- پشینه یاره ستراتیژییه کان :-

• ئاماده کردنی ستراتیژییه کی تایبته به بینای سهوز له رپی وهزاره تی پلاندانانی ههریم بو گو رپینی شیوازی بینا که رهسته ی بیناسازی .

• ئاماده کردنی ستراتیژییه ک بو گو رپینی چه مکه (مفهوم) لاساییه کان له بیناسازی و روو کردنه چه مکه بهرده وامبو وه کان .

• ئاماده کردنی ستراتیژییه ک بو گه شه پیکردنی ستافه هونه ری و پیشه ییه کان له بوا ری زونی سهوز و ئاپه کانی .

9- پشینه یاره کانی بهرده وامبوون (Sustain) :-

• به هیزکردن و چر کردنه وهی ئه پلیکه یشنه زانستیه کان بو چه مکی (مفهوم) بهرده وامبوون له زانکو کانی کوردستان له بوا ری بیناسازی و ئاودا بو زیادکردن و به هیزکردنی چه مکی بینای سهوز .

• دهسته بهر کردنی ئه پلیکه یشنه کانی بهرده وامبوون و ووزه نویوو وه کان و هاندانی به کارهینانیان له سیکته ری بیناسازی .

• فراوانکردنی چه مکی (مفهوم) بهرده وامبوون و بینای سهوز به چهند ئاستیک (ستوونی و ئاسویی) .

10- پشینه یاری گونجاندنی ته کنیکی و یاسایی :-

• نوی کردنه وهی یاسا بهراییه کار پیکرا وه کان به شیوه یه ک گونجاو بیت له گه ل پیشکه وتنی زانستی و ته کنولوژی .

• گه شه پیکردنی که رهسته ی بیناسازی لاسایی به ره و که رهسته یه ک که چوستی (Efficiency) بهرزبیت بو جیا کردنه وهی دهنگ و گهرمی .

دهره نه نجام /

1- به هوی ئه و گورانکارییه بهرچاوه ی که له که شوه وادا



كۆلۈڭرە ئەندازىيارىيە كانى ھەرىم و ۋەزارەتە كان و سىكتەرى تايىت (كە پەيوەندەن بە يىناسازى) لە روى دىزايىن تەلارسازى و ھونەرى و سەرپەرشتى كۆردنى يىناى سەوز بە مەبەستى ھاندانى دامەزراۋە گشتى و تايىتە كان بۇ جىيە جىكردى يىناى سەوز .

۲- زياد كۆردنى ئاستى ووشىارى و رۆشنىرى و كۆلگەيى لەسەر گرنگى يىناى سەوز لە رىيى نوئى كۆردنەۋەى بەرنامە كانى خويىدن لە قۇناغە كانى فېرپوۋنەۋە و سازدانى خولى راھىيان و ئامادە كۆردنى بەرنامەى تەلەفزيۇنى لەم بارەيەۋە .

۳- بە كارھىنانى تەكنىكى زىرەك .

• سوود ۋەرگرتى دىزايىنى لە بە كارھىنانى تەكنىكە زىرەكە كان كە كۆتۈرۈلۈپ لايەنى ژىنگەيى دەكات لە بىنادا ، ۋە ئەنجامدانى لىكۆلىنەۋەى تايىت بۇ ئەۋ مەبەستە بە تايىت لە ناۋچە گەرمە كان بۇ دوۋبارە دىزايىنكۆردنەۋەى ژىنگەى ناۋخويى بىنا و كاردانەۋەى لەسەر شىۋەى دەرەكى .

• چىر كۆردنەۋەى ئاشناۋون بە تەكنىكى دىزايىنكۆردنى رۈۋە كانى يىناى زىرەك كە ستاندرە كانى بەردەوامبوون دەستەبەر دەكات بە تايىت لاي ئەندازىيارانى تەلارسازى بۇ بە كارھىنانى جۇرپىك لە داپۋشەرە زىرەكە كان لە پىرۋرە كانپاندا .

• دروستكۆردنى ئاۋتە (تېھەلگىش) لە ئىۋان تەكنىكە زىرەكە كان و ستاندرەدى يىناى بەردەوام بوو لەبەر ئەۋەى ئەۋلەۋىيەتى ھەيە بۇ بەدەستەھىنانى تەلارى ئايندە ، بە تايىت لە گەل ئەۋ پىشكەۋتە تەكنىكە خىرايەى وولاتانى جىھان بە خۇيانەۋە دەيىن .

سەرچاۋە كان / Resources :

- Dr. Arch Amjad Almusaed Dr.Ling. Ing.asaad Almssad Dr. Adm. Zaki • Khalil "Biophilic Architecture , the Concept of Healthy Sustainable Architecture" the 23rd conference on passive and low energy architecture, Geneva, Switzerland, 6-8Sep. 2006
- John A. Barrows & Lisa Iannucci "The Complete IDIOT'S Guide to "Green Building and Remodeling
- "Brian W. Edwards , Emanuele Naboni 2013 "Green Building Pay Energy Star 2012 "Energy Star and other Climate Production Partnership" Annual report of EPA United State Environment ,Production Agency, USA
- "Jerry Yudelson 2015 "The Future of Green Building
- Noah Garrison & Cara Horowitz 2012 "How Green Roof and Cool Roof can reduce Energy use and protect Water Resources" NRDC report, Emmet Center on Climate change and Environment, UCLA School of .law, USA
- Tom Woolley 2005 "Green Building Hand Book" London
- "University of Delaware "Green Building practices
- Jerry Yudelson 2007 "Green Building A to Z Understanding the Language of Green Building" Canada
- Ghada Mohamed Ismail 2015 "Green Architecture systems in Sustainable Environmental Design" faculty of Engineering, University .of Baghdad, Iraq

بەدى دە كۆرپە لە سەرتاسەرى جىھان و بە تايىتەتى عىراق و ھەرىمى كوردستان ، ھەروەھا پىسبوۋنى رادەبەدەرى ژىنگە و بەرزبوۋنەۋەى پەلەكانى گەرما و كەمبوۋنى ئاۋ و سەرچاۋە كانى ووزە ئەم لىكۆلىنەۋەى كراۋە .

۲- لە ھەرىمى كوردستان يىناى سەوز نىە بە پىرۋكە نوپىيەكەى بەھۋى بوۋنى رىگىرەكى زۆر لەبەردەم كۆرپىنى يىناى لاسايى بۇ يىناى سەوز .

۳- يىناى سەوز ژىنگەيەكى تەندروست و ئاسوۋدە دەستەبەر دەكات بە پىشەستىن بە چەمكى بەردەوامبوون نوپوۋنەۋەى ووزەى نوپوۋنەۋەى .

۴- لەم لىكۆلىنەۋەىدەۋەى لە رىيى راپرسىن و راۋەرگرتن دەرەكەۋىت كە ۱۰ رىگىرى سەرەكى ھەيەكە ئامازەيان پىدراۋە لە برگەى رىگىرەكان كە بە ھەموۋيان رىژەى نىكەى ۸۴٪ پىكەھىنن ، ئەيىت شىكارى ووردىان بۇ بىكرىت وچارەسەرى گونجاۋيان بۇ پىدۆزرىتەۋە .

۵- بوۋنى كەرەستەى خاۋ لە ھەرىمى كوردستان بۇ پەيرە و كۆردن و جىيە جىكردى يىناى سەوز و ھەروەھا بە كارھىنانى يەككە لە سىستەمە كانى يىناى سەوز و ووزە نوپوۋنەۋەى كان بە بە كارھىنانى ووزەى خور ، ھەروەھا زياد كۆردنى ئاستى ووشىارى كۆمەلگا و تاك لەسەر گرنگى ووزە نوپوۋنەۋەى كان بۇ پاراستىن ژىنگە و خۆشگوزەرانى و چارەسەر كۆردنى كىشەكانى كارەبا .

راسپاردە كان /

۱- دامەزاندنى ئەنجوۋمەنى بالا بۇ يىناى سەوز لە ھەرىمى كوردستان بە سىتراۋىت بە ئەنجوۋمەنى ۋەزىران و بە ئەندامىتى ۋەزارەتە كانى (شارەۋانى ، ئاۋەدانكۆردنەۋەى نىشتەجىكردى ، خويىدننى بالا و توپۇزىنەۋەى زانستى ، پىشەسازى و بازرگانى ، پلاندانان) و سىكتەرى تايىت (كۆمپانىيا و رىكخراۋە كان) بۇ ھىنانەدى تەۋاكارى (تەكامل) لە ئىۋانپاندا بە مەبەستى گەشەسەندەن ۋە ھەستەنەۋەى سىكتەرى يىناسازى لە ھەرىمى كوردستان لە رىيى : -

• دانانى پلانى گونجاۋ بۇ شىكار كۆردن و جىيە جىكردى پىشنىارە كانى ئەم لىكۆلىنەۋەى (ياسايى ، دارايى ، سىترايىرى ، ھونەرى ، دىزايىن ھتە) بە پىي ۋەزارەت و دامەزراۋە كان كە پەيوەستىن بەم پىشنىارانە .

• دانانى بەرنامەيەكى كورت مەۋدا بۇ جىيە جىكردى پىشنىارە كانى ئەم لىكۆلىنەۋەى دەستەبەجى رۈۋكۆردنە يىناى سەوز لە ھەرىمى كوردستان .

• بەرجەستە كۆردنى تەۋاكارى فىكرى و كار لە ئىۋان

چاوپېڭموتىن



ئەندازىبارى شارىستانى

نەزىرە ھارس عبدۇللاھ

ئامادە كىردى
گۆقارى ئەندازى باران

لەم ئامارەيە گۆقارە كەماندا بە مەبەستى زىاتەر ناساند و سود وەرگرتە لە شاره زايى ئەندازىبارى بە ئەزھو
چاوپېڭموتىنمان لەگەل ئەندازىبارى شارىستانى (نەزىرە ھارس عبدۇللاھ) سازدا و لە وەلاھى پىرسىبارە كەماندا
بەم شىۋەيە لى خوارەو ەبۇمان دوا ...

قايىمقامىيەت و بنكەي پۇلىس ،
قۇمىسىرىيەى سنوور .
- دروستكردنى يىناي فەرمانگە
حكومىيەكان و خانوى فەرمانبەرەن
لە شار و شاروچكەكان ھەرۋەھا
نۆژەنكردنەوھى يىنا حكومىيەكان .
- ئەندامىيىتى لە لىژنەي وەرگرتنى
يىنا حكومىيەكانى دەرەوھى ئىدارە
مەھلى .
- دروست كردنى قوتابخانە بە
شىۋازى راستەوخو (تەنقىز مېاشر) .
- ئەندامى لىژنەي كىرەنەوھى
تەندەر و ئىحالە كىردنى پىرۋژەكان لە
فەرمانگەكانى سلىمانى .
- بەشدارى لە دانانى پلانى سالانە .
• لە شارهوانى : - سەرپەرشتىارى

ئەندازىبارى شارىستانى تەواو كىردوۋە .
ئەندازىباران : پلە و پۇست و ناوئىشانى
ۋەزىفەتەن لە ئىستادا چىيە و لە كوئىن ؟
ۋەلام : - بەرپۇبەرەى گشتى لە
سەرۋىكايەتى ئەنجومەنى ۋەزىران و
لە ئىستادا خانەنشىنم .
ئەندازىباران : ئەو پىرۋژانە چىن كە
ئەنجامتان داۋن يان سەرپەرشتىتان
كىردوۋن لە ژيانى ۋەزىفەتەندا و چ
پىرۋژەيەكى خوتانتان لە ھەموان پى
سەر كەوتوترە ؟
ۋەلام : • لە ئىدارە مەھلى :
- سەرپەرشتىارى پىرۋژەكانى ئىدارە
مەھلى لە جۇرى دروستكردنى
قوتابخانە بە ھەموو جۇرەكانىيەو،
بنكەي تەندروستى، يىناي

ئەندازىباران : ناۋى سىيانى بەرپۇزت ؟
ۋەلام : نەزىرە ھارس عبدۇللاھ
ئەندازىباران : بەروار و شوئىنى لە
دايىك بوون ؟
ۋەلام : (۱۹۵۶ / ۷ / ۱)
ئەندازىباران : قۇناغەكانى خوئىندى
سەرەتايى و ناۋەندى و ئامادەيى و
زانكۇتان لە چ سال و جىگەيەك
تەواو كىردوۋە و پىسپۇرەتەن لە چ
بوارپىكى ئەندازەيىدا ھەيە ؟
ۋەلام / قۇناغى سەرەتايى لە
قوتابخانەى خانزادى سەرەتايى و
ناۋەندىم لە قوتابخانەى ناۋەندى
خانزاد و ئامادەيشم لە دواناۋەندى
سلىمانى كچان تەواو كىردوۋە و
زانكۇشم لە زانكۇ سلىمانى كۇلئىزى



ئەنداز یاران : چۆن بەراورد دەکەن لە
نیوان ئەو پرۆژانەی کە لە کوردستان
جێبەجێدەکرێت لە گەڵ ئەوانەی لە
ولاتانی دەرەوە جێبەجێدەکرێن لە
رووی ئەندازیاریەوه ؟
وەلام :-

من خۆم لە دەرۆی کوردستان
نەژیایوم مەگەر هەر بە سەردان
هەندێ شوێنم بینییت بەلام بە پێی ئەو
شارەزاییە کەمە ی کە هەمە ئەتوانم
بلیم کە جیاوازی زۆرە لە دارستانی
پلان و هەبونی وردە کاری زۆر و
شارەزایی زیاتری بەلێندەران چ
وە کو کۆمپانیا و چ وە کو بەلێندەری
کەسی جێبەجێکار (بەلام ئەمە
ئەو ناگەیهێت کە لە کوردستان
شارەزایی نییە) ، دانانی پلانی کات بۆ
جێبەجێکردنی پرۆژە و بەدواداچون
بۆ ئەو پلانی بێ مایەکی سەرەکیە بۆ
تەواوبونی هەر پرۆژەیەک لە کاتی
خوێنا ئەمە بێجگە لە هەبونی پارە
پێویست و کەرەسە پێویست لە
کات و شوێنی خوێنا ، خاڵیکی تری
گرنگ ئەوەیە کە لە ولاتان ئەنداز یار
وە کو سەرما یە ک سەرئێ کرێت
و پشتگیری زۆری لێئە کرێت بە
جۆریک کە ئیشکردن وە کو ئەنداز یار
هەموو پێداویستییەکانی ژيانی بۆ
داین ئە کات لە رووی داراییەوه هەر
بۆیە ئەنداز یارەکانیش بە مێشکیکی
ئارامەوه بەو پەری دلسۆزیەوه کاتی
تەواو تەرخان ئە کەن بۆ ئێشە کەیان .

ئەنداز یاران : ئەو خۆلە زانستیانە چین
کە پێتوانن و لە چ ولاتیک ؟
وەلام :-

Trainings :

- January 2020, Gold Smith
University UK :

بۆ ژنان بۆ بریاری ۱۳۲۵ ی نەتەوه
یە کگرتووه کان.

- وەزارتی سەرچاوه ئاویەکان -
عیراق: بەرپۆهەری گشتی (مرکز
دراسات مصادر المياة لمشاريع المنطقة
الشمالية).

- سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران :
فەرمانگە ی بەدواداچونی پرۆژە کان .
بەلای خۆمەوه ، هەموو ئەو پرۆژانەی
کە ئیشم تیا کردوون سەرکەوتوو
بوو ، بەلام شانازییەکی گەورە بوو
بۆ من کە لە کاتی هەلمەتی نیشتمانی
لە عیراق بۆ دروست کردنی بینای
قوتابخانە ، پرۆژە ی دروست کردنی
قوتابخانە ی ناوەندی لە گەرەکی
بەختیاری لە گەڵ دروست کردنی
قوتابخانە ی ناوەندی لە هەلبجە ی
تازە بە راستەوخۆ (تفید مباحث)، ئەم
دوو پرۆژە یە بە کەمترین تێچوو تەواو
بوو لە سەر ئاستی سلیمانی و هەتا
عیراقیش ، ئەمە بێجگە لە پرۆژە ی
خانوبەرە کە سەرپەرشتیاری زیاتر لە
دوو هەزار خانوم کردوو لە ناوشاری
سلیمانی و شار و شارۆچکەکانی
دەورووبەری کە هەمو ی بۆ خەلکی
کەم دەرامەت و خیزانی شەهیدان و
زیندانیانی سیاسی وزیان لیکەوتوانی
شەر بوون وە بە شانازییەکی گەورە ی
خۆمی ئەزانم کە توانیم خزمەت
بەو خەلکە بکەم ، ئیستاش زۆر جار
خەلکاییک ئەبینم کە من خۆم بیرم
نییە بەلام خۆیان لە بیریانە کە چۆن من
هاوکاریم کردوون بە بێ ئەو ی بزنام
کە کین بەلام ئەوان ئەلین کە ژیانان
گۆراو بەهۆی ئەو ی کە بوون بە
خاوەنی خانوی خۆیان و باسی ئە کەن
کە من چۆن پشتگیری کردوون .

پرۆژەکانی شارەوانی لە جۆری
دروست کردنی شوێستە و شەقامەکانی
ناوشار .

- دروست کردنی بینای کوشتارگە ی
ناژەلان .

- دروست کردنی باخچە ی
گەرە کەکانی ناوشاری سلیمانی .

- نۆژەنکردنەوه ی بیناکانی سەر بە
شارەوانی .

• ئیدارە محەلی: سەرۆکی ئەنداز یاران
• ریکخراوی ئۆکسفامی بەریتانی:
ئەندازیاری سەرپەرشتیار .

- ریکخراوی (دی سی) ی هۆلەندی:
ریکخەری پرۆژەکانی (دی سی)
لە گەڵ دامودەزگا حکومیەکان و
ریکخراو نا حکومیەکان .

- نوێنەرایەتی (دی سی) لە هەموو
کۆر و کۆبونەوهکان لە گەڵ دامودەزگا
حکومی و ریکخراوکانی نوێنەرانی
نەتەوه یە کگرتووهکان و ریکخراو
ئێنتەرناشنالهکان و ریکخراو
ناحکومیەکان .

- سەرتاریەت و ریکخستنی
کۆبونەوه ی مانگانە لە گەڵ
فەرمانگە ی تەندروستی کەرکوک و
هەموو ریکخراوکان و نوێنەرەکانی
نەتەوه یە کگرتووهکان .
- دانانی پلانی سالانە .

- یوئین هابیتات: ئەندازیاری بیناسازی
، بەرپرسی بەشی خانوی خۆکرد .

- سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
: بەرپۆهەری گشتی ، بەرپرسی
بەشی خانوبەرە ، بەرپرسی بەشی
دوداداچون .

- ریکخەری پەپۆندەکانی نیوان
وەزارەتەکانی حکومەتی هەریم و
ریکخراوی نەتەوه یە کگرتووهکان

Goldsmiths
UNIVERSITY OF LONDON

CERTIFICATE OF COMPLETION

This certificate is presented to

NADHIRA Abdullah

upon the completion of the short course
Anthropology of Social Spaces and the Built Environment

at Goldsmiths, University of London over 10 weeks, during the spring term.

Issued on 11th May 2020

به واتاي ئاوه داني و دروست کردني
پرؤژه ديت .

ئه ننداز ياران : دوا و ته تان...

وه لām : دوا و ته ي من ئه وه يه كه
هيوادارم ده سلات و بريار به
ده سته كان له گرنگي رولي پرؤژه ي
ئه ننداز ياري و ئاوه داني ، باشت
تيگه و زياتر گرنگي پييده ن
چونكه ئه وه پرؤژه ئه ننداز ياريه كان و
ئاوه دانكردر نه وه كانه كه بريار ئه دات
له سهر جواني و پيشكه وتني ولا تان
له كاتيكداه كه مروف ئه چيته ههر
ولا تيگ يه كه م شت كه سهرنجي
رئه كيشيت ئه و ئيشه ئه ننداز ياريانه يه
كه يه كسهر چاوي ئه چيته سهر ي
و راسته و خو شتيگ تو مار ئه كات
له لاي خو يه وه له سهر ئه و ولا ته .

داواكاريشم ئه وه يه له لاي نه
به يوه نديداره كان كه با ئيتر به س بيت ،
چيتر سروشتي جواني سليمان ي له وه
زياتر تيگ نه چيت له پيناو پرؤژه ي
بازرگاني و سوود و قازانجي چهند
كس و لايه نيگ .

- 1995 Care Organization (Australian INGO)
- Trained for PRA and RRA
- 1995 UNICEF
- Training on Refugee camps in Damascus, Syria
- 1994 OXFAM
- Management Training Course in Cairo, Egypt
- 1998 International Cooperation for Development (ICD)
- Training for Community Health Committees in Sanaa, Yemen .

ئه ننداز ياران : رينمايي و ئاموز گاريتان
چيه بو ئه ننداز ياراني نه وه ي نو ي .؟

وه لām : رينمايي من بو ئه ننداز ياراني
نه وه ي نو ي ئه وه يه كه به رده وام بن
له خو پيگه ياندن و خويان بگونجني
له گهل زانست و ته كنه لو جاي تازه
، هيوادارم كه په له نه كهن چونكه
ته نها به ئيشي باش و دلسوزي ئه گهن
به مه رام ، ئه وه ش ماوه كه بليين به
داخه وه كه له ئيستادا له بهر نه بوني
پرؤژه ي ئاوه دانكردر نه وه ، رولي
ئه ننداز يار ديار نيه چونكه ئه ننداز يار

- Anthropology of Social Spaces and the Built Environment
- April 2016 : Swedish Environment Committee :
- Sewerage water recycling , Stockholm
- Renova (Waste-to-Energy) Planet, Gutenberg
- September 2015 Sweden Chamber Trade
- (Mentors Make a Difference) Program
- Titled as "The Best Mentee" of the program
- November 2012, Turkey DSI (GAP Project):
- Water Management and Water Balance
- December 2012, Ministry of Water Resources Baghdad:
- RCC Dams and GIS Prpgram
- October 2011 USAID :
- Skills Building for Management and Supervisor Training Course with Strategic ways to define against women violence with UNFPA
- July 2003 – UNICEF:



- Basic Security in the Field
- Staff Safety, Health, and Welfare program
- July 1998, Yemen Sanaa International Cooperation for Development (ICD) :
- Community Health Committee

گۆرەر، ئەلەكترۆد، ھەستەوەر، دەرخستە لە ئامپىرى نۆشەرى

ئەندازىار

مەريوان قەفتان

marywan.kaftan@gmail.com



۱- جۆر و سەرچاوە کانی سیگنالی زیندە نۆشەرى

۲- سیگنال گۆرەر کان (گۆرەرە کان ئەلەكترۆدە کان ھەستەوەرە کان دەرخستە کان)

۳- سیستىمى نۆشەره ئامپىرگەرى

۴- کاریگەرى داھینانە کان لەسەر گۆرەر ئەلەكترۆد ھەستەوەر دەرخستە لە بواری ئامپىرى نۆشەرى

۱. جۆر و سەرچاوە کانی سیگنالی زیندە نۆشەرى :

سیگنالی بايۆمیدیکال بریتىە لەو سیگنالانەى لە چەند بەشیکى جیاجیای لەشى مرۆڤ (یان ھەر زیندەوهریکى تر) دەرەخست وەك لەخستەكە و وینەكەدا دیارە، ھەریەك لەم سیگنالانە، خاسیەت و قۆلتیە و لەرەلەریكى تایبەتى ھەیه، (ھەلگرتن و گۆیزانەوەر گۆرین) ی زانیاریە کانی ئەم سیگنالانە لەسەر سیستەمیکى بايۆلۆجى ، دەتوانریت بە ھۆى (گۆرەر و ئەلەكترۆد و سینسەر) ی تایبەتەوەر سوودی لى بیینریت لە ئامپىرى نۆشەرىدا بۆ مەبەستى شیکردنەوەر دەرخستن و دەستشاندنەردنى نەخۆشى و گرتە جەستەیه کانی مرۆڤ .

نموڤەیه كى سانا وەك : ھەست پیکردنى پەلسى (ترپەى) لیدانى دلى كەسپك لە مەچە كیدا .

نموڤەیه كى ئالۆز وەك : شیکردنەوەر دەرخستن و وینەگرتنى سیگنالی كارەبایى دل .

سیگنالی بايۆمیدیکال دابەش دەكریت بۆ چەند جۆریك وەك :


۱. سیگنالی بايۆئەلەكترىك Bio electric Signals :

لەشى مرۆڤ كە لە چەندەھا خانە و شانەى زیندوو پیکھاتوو، ئەتوانریت دابنریت بە توانا ویسگەیهك كە چەندەھا جۆر سیگنالی كارەبایى پیک دەھینت كە لە دوو سەرچاوەى ناوکیەوەر دروست دەبیت كەبریتىن لە دەمارەخانە و ماسوولكەخانە، بەرھەمھێنانى سیگنالی بايۆئەلەكترىكى بەھۆى بزواندنى دەمارەخانە و ماسوولكەخانەكان بەرەنجامى گۆرینەکانى ئەلەكترۆكیمیایە لەنیو خانەكاندا، بەھۆى ئەلەكترۆدەوەر (كەچەند جۆریكى ھەیه وەكو : رووہ ئەلەكترۆدەكان surface electrodes دەرزىپە ئەلەكترۆد) توانای پێوانیان ھەیه ، تۆمارکردنى ئەم سیگنالانە

نموڤەیان وەكو لەھیلکاریى ئەلەكترىكى (دل ، مېشك ، ماسوولكە، گەدە ، چاو) :

۱. ھیلکاریى ئەلەكترىكى دل ElectroCardioGram (ECG)

۲. هیلکاری ئهله كترىكى مېشك (ElectroEncephaloGram (EEG
۳. هیلکاری ئهله كترىكى ماسولكه (ElectroMyoGram (EMG
۴. هیلکاری ئهله كترىكى گهده (ElectroGastroGram (EGG
۵. هیلکاری ئهله كترىكى چاو (ElectroRetinoGram (ERG



۲. سیگنالی با یۆموگناتیس Bio magnetic Signals :

بریتیه له بوارىكى موگناتیسى لاواز ، له مېشك و دل و سى یه كاندا دروست دهییت، كه توانای پېوانیان ههیه به سېنسه رى موگناتیسى یان موگناتیسپوى وهك (SQUID) superconducting quantum interference device ، ده كرى راسته وخو چالاكى موگناتیسى چاودېرى بكریت له :

- مېشك به ناوى (magnetoencephalography- MEG)
- په له ده ماره كان peripheral nerves به ناوى (magnetoneurography , MNG)
- رېره وى ههرس gastrointestinal tract به ناوى (magnetogastrography, MGG)
- دل به ناوى (magnetocardiography, MCG).

۳. سیگنالی با یۆكىمیا Bio chemical Signals :

ئه و سیگنالانن كه دهرئه كهون وهك دهرئه نجامى پېوانه كېمیاوییه كان له شانەزیندوووه كاندا یان له و سامپلانه ی له تاقيگه كاندا شى ده كرىنه ووه نمونه یان وهك پېوانكردى به شه په ستانى كاربۆن دای ئوكساید وئوكسجین یان خهستى هه مه جوړه ئایۆنه كانى وهك كالىیۆم و پۆتاسیۆم له خویندا .

۴. سیگنالی با یۆمیکانىك Bio mechanical Signals :

دروسته ییت به هوى فرمانه مېكانیکیه كانى ئەندامه كانى له ش وهك جووله، جووله ی ماسولكه كان و دیوارى سنگ و جووله ی پیه كان له كاتى رۆشیتندا نمونه ی ئەم جوړه سیگناله یه .

سیگنالی با یۆیستى Bio acoustic Signals :

دروست دهییت له ئەنجامى رۆشیتنى لېشاوى خوین له دل و ده ماره كانى خوین یان به هوى رۆشیتنى لېشاوى ههوا له بۆرى ههوا و سى یه كاندا.

۵. سیگنالی با یۆبىناى Bio-optical Signals :

ئه م سیگنالانن دروست دهبن له دهرئه نجامى فرمانه بىنايه كانى سیستمه با یۆلۆجیه كانه وه به شیوه یه كى سروشتى روودهات، یان به هوى كاره پېوانه ییه كان، بۆ نمونه پېوانى ئوكسجینى ناو خوین مه زه نه ده كرىت به هوى پېوانه كرىنى په رشه روناكى ههلمژراو و گهراوه له رپى پىست یان شانیه كه وه به درېژه شه پۆلى جوړاوجۆرى رهنكى سوور یان ژیرسوور .

6. سىگنالى بايۇ ئىمپىدەنس : Bio-impedance Signals

ئىمپىدەنس شەنە سەر چاۋەيە كى گىرنگى زانىپار يە سەبارەت بە پىكھاتە كانى ، لە جۆرە كانى ئەم سىگنالى بىرىتتە لە پىۋانى گىلقانى بەرگى پىست ، پىۋانى رېژەي ھەناسەدان لە سەر بىنەماي تەكنىكى بايۇ ئىمپىدەنس نەمۇنەيە كى ئەم جۆرە سىگنالى يە .

وەرگىرن و ناردن و گۆرپىنى شىۋەي سىگنالى كان لە رېي ئەم بەشەنەو دەپت :

• گۆرەر - ترانسدىوسەر

• ئەلە كىترۇد


• ھەستەوەر - سىنسەر

• دۆزەرەو (دەر خىستە) - دىتېكتەر

سىگنالى كان پاش گۆرپىنىان بۇ برى ئەلە كىترىكى يان ئەلە كىترىكى و گەورە كىردىان و بە دىجىتال كىردىان لە سىر كىتە كارەبايە كاندا ، دە كرىنە : ژمارە لەسەر سكرىن ، يان تۆماردە كرى لەسەر كاغەزى تايبەت يان دە كرىنە وىنە بەھۋى سىستىمى نىشانىدەر بۇ نەمۇنە وە كۆ مۆنىتەر...

سەر چاۋە كانى سىگنالى زىندە نۆشەرىيى لە شى مرۇفا :

وە ك لە وىنە كەدا ديارە ئەندامە جۆار و جۆرە كانى لە شى مرۇف سەر چاۋەي چەندىن جۆر سىگنالى زىندە نۆشەرىيىن ، تە كىنۇلۇجىاي نوپى سەردەم تۋانىبەتەي بە ھۆكارى جىاجىا تۆماريان بىكات و پىۋانەيان بىكات و بىيانكاتە بىنەمايە كى زانىستى و ئەندازەيى بۇ داھىيانى چەندىن ئامبىرى نۆشەرىيى بۇ ديارى كىردن و دەستىشانى كىردن و چارەسەرى نە خۇشپىيە كان.



پىۋان كىردن و پىشكىنە كانى بوارى نۆشەرىيى لەسەر ئەندامە زىندەو كانى لە شى مرۇف

پىۋارو	سىفاتى سىگنال	جۆرى سىنسەر
سىگنالى ئەلە كىترىكى دل ECG	لەرەلەر : 0.05 بۇ 120 ھىرتز قۇلتىيە : 0.1 بۇ 5 مايكرۇقۇلت سىگنالى نەمۇنەيى : 1 مايكرۇقۇلت	ئەلە كىترۇدى پىست
سىگنالى ئەلە كىترىكى مىشك EEG	لەرەلەر : 0.1 بۇ 100 ھىرتز قۇلتىيە : 2 بۇ 200 مايكرۇقۇلت سىگنالى نەمۇنەيى : 50 مايكرۇقۇلت	ئەلە كىترۇدى پىستى سەر
سىگنالى ئەلە كىترىكى ماسولكە EMG	لەرەلەر : 5 بۇ 2000 ھىرتز قۇلتىيە : 0.1 بۇ 5 مايكرۇقۇلت	ئەلە كىترۇدى دەرزى

سینگنالی ئەلە کتریکى تۆڤى چاڤ Electroretinography ERO	لەرەلەر: dc بۆ 20 ھیرتس قۇلچە: 0.5 بۆ 0.1 مایکروڤولت سینگنالی نمونەیی: 0.5 مایکروڤولت	ئەلە کترودى پېوھلکان
سینگنالی ئەلە کتریکى چاڤ EOG	لەرەلەر: dc بۆ 100 ھیرتس قۇلچە: مایکروڤولت 10 بۆ 3500 سینگنالی نمونەیی: 0.5	ئەلە کترودى پېوھلکان
فشارى خوڤىن خوڤىنەر پاسە وىخۇ	لەرەلەر: dc بۆ 200 ھیرتس فشار: 20 بۆ 300 ملم جیوھ	نیمچە گەھەتەرى پابەتد گورہرى گورہرى
فشارى خوڤىنەر (ناراسە وىخۇ)	لەرەلەر: dc بۆ 5 ھیرتس فشار: 20 بۆ 300 ملم جیوھ	مایکروڤولتى لەرەتەرم بۆ وەرگورہرى دەنگى korotkoff
فشارى خوڤىنەر (پاسە وىخۇ)	لەرەلەر: dc بۆ 40 ھیرتس فشار: -5 بۆ +20 ملم جیوھ	گورہرى پەستانى گورہرى زورھەستیار
لېشاوى خوڤىن	تېکرا: 0 بۆ 300 ملل / چرکە لەرەلەر: 0 بۆ 100 ھیرتس	بېرۇکەى ترەپسەر ئەلە کترود موڭگاتىسى Ultrasonic Doppler
لېدانى دل	لېدانى تېکرا: لېدان/خولەک 300 بۆ 25 مروڤى ئاساى: 60 بۆ 90 لېدان/خولەک دللى کورہ: 110 بۆ 175 لېدان/خولەک	بەنمەى Ultrasonic

۲. سینگنال گورہرە کان:

گورہرە کان ئەلە کترودە کان ھەستەوەرە کان دەر خستە کان

یریتین لەم جورانە:

• گورہر - Transducer

• ئەلە کترود - Electrode

• ھەستەوەر - Sensor

• دەر خستە - Detector

گورہر Transducer





ئەو بەشە یە کە یە کێک لە شیوہ کانى ووزە دە گورپیت بۆ شیوہ یە کى تر (وہ ک کارەبا میکانیک رووناکی دەنگ گەرمى ئەلە کترود موڭگاتیس)، لە زور بواری جیادا بە کاردیت (سادەترین جور وە کو: گورپینی کارەبا بۆ رووناکی - گلوب، یان گورپینی رووناکی بۆ سینگنالی کارەباى - فۆتۆسپیل ...)، چەند جورپیکى ھە یە وە کو گورہرى (ئەلە کترود کیمیا، رووناکی دەنگى سەر وودەنگى ...)، گورہر سینگنال دە گورپى لە شیوازیکی ووزە وە بۆ شیوازیکی تر بۆ نمونە بلند گۆ سینگنالی کارەبا دە گورپى بۆ دەنگ، یان دە گورپدین بۆ شیوہ ئەلە کتریکى یان ئەلە کترودى بۆ ئاسانکاریى لە پێوانە ئەلە کتریکى و ئەلە کترودى کان لە ئامیڤرە کاند، بۆ نمونە: کریستالى پیزوی ئەلە کتریکى، لەرپنەوہى میکانیکى دە گورپیت بۆ سینگنالی ئەلە کتریکى کەواتە ئەرکى سەرە کى گورہر بریتىە لە بەدەستەینانى سینگنالیکی دەر چووی بە سوود بۆ پێوانە کردن.

لە جۆرە بەسۈودە كانى گۆرەر لە بواری نۆشەرى برىتە لە ترانسىدوسەرى سەرۋودەنگ **ultrasonic transducer** كە بە پرۆپى ئامبىرى سۆنار ناسراو .

گۆرەر / ترانسىدوسەر - پرۆپى ئامبىرى سۆنار :

گۆرەر سەرەكىتىن و گرنگىتىن بەشى ئامبىرى سۆنار ، برىتە لە بىرۆكەي بەدەستەپىن و ناردن و وەر گرتهوئى سەرۋودەنگەشە پۆل ، واتە لەھەمان كاتدا (گۆرەر ئىرەر و وەر گر) سىگنالە كانە ، سىگنالە لەرەبەرزە كانى دەرچو لە سىر كى لەرەبەرزى پىكەپەنە كانەو لەرەپى كرىستالى پىزۆئەلەكترىكە كان (كە گرنگىتىن بەشى گۆرەر) دەرچوئى بۇ سەرۋودەنگەشە پۆل و دەرچوئى بۇ ناو پىكەپەنە كانى لەشى مەرۇف ، پاش پەرچدانەو و گەرەنەوئى سەرۋودەنگەشە پۆلە كان بەرووى گۆرەردا ، ھەر لەرەپى كرىستالى پىزۆئەلەكترىكە كان سەرۋودەنگەشە پۆلە گەرەنەوئى كان دەرچوئى پۆلە سىگنالى كارەبايى جياواز بەپىي جياوازى لە خىرايى گەرەنەوئى سەرۋودەنگەشە پۆلە كان ئەمەش بەھۆى جياوازى لە چرى پىكەپەنە و ئەندامە كانى لەشى مەرۇف ، و پاش گەرەنەوئى كردن (Amplified) و رەنوساندنى ھىماكان واتە (بەدىجىتالكردىن) وىنەي پىكەپەنە چرىيە جياوازە كان دروست دەپىت و دەرچوئى بۇ مۆنىتور يان پرنترى تايبەت بە ئامبىرە كە .

سىگنالە كان پاش گۆرپىن و گۆزە كرديان بە لەشى نەخۇش و دووبارە گۆرپىن



ئەلەكترۇد Electrode

لە دوو ووشەي يۆنانى (electron & hodos) پىكەدەت ، ئەلەكترۇد برىتە لە گەيەنەرىكى كارەبايى كە رى بە تەزووى كارەبا دەدات بۇ تىپەرىنى لە ناوئەند - (مىدۇم) بۇ ناوئەندىكى تر (بۇ نمونە لە سەرچاۋەيە كى ووزەو بۇ ئامبىرىك) ، چەند شىۋازىكى ھەيە وەكو : پلىتى لاکىشە يان بازەنى ، وايرە ، دەرزى ، لە مېتالە كانى وەك مس ، زىو ، قورقوشم يان زىنك دروستدە كرېت يان ھەندى جار لە نامېتالىك دروستدە كرېت كە رى بە گەيەندى كارەبا دەدات وەك گرافىت . ئەلەكترۇد وەك گەيەنەرىكى كارەبا دەبەستىرى لە بەشىكى نامېتالى بۇ نمونە وەكو : (نېمچە گەيەنەر ، ئەلەكترۇلايت ، پىست) ، زۆرەي ئەلەكترۇدە كان دووبارە بە كاردەھىرئەو و ھەندىكىش يە كجار بە كاردەھىرئەت . ئەلەكترۇد لە زۆر بواری جياوازدا بە كاردەت يەكك لەو بوارانە بواری ئامبىرى نۆشەرىيە بۇ ھەردو جۆرى

«دهستینانکردن و چارهسەرکردن» ئهله كترۆد له ئامیڤی نۆشه ری دهستینانکردن (Diagnostic Electrodes)، بریتیه له وه بهشیهی داتا و سیگنالی درچوو له بهشیك یان ئەندامیكی لهشی مرۆف وهرده گریٲ و رهوانه ی سیركته كارهباییه كانی ده كات وه ك: (ئلهله كترۆدی ECG, EEG, EMG,)

1. electrocardiography ECG electrodes
2. electroencephalography EEG electrodes
3. electromyography EMG electrodes
4. electroretinography electrodes ERG electrodes
5. fetal scalp electrodes
6. other

ئلهله كترۆد له ئامیڤی نۆشه ری چارهسەرکردن (Therapeutic Electrodes)، بریتیه له وه بهشیهی داتا و سیگنالی درچوو له ئامیڤه كه وه رهوانه ی بهشیك یان ئەندامیكی لهشی مرۆف ده كات وه كو ئلهله كترۆدی به كارهاتوو له ئامیڤه كانی:


1. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator TENS electrodes
2. Pacemaker Electrodes
3. Defibrillator Electrodes
4. Electrosurgical Electrodes
5. other

ئلهله كترۆد له ئامیڤی تاقیگه ییش به كاردی electrodes chemistry وه كو له ئامیڤی پپوانی pH.


له جوړی تهزووی راسته وخو ئلهله كترۆد به شیوهی (جووت) به كاردیٲ.





بهستنی ئلهله كترۆده كانی ئامیڤی هیلکاری مېشك EEG - له بهر زوړی ژماره ی ئلهله كترۆده كان له شیوهی كلامپ دروست ده كریٲ



شوێنی بهستنی ئلهله كترۆده كانی ئامیڤی هیلکاری دل ECG - له سه ر پهله كان و سه ر سنگ





ھەستەوەر Sensor

سینسەر لە زۆر بواردا بە کاردیت وە کو گەرمی ، ڕووناکی ، پەستان ، کیش ، دەنگ ، شێ ، گاز ، ئەلە کترۆمۆگناتیس ، سەرودەنگ ، جوولە ی ریک یان خولاو .

لە ھەندیک ئامیری نۆشدەریی (بە تاییە تی تاقیگە) بە کاردیت بۆ ھەستیکردن و گۆرینی پێوراویکی بایۆلۆجی بۆ سیگنالیکی کارەبایی نمونە ی وە ک بایۆسینسەر .

بایۆسینسەر لە ھەردوو ووشە ی بایۆلۆجی و سینسەر ھەتوو ، لەدوای دەرکەوتن و پەرەسەندن و لە یە کداننی ھەردوو تە کتۆلۆجیای مایکرو ئەلە کترۆنیک و بایۆ تە کتۆلۆجی ، پڕۆبی بایۆسینسەر برەوی پەیدا کرد و خواستی زۆری لە سەر دروستبوو .

بایۆسینسەر ئامیرو کە یە کی زۆر بە کەلکە بۆ پێوانە کردنی بەرفراونی شیکار کراو ھە کان spectrum of analytes کە (پیکھاتە ئۆرگانیکییە کان ، گازە کان ، ئایۆنە کان و بە کتیریا کان) لە خۆدە گرن .

بایۆسینسەر پیکھاتوو ھە :

- پیکھاتە یە کی بایۆلۆجی بایۆئەلەمینت (Bio elements) کە وە ک سینسەر ھە .
- پیکھاتە یە کی ئەلە کترۆنی (ترانسیدیوسەر) کە دەر خەر و نیرەری سیگنال ھە .

بایۆئەلەمینت bio element ، نمونە ی وە ک :

- پڕۆتینی ئەنزیم لە خوگر توو
- پڕۆتینی دژە تەن لە خوگر توو – immunosensors


- تر شه لۆ كه ناو کی Nucleic acids
- تو یۆ له شه نه ی با یۆ لۆ جی
- ما یكرو ئۆر گانیسم
- organelles

جۆره كانی با یۆ سینسه ر

با یۆ سینسه ر به پی جۆره كانی (با یۆ ئه له مینت و تر انس دیوسه ر) كه لی پیکهاتوه، دابه شه كریت بۆ چه ند جۆری، كه ده کری به پی چۆنیه تی رو ودانی جۆره كانی کار کردنی با یۆ سینسه ر ناویان لیتری وه کو:

- سینسه ری له یه كنزیک - affinity sensor ئه گه ر با یۆ ئه له مینت به ستری له شیکار کراو.
- سینسه ری میتابۆلیک - metabolic sensor ئه گه ر با یۆ ئه له مینت و شیکار کراو گۆرانکاریه کیمیایه کان به رزبکه نه وه كه توانای به کارهینانی هه بی بۆ پیوان کردنی پله ی خه سته ی ماده کارلیکراوه كه.
- سینسه ری بزوینه ر - catalytic sensor ئه گه ر با یۆ ئه له مینت به ستری له شیکار کراو و گۆرانکاریه کیمیایه روونه دا، به لام بیگۆریت بۆ ماده یه کی کارلیکراوی یاریده ر.

کاتیك سینسه ر له گه ل شیکار کراوه كه analyte کارلیکده کات، سیگنال به شیوه ی (کاره با، رووناکی یان گه رمی) دروستده بی. كه پاشان به هوی تر انس دیوسه ریکی گونجاوه وه ده گۆردریت بۆ به کاره بایی پیوراو (تهزوو یان قۆلت) و له رپی سیرکته ئه له کترۆنییه کان گه وره ده کری و له سه ر مۆنیتیه ر یان هه ر هۆکاریکی نیشانده ر ده رده کهوی.



به پی به کارهینانه جیاوازه کان، با یۆ سینسه ر چه ند پیناسیکی تری هه یه وه ک:



- Immunosensors
- optrodes
- resonant mirrors
- chemical canaries
- biochips
- glucometers

که واته ده توانین پیناسه ی با یۆ سینسه ر بکه ین به وه ی که بریتیه له ئامیرو که یه کی شیکه ر که ر (پیکهاتوو له دوو به شی با یۆ ئه له مینت و تر انس دیوسه ر) که شیکار کراویکی با یۆ لۆ جی ده گۆریت بۆ سیگنالی کاره بایی.



ده رخسته Detector

جۆریکی ده رخسته، له ئامیری تیشکه ئیکسی دیجیتال و ئامیری سی تی سکانه ردا به کاردیت و سی جۆری هه یه ده رخسته ی پر شنگدار - ناراسته وخۆ و ده رخسته ی راسته وخۆ و ده رخسته ی گازی (که ئیستا به کارنا یه ت).

۱. ده رخسته ی پر شنگدار Scintillation Detectors: تیشکه ئیکس ده گۆریت بۆ رووناکی به هوی ده رخسته ی پر شنگدار پاشان رووناکی ده رچوو له ده رخسته ی پر شنگدار، ده گۆردریت بۆ هیما ی کاره بایی به هوی فۆتۆدایۆد وه پاش گه وره کردن (Amplified) و ره نوو ساندنی هیما کان واته (به دیجیتالکردن) له رپی پرۆسیسه ره وه وینه ی دیجیتالی تیشکه ئیکس دروست ده بی و ده نیردریت بۆ مۆنیتۆر و له رپی پرینته ری له یزه ری یه وه چاپ ده کری.



تېشكە ئېكسى سەر دەر خستە كان راستە وخۆ دە گۆردرېت بۆ هيماي كارەبايى به هوى چىنى سيلينيومەه و پاش گەوره كردن (Amplified) و رەنوو ساندىنى هيماكان واتە (بەديجتالكرديان) لەرپى پروسيسە رەوه ويەنى (ديجتال)ى تېشكە ئېكس دروست دەيت و دەنر دريت بۆ مۆنتۆر .





له رادیوگرافی دیجیتاڵدا، تیشکی ئیکسی تیپەر یو له لهشی نهخوش، له ریی تهخته دهرخسته و سیستمی کۆمپیوتهریی، دهیتته وینه لهسه ر مۆنتۆر.

۳. سیستمی نوشدهره ئامیر گه‌ریی

مەبەستى سەرەكى نۆشەدرە ئامىرگەرىي **Medical Instrumentation** برىتتە لە وەرگرتن و گۆرىن و پىوانە كىردن و دىارىكىردنى برى فىزىكى پىوراو (بۇ نىمۇنە زىندە سىگنالا كانى دەرچو لە ئەندامە كانى لەشى مرؤف) و دەرختىنى ئەنجامە كەى بەشىوہى بىنراوى وەك تۆمار كىردن لەسەر كاغەز، مۆنتەر...**هتە**، بۇ كارئاسانكىردنى پزىشكان و پسپوران بۇ باشتەر دىارىكىردن و چارەسەر كىردنى نەخۆشىيە كان، ھەر ئامىرگەرىي نۆشەدرىي (دەستىشانكىردن) ئەم چوار پىكەنەرە نىچىنە بىانەى خوارەو لەخودە گرت :

۱. یُوراند Measurand

۲. سیگنال گورہ کان

۳. گونجینه ری سیگنال Signal Conditioner

۴. سیستم، پیشاندهر Display System

۱. میوراند Measurand

بریتیه له بره‌فیزیکی پټوراو له لایهن ئامیږی نوښده‌رییه‌وه ، که له جه‌سته‌ی مرؤفه‌وه به جوړه‌ها سیگنال و داتای جوړاو جوړ درده‌چیت بو پټوانکردن و پشکینه‌کانی بواری نوښده‌ریی بو دیاریکردن و ده‌ستیشانکردنی نه‌خوښی و گ‌رفته‌ جه‌سته‌به‌کانی مرؤف .

سه رچاوه کانی پیوراو بریتین له :

• سیگنالہ کانی دەر چوو له له شی مروّف :

که پیکهینه‌ری جورها سیگنالی زینده نۆشده‌ری و داتای جوراوجۆری تره وه ک : گهرمی ، فشار ، لیشاو ، گرژبوونهتد ، پیوراو ئه‌شی سیگنالیک بیت له‌سه‌ر رووی له‌شی مرؤف، وه کو (Electrocardiogram Potential) یان له‌ناو دلدا بیت وه ک (فشاری خوڤن) .

• یان نمونه (سامیل) یکی وەرگیراوی به شیکی مروه:

بویونکردن و پیشکینی له تاقیگه و شوینه تاییه کاندایو دهستیشانکردنی گرفته کان که پیی دهوتریت (in Vitro).

• یان ووزہی دہرہ کی جیاوازه :

(وهك رووناكی، كارها، تيشكه ئيكس، سهردهنگ، موگناتيس، بهرزله ره، رووناكی ژير سوور....) كه ده خريته سهر به شيك، ئەندامیكى لەشی مروڤ يان (به شيكى وه رگير اوى) مروڤ و پاش (تيه ربوون، هه لمژين يان گه رانه وه) ی سیگناله كان و وه رگرتنى له لايەن (گورەر، دەر خسته، ههسته وه، ئەله كتر ۆد) وه، ده گوردرين بو شيوه ی ئەله كتر يكي يان ئەله كتر ۆنيكى بو (بنوانه كردن، چاودير پكردن، دەر خستن، چاپكردن يان به وينه كردن).

(وهرگر تن یان گورین) و ناردنې داتای پور او له لایهن سږنگالگوړه کانه وه دهست .

۲. سیگنال گوره کان: بریتین له (گوره ر، ههسته وهر، نه له کترود، دهر خسته).

۳. گونجىنەرى سىگنال **Signal Conditioner** : ئەو بەشەيە لە رېي سىر كى ئەلەكترۇنىكىەو (Amplifier & Signal processing) سىگنالى دەرچو لە گۆرە يان ھەستەوەر دەگۆرپت بۇ برى ئەلەكترىكى گونجاو بۇئىش پىكرىد و دەر خىست لەسەر مۆنىتور يان سىستىمى تۆمار كىردن .


۴. سىستىمى پىشاندەر **Display System** : ئەو بەشەيە برە كان دەر ئەخات لەسەر شىوہى : پىوہ **scale**، كارتى تۆمار كراو - چاپكراو، سكرىنى مۆنىتور، شىوہى ژمارە يان لەسەر شىوہى سىگنالى بىستراو وەك ئاگادار كەرەوہى دەنگى . ھەندىك جار داتاكان پاش قۇناغى (گونجىنەرى سىگنال) جگە لە سىستىمى پىشاندەر بەم سى سىستىمەى خوارەوہ تىپەردەبن :

۱. سىستىمى ئاگادار كىردنەوہ **Alarm System** / بۇ ئاگادار كىردنەوہ لە ھەر برىك كەزىد لە پىوئىست زىاد و كەم دەكات (كە پىشتەر پىككىردن - **Adjustment**) بۇ كراوہ بۇ بەزىترىن و نزمىترىن برى (لە برى رىپىدراوى (پىوراو) .


۲. سىستىمى ئەمبار كىردنى داتا **Data Storage** / بۇ ئەمبار كىردنى داتاكان لە رېي مېمورى يان دىسكە جۇراو جۇەكانى كۆمپىوتەر يان چاپكردن .


۳. سىستىمى ئاردنى داتا **Data Transmission** / بۇ ئاردنى داتاو زانىار يەكانى ناو ئامپىرەكان لە ئامپىرىكەوہ بۇ ئامپىرىكى ترىان لە ئامپىرى نەخۇشخانەيە كەوہ بۇ ئامپىرى نەخۇشخانەيە كى تر، لە رېي تۆرى تايەتەوہ بۆنمۇنە لە ئامپىرەكانى بىنىندا وەك : **Picture archiving and communication system (PACS)**

لە زۆرەي ئامپىرە پزىشكىيە كاندا شىوازى عەيار كىردن - **Calibration** ھەيە كە زۆر گرنگە بۇ رىككىردنى ئەنجامى ئامپىرەكان (بەشىوہى ناوبەناو)، سىگنالى عەيار كىردن دەخىرپتە سەر ھەستەوەر يان دەخىرپتە سەر گونجىنەرى سىگنال .



سىگنالى دەرچو لە لەشى مەوۇد، (وہ كو سىگنالى دەرچو لە دل)، كە سىگنالىكى تايەتى شىوہ نەگۆرە لە بارى ئاسايى مەوۇدا، سىگنالە كە بەھوى چەند ئەلەكترۇنىكەوہ (كە لە پەلەكان دەبەستىرت) تۆماردە كرىت و لە ئامپىرى ھىلكارى دل لەسەر كاغەزى تايەت چاپدە كرى، يان لە ئامپىرى چاودىرپى دل لەسەر مۆنىتەر دەر دەخىرى .





سیگنالی ده رجوو به هووی ووزهی ده ره کی و پاشان گه رانه وهی له لهشی مرۆقه وه، وه کو سیگنالی ده رجوو و گه راوه له (پرۆب - ترانس دیوسه ر) ئامپیری سۆنار ، که به شیوه ی وینه له سه ر مۆنیته ر ده رده که وێ و له سه ر کاغه زی تایبه ت چاپ ده کری .

به شیوه یه کی گشتی پێوان کردن و پشکنینه کانی بواری نوڤده ریی به دوو شیوه ده کریت :

۱. جوۆری *in vivo* بو پێوانه کردن و پشکنین له سه ر ئەندامه زیندووه کانی لهشی مرۆف ده کریت بو نمونه وه ک فشاری خوینی ناو دل .

۲. جوۆری *in Vitro* له ده ره وهی لهشی مرۆف ده کریت (بو خوین ، به لغم ، میز ، پاشه رۆ...) وه ک پێوانی ئاستی گلو کۆزی خوین له سامپلیکی وه رگیرای خوین له تاقیگه دا، نمونه ی تر وه ک: پشکنین بو خرۆکه ی سوور و سپی ، هیمو گلو بین ، پلازما ، سۆدیوم ، پۆتاسیوم ، کالسیوم ، کریاتین ، یۆریا ، پرۆتین

۴. کار یگه ریی دا هینانه کان له سه ر

گۆره ر ئەله كترۆد ههسته وه ره ده رخسته له بواری ئامپیری نوڤده ریی

۱۷۷۴ زانا جۆن والش سه لماندی کاره با به جهسته ی مرۆفدا گۆزه ر ده کات

۱۸۸۰ دۆزینه وهی کار یگه ریی پیزۆئه له کتریک له لایه ن زانا Curie

۱۸۹۵ زانا وiliam روینتگن سه لماندی تیشكه ئیكس به لهشی مرۆفدا گۆزه ر ده کات و ده گۆرد ریت بو رووناکی به هووی سه کرینی فوسفۆرییه وه، که پاشان ده رخسته کان جیی سه کرینی فوسفۆری گرت وه .

۱۹۰۳ بیرو که ی هیلکاری دل له لایه ن ولیه م ئینسو فین

۱۹۱۹ دا هینانی سه رووده نگ پیکه پین به بیرو که ی پیزۆئه له کتریک له لایه ن زانا (Langevin)

۱۹۲۹ زانا هانز بیر گه ر یه که م تۆماری (هیلکاری می شک EEG) ی کرد

۱۹۳۵ تۆماری (هیلکاری می شک - EEG)

۱۹۶۰ یه که م په یس مه یکه ری چیترا و دروستکرا

۱۹۹۶ سی تی سکانه ری هه مه ریز ده رخسته

۲۰۰۴ سی تی سکانه ری ۶۴ ریز ده رخسته

دۆزینه وهی ده رخسته ی UFC سیرامیکی زۆر خپرا له لایه ن کۆمپانیای سیمنس

شاره‌کان و تورې شه‌قاه‌کان (Patterns of Street Net-Work Cities)


مأمونای زانگو و نه‌ندازياري ډاؤنکار

برهان محمد شريف

مەلگري پروقامه‌ي ماستر له نه‌ندازياري

پښتو ژبې نه‌ندازياري زانگري ساينسي

Burhanmuhameds@yahoo.com



پچر پچر نين و له نه‌نجامي گه‌يشتن به‌يه كي شه‌قاه‌کان
تورېک يان سيستم و چوار چيوه‌يه ک بو شه‌قاه‌کان
پيکده‌هيت .

له سوود و باشيه کاني هم جوړه :

۱- کارده کات بودابه‌شبووني ناوچه‌کان بوبه‌ش و پرتکي
ناسان دوور له نالوژي .

۲- ريکي و به‌رده‌وامي شه‌قاه‌ سهره‌کيه‌کان و رووي
باله‌خانه و ناپارتمان و خانووه‌کان مسوگه‌رده‌کات .

۳- ناساني جوړلې پياده و نامراز و هوکاره‌کاني
گواستنه‌وه له شويک بو شويکي تر دابن ده‌کات .

۴- نه‌ژمار کردن و ناوزه‌ند کردن و ژماره‌پيداني به‌که‌کاني
نيشته‌جي بوون ناسان ده‌کات و هاوکار و يارمه‌تيدره‌ بو
دوژينه‌وه و گه‌يشتن به‌پيگه‌وه‌وه‌يه‌کانه و ههر شويکي
خوازاو .

۵- ناسانکار و يارمه‌تيدره‌ بو دامه‌زراوه
خرمه‌تگوزاريه‌کان بو مه‌به‌ستي گه‌ياندني ناو و ناوهرؤ و

کاره‌با و تله‌فون و ديلقه‌ري وهتد

به‌کيک له خراپي و ناباشيه‌کاني بريته له بووني
ژماره‌يه‌کي زور له‌يه‌کتربر و فيلکه ، له نه‌نجامي جي
به‌جي نه‌کردن و پابه‌ندنه‌بوون به‌ياسا و سيستمه‌مي هاتوچو
و سه‌لامه‌تي ، رووداو‌گه‌ليکي زور روو ده‌دن .

۳- جوړي تيشک ناسا، تيشکه‌وه‌ري - Radials Pattern:

له‌م جوړه‌دا شه‌قاه‌سهره‌کيه‌کان له خاليک که‌ناوه‌ندي
شاره‌وه‌کو تيشک خور ناسا ده‌رده‌چن به‌ره‌و چوارده‌ور
، هم شه‌قامانه به‌هوي شه‌قامي ريک يان چه‌ماوه‌يي


له‌ شاره‌کاني ولاتي خويمان و زورېک له ولاتاني
ناوچه‌که و جيهان ، شيوازيک و جوړېک له تورې شه‌قام
بنيات ده‌نين و پياده ده‌کن ، وه‌ک سيستمه‌ميکي قوچه‌کي
ههره‌مي که‌گونجاو وله‌بار و هاوتايه له‌گه‌ل بايه‌خي
وه‌زيفه‌پي هه‌موو پله‌وريزه‌نديه‌ک ، کارليکيکي تورگاني
له‌گه‌ل به‌کارهيناني زمين و خرمة‌تگوزاريه‌کاني ،
به‌شيويه‌کي گشتي ديزين و نه‌خشه‌سازي شه‌قاه‌کان
له‌سهر هم جوړانه بنيات ده‌نين :

۱- جوړي تورگاني - Organic Pattern: له‌م جوړه‌دا
دابه‌ش بووني شه‌قاه‌کان شيوازيکي ديارې کراو
وه‌رناگريت ، زوربه‌ي شاره‌کو نه‌کان به‌تايه‌تي له ولاتاني
عهره‌بي له‌کو نه‌دا له‌م جوړه‌بوون ، هه‌روه‌کو شاره‌کاني
نه‌وروپا وه‌ک روڼا و پاريس ، له‌م جوړه‌شه‌قاه‌کاني
ناوه‌ند و سه‌نته‌ري شاري به‌غداد و کازميه و نه‌عزميه و
که‌راده ، گه‌ره‌که‌کو نه‌کاني سليماني و گه‌ره‌که‌کاني ناو
قه‌لاي هه‌ولير نمونه‌يه‌کن .

۲- جوړي تورې چوارينه‌يي - Grid Pattern: له‌م
جوړه‌دا شه‌قاه‌کان جوړ و روخساريکي لاکشه‌يي
يان چوارگو شه‌يي له‌خوگر توه ، شه‌قاه‌ سهره‌کيه‌کان
به‌گو شه‌يه‌کي ستوني يان نيمچه‌ستووني و له‌دووريه‌کي
يه‌کسان به‌کترې ده‌برن و سي رييان و چوار رييان و فره
رييان پيکده‌هيتن ، وه‌ک گه‌ره‌که‌نو يکاني سليماني
وه‌هولير و ده‌وک ، بو نمونه : عه‌قاري و رزگاري و
به‌ختياري ، به‌غداد جديده و مه‌نسور له به‌غداد .

هم شيوازه چوارينه‌يه‌شه‌قاه‌کاني دريژ کراوه‌بيان هه‌يه‌و

دامه زراندن و دروست کردنی شاری به غداد بۆیه کهم جار (**ئه بوجه عفری مه نسور**) ئهم شیوازه ی په سه ند کړدوه ، ههروهه له شاری میلانوی ئیتالیا و دارلبه یزای ولاتی مه غریب ئهم شیوازه پیاده کراوه . له وینه کانی خواره وه دا دیاره .



پۆلین کردنی شهقامی شاره کان :

شهقامه کان له سه ر ژماره یه ک بنه ماو پپوانه و مه به ست و خواست و ئامانج ، هاوته ریب له گه ل تاییه تمه ندی شاره کان به م جوړه پۆلین ده کړین :

۱- **پپوانه ی یه ک ره هه ندی** : وه ک نمونه (**باتسون** - Batson) ی تویره به کاره یانی وه زیفی شهقامه کانی شاری له نده نی کردو ته بناغه و بنه ما بۆ پۆلین کردیان ، له وانه : بۆ شهقامه کانی بازراگانی ، شهقامه کانی جووله و بازار گه ری رۆژانه ، شهقامی پیاسه و چیژ ، شهقامی مه لها و ناد و کله په کان ، شهقامه کانی نیشته جی بوون و شهقامه کانی ها تووچۆ .


۲- **پپوانه ی دیزاین ونه خشه سازی** : لیره دا دیزاین و شیوازی دیزاینی شهقامه کان ده بنه بنه ما ، له چوار

به یه کهوه ده به سترینه وه و گری ده درین ، که زور جار به شیوازیک و وینه یه کی شهش پالویان شهش لایی ده نه خشینت ، وه ک وینه ی ژماره (۱) . گرنگترین مه به ست له م شیوازه بۆ پشتیوانی کردنی گرنگی و رۆلی شاره که پشت ته ستوره به تیره ی گشتی ، ئاراسته کان هاوژه مانن له گه ل بوونی چه ند ده روازه و گه یتیک خالی چونه ژووره وه ی شار و کوئترۆلی ناوه ندی ئاسانه ، وه ک شاری (**هه ولیر**) . له وینه ی ژماره (۲) دیاره .



۴- **جوړی بازنه یی** - **Circular Pattern** : له م جوړه دا شهقامه سه ره کییه کانی شار شیویه کی که مه ری ، ئه لقه یان بازنه یی به ده وری یه کدا ده نه خشین ، سه ره نه جام شار ویناو و نه خشه یه کی بازنه یی یان نیمچه بازنه یی به گویره ی پله و گوشه ی ریکخراو و هاوگونجاوی بازنه کان له خو ده گری ، له باشیه کانی ئهم شیوازه ئاسانی جو له ی ها تووچیه له نیوان ناوچه کانی نیشته جی بوونی شار و به یه کهوه به سته وه ی ناوچه کانی که نار شاره به یه کهوه . زور له شاره کو نه کان له میژوودا به م شیوازه پلانسازی بۆ کراوه .

له م جوړه دا ناوه ندی شار وه ک چه قیک به دووری یه کسان دووره له که نار و خاله کانی کو تایی شار ، له



۱- شه قامی بازار گانی - Commercial Street

۲- شه قامی نیشته جی بوون - Residential Street

۳- شه قامی گهره که کانی نیشته جی بوون - کولان


۴- شه قامی گهشتیاری - Recreation Street

۵- شه قامی پیشه سازی - Industrial Street

۶- شه قامی پزشکی و تندر و ستکاران - Medicine Street

Street

۷- شه قامی کلتوری و فهره نگی - Culture Street




شایه نی باسه دوو وینهی داهاتوو، دابه شبوون و ریز به نندی شه قامه کانی به رو شنی تیا دیاره .



جوړی سهره کی پیکده هیئن: شه قامه کانی گه یاندنی خیرا، شه قامی سهره کی هاتو چو، شه قامی کو که ره وه (لاوه کی)، شه قامی ناو خویی «خو هاو لاتی»، شایه نی باسه هم پیوانه یه له لایه ن (هوچینسون - Hutchinson) له شاری لهنده ن به کار هاتووه .

۳- پیوانه ی پله داری ریز به نندی: هم پولین کردنه ی شه قامه کان له سهر بنه مای ریز به نندی هاتوه، له پولینی لیژنه ی نه ته وه یی بولانی گواستنه وه و گه یاندن بو: شه قامی خیرا، شه قامی سهره کی، شه قامی کو که ره وه و شه قامی ناو خویی «خو هاو لاتی» .

۴- پیوانه ی له خو گر تن: له سهر بنه مای توانای له خو گر تنی شه قامه کان ناوزند ده کرین، که ریره وه کان و ماف و محرماتی شه قام له خو ده گریت، بو نمونه شه قامه کانی شاری موسل و هه ولیر دابه ش بوون بو: شه قامی خیرا «۱۰۰ مه تری» شه قامی باز نه یی ۶۰ مه تری، ۴۰ مه تری، شه قامی ناو خویی «خو هاو لاتی»



هه ندی پیوانه ی تر هه ن پشت نه ستوون به به رزی و قولی شه قامه کان له رووی ئاستی زه مینه وه - ده ریاوه - وه که شه قامه کانی: هه لوسراو، رووی زه مینی «سه تحی» شه قامه کانی ژیره وه یی «ته حتی» شایه نی باسه به ریز دکتور (محمد صالح ربيع)، له توپژینه وه کانیدا شه قامه کانی به غدادی پایته ختی له سهر بنه مای وه زیفی و ریز به نندی بهم جوړه پولین کردووه:

- به گویره ی پله داری و ریز به نندی:

۱- شه قامی خیرا - Express Street

۲- شه قامی سهره کی - Primary Streets

۳- شه قامی لاهه کی - Secondary Street

۴- شه قامی خو جی یه تی - Local Street

- به گویره ی وه زیفه ی شه قامه کان، بریتین له:



پروژهی دروستکردنی مزگهوتی مهلا صالح زرگویزی له کاریزه ووشک



دیزاینه‌ری پروژه

جه لال حه‌مه ئەمین

ئهندازیاری ته‌لارسازی راویژکار



ئاماده‌کردنی

گۆقاری نه ننداز یاران

، بریاری سه‌رله‌نوی دروستکردنه‌ویدا که به شیوه‌یه‌کی ته‌لارسازیانه دروست بکریت که له گه‌ل سه‌رده‌مه که ماندا گونجاوییت و بیته حه‌وانه‌وه‌یه‌کی گونجاو بو‌ئو که سانه‌ی که نویژی تیا ده‌خوینن ، ئەمه



ئهندازیاران / سه‌ره‌تایی پیرو که‌ی دروستکردنی ئەم

مزگه‌وته له کوپوه سه‌ریه‌لداوه ؟

وه‌لام : مزگه‌وته که له سه‌ره‌تایی سه‌له‌کانی ۸۰ کاندا له‌لایه‌ن خوالیخوشبوو مه‌لا صالح زرگویزییه‌وه دروستکراوه ، له سه‌ره‌تایی داواکردنی ره‌زامه‌ندی له کارمه‌ندانی رژیمی گۆربه‌گۆری به‌عس ، ره‌زامه‌ندیان نه‌داوه به دروستکردنی ، به‌لام مه‌لا صالح له‌سه‌ر داوای گه‌ره‌ک هه‌ستاه به دروستکردنی به‌لام به شیوه‌ی خانوو له‌سه‌ر رووبه‌ری زه‌وییه‌ک که رووبه‌ره‌که‌ی ۶۰۰ مه‌تر دووجابووه و مولکی خو‌ی بووه پاشان کردوویه‌تی به مزگه‌وت ، بۆیه نه‌ئاراسته‌ی قیله‌ی وه‌ک پپو‌یست بو‌کراوو نه‌هه‌وا گۆرکیی و ته‌نانه‌ت توالت و به‌شه خزمه‌تگوزارییه‌که‌ی به‌شیوه‌یه‌ک دروستکراوو که جو‌ره‌ناره‌ه‌تییه‌کی ده‌دا به‌وه‌که‌سانه‌ی که به‌کاریان ده‌هینا ، پاشان له‌سه‌ر داوای خه‌لکی گه‌ره‌ک و خواستی حسین مه‌لا صالح زرگویزی که کوری خوالیخوشبووه

ئەنداز ياران / لە چ بەرواړيک دەستبە کاربوون کراوه و
کەي تەواو بووه ؟

و ه ل ا م : لە کۆتايي سالي ٢٠١٩ دەستکرا بە ديزاينکردن و دەستبە کاربوون ، بەلام بەهۆي بلاوبوونەوهی نهخۆشی کۆرۆنا ڤايرس بۆ ماوه يە ک وەستا و پاشان کە دۆخە کە ئاسايي بووه وه ، دەستکرايه وه بە کارکردن تيايدا ، لە گەل بوني ترس لە کۆرۆنا و ناوبەناو نهخۆشکەوتني کارمەند و کريکارە کان کە ئەمەبووه هۆي ئەوهی کە کارە کە بە سستی پړوا و لە سەرەتاي سالي ٢٠٢٣ دا تەواوو وه کرايه وه و ئیستا نوێزي تيا دەخوینرێت .

ئەنداز ياران / ئەم پڕۆژە يە لە لايەن کەرتي تايبە تەوه يان
حکومەتە وه جیە جیە کريت يان کراوه ؟

و ه ل ا م : ئەم پڕۆژە يە لە لايەن خیرخواز حەسین مەلا صالحە وه خەرجي بۆداينکراوه وهەر بە سەرپەرشتي راستەوخۆي ناوبراوه وه جیە جیە کراوه .



ئەنداز ياران / بودجە ي پڕۆژە کە چەندە ؟

و ه ل ا م : بۆ ئەم مەبەستە پڕسم بە بەرێز حەسین مەلا صالح کرد تا خەرجي پڕۆژە کەمان پييليت ، بەلام لە وەلامدا فەرمووی لە گەل ئەوهی کە مزگەوتە کە مزگەوتی باوکمە بەلام لەبەر رەزامەندی خوای گەورە ئەو کارم کردوو ، خوا خۆي دەزانیت کە چەندەي تیدا خەرجکراوه بۆيە پيوست ناکات کە خەرجیە کە باسکريت .

جگە لەوهی کە زەويە کي بە رۆوبەري ١٥٠ مەتری تری بۆ کري تايبەتە سەر مزگەوتە کە و بەر فراوانتری بکات ، ئەمە جگە لەوهی کە هەولیدا کە بێتە مزگەوتیک کە هەردوو گەرە کي ئەمدیوو و ئەو دیوی مزگەوتە کە بە يە کەوه بە سێتێتە وه بەلام مەخابن کە زەويیان لەو لایە پێنەفروشت ، ئەمە جگە لەوهی کە ویستی تەنانەت رارەوێکیش بێت هەریکريت گونجاوه ، بەلام بۆ ئەمیش نە پيیان فروشت نە کەشیش ویستی بێهەشتە مزگەوتە کە . جەنابیشتان بەندەي هەلژارد بۆ ديزاينکردني مزگەوتە کە ، چونکە زانیبووی کە مزگەوتی حاجی ئەحمەدی حاجی علی (کەناسراوه بە مزگەوتی ئەحەسوور) لە بەرامبەر تەلاری هونەر لە لايەن بەندەوه ديزاينکراوه ، وه مزگەوتی (سەرداری حاجی خالیدی رەباتی) لە دووسایدي هەواری شار کە خزمایەتیا نە يە لە گەل کاک سەردار و مزگەوتە کەي ئەمیشی بێنوه کە بە هەمان شیوه لە لايەن بەندەوه ديزاينکراوه ، بۆ يە رايسپاردم بە ديزاينکردنەوهی سەرلەنووی و بەندە بە شانازییه وه هەستام بە ديزاينکردني چونکە ژمارە (١٢٦) هەمین ديزايني وەرگرتوو لە کاری ديزايني مزگەوتە کانمدا و کە لە میانەي کارکردنم لەم پڕۆژە يە دا سێ مزگەوتی ترم ديزاينکردوو کە دوانیان لە پیرمە گرون و يە کيکیان لەسەر ريگای کونەماسی لە سوورەقەلات بۆ گەشتیاران و هاتووچۆ کە رانی ئەو ريگایە .





جگه لهوې که ههولمداوه به هيچ شيوه يه ک پايه له ناو
 حهرمه که دا به کارنه هينم ،وه حهرمه که ۱۸ مه تر به ۲۲
 مه تر به بي پايه يه ، چونکه پايه دوو سلبيايې روحي له
 مزگوتندا هيه ، يه که ميان ده چيته به نني نويز خويته کانه وه
 که نه مه پيچه وانه يه له گهل نه وه ي که له کاتي نويزي به
 کووله دا ده و تريټ با شاننه کان و قاچه کانتان پالبدن
 به يه که وه ، گهر پايه بوو ريگا له ته و او کردني يه ک ريز
 ده گريټ و يه ک ريز ده کات به چند ريزيک ، وه ههروه ها
 ده بيت ته گهر يه ک له بواري بينندا ، نه مه جگه لهوې که
 مزگوته که ديزاينکراوه به شيوه دوو ماس يان کوتله ، که
 کوتله يه کيان يان ماسيکيان تايه ته به شويي نويز کردن
 و ماسي دووه ميان يان کوتله ي دووه ميان بريتيه له بيناي
 خز مه تگوزاري که پيکها توه له مردووشور و تواليته کان
 و ده ستويز و کتيخانه و ژووري ثيمام و حوجره بو نه و
 که سانه ي که ناره زوومندن بو خويندني وانه شرعيه کان
 . نه مه جگه لهوې به شي ژيره وه ي حهرمه ي سهره کي
 شويي تايه ته به خانمان ، که ديزاينکراوه بو شويي
 پرسه ي خانمان تاله گهل مزگوتي دارالسلام دا يه کتری
 ته و او بکن ، چونکه مزگوتي دارالسلام شويي پرسه ي
 پياواني تيډايه و خانماني تيډا نيه ، ده بيت نه و که سه ي
 که پرسه دابنيټ له مزگوتي دارالسلام بو پياوان ده بيت

نه نديارار / بو نه پيگه يه تان هه لټار دووه بو نه نجامداني
 پروژره که ؟

وه لام : ههروه کو عه رزمکردن مزگوته که کون له سهر
 داوای خه لکي و له سهر نه رک وزه وي مه لا صالح
 زرگويزي خوالي خوشيت دروستکراوه و مزگوت بووه
 به مه به ستي سهر له نويز ريديزاينکردنه وي نه پيگه يه ي
 وهر گرتوه .



نه نديارار / له مزگوته دا چ کاريکي نوپگه رايي تياد
 نه نجام دراوه جياواز له مزگوته کاني تر ؟

وه لام : ههروه کوو لاي به ريزتان ناشکرايه مزگوت
 جگه لهوې که هه موو چين و تويزه کاني کووله لگا
 به کاريده هينيټ ، به لام چيني پيرو په ککه و ته و به ته مه نه کان
 زياتر هاشوي مزگوت ده کهن ، بويه ههولمداوه له م
 مزگوته دا ره چاوي ته مه ن و بيهزي ماسولکه کاني
 قاچيان و چاويان بکه م ، جگه له وه ههولمداوه ره چاوي
 نه و که سانه بکه م که له سهر عه ربه بانه ده جولن ، که له وانه يه
 ناو اته خواز بن که بچنه مزگوت يان که ده چنه دهر وه
 له وانه يه پيوستيان به ته هارته بيت که زور زه حمه ته له
 دهر وه ي مال شوييک هه بيت که ته هارته تيډا بگرن
 جگه له شويته گشيته کان نه بيت ، مزگوتيش شوييکي
 گشيته و ده بيت ره چاوي نه و که سانه ي تيډا بکريټ ،
 ده ليم به سوپاسه وه تيډا ره چاوي نه م حاله ته مان کردوه
 ، نه و يش به داناني تواليټ و شويي تايه تي بويان .

به لام به ريزه ي به ته مه نه کانشه وه ههولمداوه که که مترین
 قادر مه به کار بهينم که ژماره ي قادر مه کان له دوو يان
 سي پله زياتر نه بيت ، بويه ههولمداوه هه موو دابه زين و
 سهر که و ته کان بو تواليټ و ده ستويز و شويي مردو و
 شور و حهرمه ي سهره کي هه موو بکه م به ره مپ . نه مه

ټه حمه د ديزاينى بۇ كړدوو كه به شيوه يه كى زانستپانه ټه ژمارى زه مين له رزى بۇ داخل كړدوو، كه ناوبراو يه كيكه له و خه مخورانى كه هه ميشه له هه ولدايه له رپى سيميناره كاني و چاوپيكه و تنه راسته و خوكاني كه به ديزاينى ټينشائى بليت تكيه فاكترى زه مين له رزى گونجاو بۇ هه موو بينا كاتنان داخل بكهن به و كوده ي كه زور له بارو گونجاو بۇ ناوچه كه مان .



ټه نداز ياران / كاري ديزاين و جيبه جيكردن و سه رپه رشتي كړدنې پرؤزه كه له لايهن ستافى ټه نداز ياراني كورده وه بووه يان به هاوبه شى له گهل كؤمپانياي بياني و ټه نداز ياراني تر دا بووه ؟

وه لام : كاري ديزاين كړدن له لايهن نووسينگه ناوځويه كانه وه كراوه ، كه ديزاينى ته لار ساري به نده يه و ديزاينى ټينشائى ټه نداز يار **عادل ټه حمه د** و ديزاينى كاره بايي ټه نداز يار **نزار ټه سعه د** و ديزاينى ميكانيكى ټه نداز يار **سيروان عبدالله** يه ، وه جيبه جيكردن و سه رپه رشتي كړدنې له لايهن نووسينگه ي راويز كاري ټه نداز ياري **ئارت** لايهنه وه بووه . ټه حمه جگه له وه ي هه نديك برگه ي وه ك روو پو شى گومه زه كه كه به هاوبه شى له گهل ټه نداز ياري تايه ت به كارگه ي روو پو شى كاشى شوو شى ټيرانيه وه بووه .

خانمان له شوييكي دوور تر بيت كه ټه مه بارگراني و قهره بالغى له گه ياندى پياو كه هاوسه ره كه ي يان خانمه نزيكه كه ي ده باته پرسه ، ده بيت بچيت بۇ جگه يه كى دوور تر و پاشان بگه رپته وه بۇ پرسه كه كه ټه مه له كات و خه رجى كه سه كه و قهره بالغى شه قامه كان دروستده كات .



ټه نداز ياران / پرؤزه كه له رووى كواليتى كه ره سته كانه وه له چ ئاستي كدايه ؟

وه لام : هه روه كوو هه موو پرؤزه كاني ټه م ولا ته هه ولدراوه كه كه ره سته ي به كواليتى پله يه ك به كار به ييت هه روه كوو ټه و پله يه كانه ي كه ټه مړو له كور دستاندا بوونيان هه يه . ټه مه جگه له وه ي كه هه ولدراوه به تايه تى كه ره سته كاني بۇ دروست بكرى و له ولا تى ټيرانه وه بوى هاورده بكرى ، وه ك خشتى شوو شى (طابوق مزجج) نه خشتراو به زه خره فه و ثايه تى قورئاني پيرؤز . ټه مه جگه له وه ي كه بۇ رو پو ش كړدنې رووى دهره كى مزگه و ته كه جوړه خشتي كمان بۇ هاورده كړدوو له ولا تى ټيرانه وه كه تواناي هه لمژيني ئاوى زور كه مه و عه زليكي باشى لايهنى گه رماو سه رمايه ، كه له ها رپراوه ي به ردى كلسى دروست كراوه .

ټه نداز ياران / مه رجى سه لامه تى له م پرؤزه يه دا زور گرنگه ئايا چؤن جيبه جيله كريت ؟
وه لام : له رووى ديزاينى ټينشائيه وه به ريز ټه نداز يار **عادل**

چونكه نه گهر ناويان بهيږيت هم موو رېپورټاژ كه مان به شي ناوه كانيان ناكات نه مهنده زورن و بهرېزن ، له شيان ساخت و تمه نمان دريږيت و تهنديروست باشن بو دريږه پيداني هم جوړه پرېژانه و هم موو پرېژه كان . دهمه ویت شتيكي تر بليم به دامووده زگاکاني حكومت تكاپه هه ولېدهن به پي رينمايه كاني فهرانگه كان مامه له بكنه و كارناساني بو نه و كه سانه بكنه كه ده يانه ویت مولهت بو هه پرېژه په ك له لای بهرېزتان وهرده گرن ، ته نانهت گهر ته نها به ريز گرتيشيان ييت ، هه موو جاريك ده ليم نه و كه سه ي كه پرېژه په ك ده هييت بو م و ده يه ویت ناوه داني بخاته ولا ته كم و به پاره كه ي خزمهت به چين و تويزه كاني كو مه لگه كه مان بگه يه ييت له ري به گهر خستيان هه قی خو يه تی له بهری هه لېسين و ريزي ليگرين و له رويشتنيشيان بهرېژه وخوا حافيزي ليكه ين ، له گهل نه و ه ي به مبه ستي سه رمایه داری نه و كار ده كات به لام سه رمایه كه ي ده يته جولاندني كارو پاره له بازاره كه ماندا و ده يته ره خساندني كار بو چين و تويزه كاني كو مه لگا كه مان .



له كوتاييدا ده ليم سوپاسي بهرېزت و ه كو سه رنوسه ري **گؤډارن نه نندازياران** و ته وای ستافي **گؤډارن نه نندازياران** ده كه م ، كه وه ك خه مخوريك بو چيني نه نندازياران و به سه ر كړدنه و ه ي پرېژه كان به مبه ستي گواسته و ه ي زانياري له نيواني نه نندازياره كاندا ، تا شيوازي جيه جيكردي پرېژه كان بگه يه ننه نه نندازياران . زور سوپاس ...

نه نندازياران / نه و كيشه و گرتانه چيوون كه هاتونه ته به ردم جيه جيكردي پرېژه كه ؟
وه لام : گه وړه ترين كيشه كيشه نه خو شي كړونا قايره س بوو ، كه ماو ه يه كي باش مزگه و ته كه مان به و هويه وه راگيرا ، نه مبه جگه له و ه ي كه پاش ناسايي بونه و ه ي ش ناوبه ناو كارمهنده و كريكاره كان كه توشي كورونا ده بوون بو ماو ه ي دوو هه فته زياتر برگه كان راده و ه ستان ، يان ترسي نه هاتن بوسه ر كار به هوي كورونا وه . هه روه ها گرفتني هيناني كه ره سته تايبه ته كان له ئيرانه وه كه به راستي گرفتبون . هه روه ها هه نديك كارمهنده نيرياني بوون كه ده گه رانه وه بو وولاتي خويان ماو ه يه كي زوري پيده چوو تا ده هاتنه وه .



نه نندازياران / دواو ته تان ؟
وه لام : له دواو ته مده دهمه ویت نه و ه بليم كه جيه جيكردي پرېژه په كي له م شيويه و به گشتي هه موو پرېژه كان به ره م ي تاكه كه سيك يان نووسينگه يه ك نيه به لكوو بريتيه له كاري ده سته جه معي كه له فهرانگه حكوميه كاني وه ك تاو و شاره واني و نه وقاف تيايدا به شداره و كارمهنده و كريكاريكي زور تيايدا ماندوون دهمه ویت ليره وه سوپاسي هه ره موو نه و كه سانه بكم كه كاريان له م پرېژه په دا كړدوه گه ياندوويانه ته هم ناسته كه به داوای ليووردنه وه له وانه ي كه ناويانم نه هيناوه

پله بەرز کردنهوه

ئەندازیاری بەپێز:

کۆمیتەیی بالّا و لقەکانی یەکییتی ئەندازیاری کوردستان ، دوو هەفتە جاریک کۆبوونەوهی ئاسایی خۆیان دەبەستن و لە کۆبوونەوهکانیاندا بریار لەسەر بەرزکردنەوهی پلهی ئەو ئەندازیارانە دەدەن کە داوایان پێشکەش کردووه و هەموو مەرجەکانیان تێدايه . لەخوارەوه ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین کە لە (١ / ١ / ٢٠٢٣ تا ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣) پلهیان بەرز کراوتهوه:

یەكەم : بەرزکردنەوهی پله لە (یاریدەدەر) وه بۆ (کارا)			
قاسم حمد امين عبدالله	ناز رزگار پوڤیتان	رزگار محمد عبدالله	بەلێن جبار حسن أمین
هێمن احمد عبدالله	بەرهم رزگار محمد	ئاژوان محمد رشید	رێباز حمە انور أمین
دانهر حمە جەلال عبدالرحمن	دەلوو عمر کریم	هەریم عزیز بابکر	ڤیان فائق صابر
په‌وا جبار حسن	ڤینک جبار محمد	مهدی علی محمد	کاربین عبدالرحمن مجید
وه‌نه‌وشه خسرو حمە په‌شید	پوژان حیدر عبدالله	کاژاو به‌هزاد عزیز	سۆما رفعت ابوبکر
لاوین یوسف حمە کاکوڵ	لندا حبیب حسیب	محمد سلام مسته‌فا	کۆشش محمد معروف
کاشان حمە خان حمە کریم	ژیار ناصر عزیز	ژیلوان حمە صالح مسته‌فا	دیار کریم محمد
ب‌روا خلیل حمە سعید	زانبار حمەنوری میرزا	سۆران عمر محمود	سری ایاد عسکر
نوزاد چتۆ عبدالله	محمد ئاسۆ عمر	ب‌روا عبدالرحیم مسته‌فا	احمد شوپش جلال
کاروان جبار جلال	احسان جبار خماس	حسن علی حسن	سامال عوسمان سعید
ئاریا نه‌به‌ز محمد علی	په‌وه‌ز اسماعیل رسول	چرا خالد عمر	سۆران دلاوهر جلال
شیرکو رحمن حمە صالح	په‌ز فاضل توفیق	هه‌نار هادی صالح	کاروان محمد عزیز
تغرید خلیفه عمر	ب‌روا محمد محمود	هیشوو محمد فؤاد حاج رشید	نه‌وزا محمد سعید
ایمان حمە عزیز الله کرم	خه‌زان باقی محمد	ئه‌ڤین احمد عبدالله	پاوێژ فائق محمود
سلمان کمال غریب	حسن قادر یاوهر	سان سردار نامق	

دووه‌م : بەرزکردنەوهی پله لە (کارا) وه بۆ (رێپێدراو)			
علی محمد صالح کریم	درید کفاح جودت محمد	تۆله عمر عبدالرحمن	رێبوار حسین عبدالله
گولان فرهاد خالد	علی أحمد میرزا محمد	رێبین عمر ابراهیم	سره‌یا محمد منصور
ژیار أحمد ستار	هه‌ردی عبدالله حسین	سه‌ربه‌ست والی محمد	أمین جمال أمین
أحمد حسن عبدالله	پوژان فؤاد حمە صالح	بەرهم رزگار محمد	هاوکار وه‌اب فتاح
ئاراز عزالدین غفور	هۆزان پوڵا عبدالرحمن	ب‌روا جلال خضر	علی اسماعیل علی



دووه م : بهرزکردنه وه ی پله له (کارا) وه بۆ (پێپێدراو)

علی سلمان قهرمان	شاخهوان رفیق علی	پیشرهو عمر محمود	دارا خالد خضر
ههوارز کمال عبدالله	باخان علی احمد	علی محمد جواد	نیاز عوسمان علی
حسین احمد فریق	پێبین محمود عنایهت	شاناز خلیل محمد	شیماء عثمان عبدالله
سهی رمزی أحمد	کاروان محمد سعید	ئهزده لآن کریم محمود	هاوکار علی محمود
بریار محمد عزیز	لاوک فاضل مصطفی	پێبین خسرو مصطفی	نهواز سعید محمد
بهیار عمر عبدالله	بریار بهختیار علی	سۆران عمر محمود	ئارام أحمد کریم
لانه دلیر نوری	شیرین عبدالله عبد الغنی	دهریا ادیب شکیب	ئارام کامهران عبدالرزاق
پێبوار کرمانج عبدالرحمن	کهژ عثمان حمه	پۆژنو عمر مصطفی	بهشار نبی حمد علی
ژوان کمال أحمد	کمال بشار بکر	عمر امیر عادل	نوره محمد یوسف
سامان وهاب عبدالقادر	گۆران برهان محمد	بسام قاسم عبدالرحمن	بهزهم عبدالله توفیق
داستان توفیق عبدالله	بژوین طه علی وهیس	ئوژین طه علی وهیس	کوستان کمال قادر
دیار قادر حمه صالح	مهرویوان محمد عبدالمحمد	کالێ فرهاد خالد	سووما رفعت أبوبکر
هه فال محمد محمد	پۆلا نهوزاد علی	عوسمان کریم عبدالله	منار نزار احمد
دابان عبدالظاهر محی الدین	هاوکار محمد سهروهت	توانا عبدالله حسین	عبدالقادر گیلان انور
ویژه حویز بایز	هێرش همه جهزا حمه امین	هاوسه نوری عارف	اوس نوری ابراهیم
رافد فتح الله عبدالله	سردشت سردار ولی	ئاراز رۆوف عمر	سهزکوت حمد عمر

سییه م : بهرزکردنه وه ی پله له (پێپێدراو) وه بۆ (پاویژکار)

شکو محمد قادر	توانا صادق عبدالرحمن	اسماعیل کریم حسین	صبح محمد محمود
سهزگول احمد محمد	ادریس محمود احمد	ئالان مستهفا امین	بریار احمد حسین
لقمان عوسمان احمد	هیوا فائق گوڵ محمد	طارق حمه أحمد	زهیر موفق وهلی
علی محمد صالح کریم	یحیی محمد سعید	هیوا ابراهیم عزیز	دلیر ابراهیم عزیز
پێکهوت بهاء الدین دهرویش	اکرم عبدالرحمن محمد	ههردی تیمور حمه امین	ژوان نوزاد محمود
عمار ابراهیم أحمد	دیار فرید مستهفا	لانه دلیر نوری	بان ظاهر غفور احمد
نه بهز فاضل محمد امین	دیرین نجاح جمیل	فرشته کمال غریب	کرمانج جلال سعدون
سهزخیل فائق نامق	دیاری عوسمان رشید	پێبین محمد احمد	بهختیار خضر عبدالله
پهنج هیمن خالد	سوار ابراهیم محمد	لهنجه شهاب کریم	جوانرۆ مستهفا عبدالله
شیماء عوسمان حسین	هیوا جمعه حسین	گولان شیروان علی	



سۇش ... ھۆكارىگ بۇ لەناوېردى ئاۋەدانى گۆى زەۋى و شارستانىتى سۇشاپەتى !

بەشى بەكم

• ئەۋەى ئاشكرایە كە گۆى زەۋى و شارستانىتى سۇشاپەتى لەبەردەم دوو ھەرەشەى بەردەوام و مەترسىداردايە كە يەككىيان سىروشتىە و سۇش ھىچ دەسەلاتىكى نىە بەسەرياندا و ناتوانىت رېگريان لىيكات وەكو دياردەكانى وشكەسالى و بەيبابان بوون و سووتانى دارستانەكان ولافاو و بوومەلەرزە و گركانەكان و دارمانەكانى زەۋى و بەفر و گەردەلوول و .. ھتە. بەلام دووھەميان برىتين لە دياردە دەستكردەكانى سۇش خۆى وەكو پەنگخواردنەۋەى گەرما و پىسكردنى ژىنگە بەخاك و ھەوا و ئاۋەو و دەر كىردنى گازە كوشندەكان و نەخويندەۋارى و برسىتى و بىكارى و نەخۆشى و پەتاكوشندەكان و .. ھتە. كە ھەموانيان سۇش بۇخۆى دروستيان دەكات زۇرجاران بە ئاگايەو و لەپىناو دەسكەوت و بەرژەۋەندى سىاسى و ئابورى و ئەمنىەكانى و زۇرجارى ترىش لە بىئاگايى و نەزانىەو دروستيان دەكات . كە بەھەردو و ئەم دياردە سىروشتى و دەستكردانەۋە گۆى زەۋى و تەۋاۋى شارستانىتى سۇشاپەتى كەوتونەتە بەر ھەرەشەى لەناو چوون و بچو كېنەۋە و سەرنگومبون و نەمانەۋە .

لەم بابەتەدا باس لەھەريە كە لەدياردە دەستكردەكانى سۇش و كارىگەريە خراب و ئاسەۋارە زىانبەخشەكانيان دەكەين بۇئەۋەى لە قەۋارەى مەترسى و ھەرەشەكانيان تىگەين .

۱. دياردەى پەنگخواردنەۋەى گەرما Global Warming :

• پىناسە: برىتە لە بەرزبونەۋەى تىكرای پەلى گەرماى ھەۋاى ھەبو لە چىنى خوارەۋەى نىزىك لە روۋى زەۋى . دروستدەيىت ئەنجامى پەنگخواردنەۋەى گەرماى رۆژ لەبەرگە ھەۋاى زەۋىدا دواى ھاتنە ناۋىەو و ، لەرېگە ھەلمزىنى گازەكانى بەرگە ھەۋاۋە وەك گازى CO2 بۇ وزەى خۆر و قەتسىكردنى لەنرىك زەۋى كە دەيىتە ھۆى بەرزبونەۋەى پەلى گەرماى زەۋى .

ئەم دياردەيە لە ئەنجامى چالاكىەكانى سۇشەۋە گەشەى كىردە دواى شۆرشى پىشەسازى ، لەسەدەى رابووردەۋە پەلى گەرما لە ۰,۳ پەلو و بەرزبونەۋە بۇ ۰,۶ پەلى سەدى ئەمەش بەرزترىنە لە ماۋەى ھەزار سالدا .

• گازە پەنگخواردنەۋەى كان Greenhouse Gases :

ۋەك گازى CO2 ھەلدەسەيت بە ھەلمزىنى شەپۇلە درىژەكانى (تىشكى ژىر سوور) و دەر كىردنى بۇ بەرگە ھەۋا و دەيىتە ھۆى گەرما كىردنى زەۋى بوونى برى گازەكان بە ppt و ppb و ppm دەپپورين . گازەكانىش برىتين لە : (ھەلمى ئا ، CO2 ، مېتان ، ئوكسىد نىترۇس ، ئۆزۇن ، كلوروفلورۇ كاربون ، گازە فلۇرىە كان) .

• ھۆكارەكانى پەنگخواردنەۋەى گەرما :

۱. ھۆكارە سۇشەۋەى كان :

• بەكارھىنانى سووتەمەنى دەرھىنراۋ (نەۋت و گاز و خەلۇز) .

• زىادبوونى رىژەى گازى CO2 .

• زىادبوونى رىژەى گازى مېتان .

• زىادبوونى رىژەى گازى ئوكسىد نىترۇس NO2 .

• بەكارھىنانى پىكھاتەى كلوروفلورۇ كاربون CFCs

۲. ھۆكارە سىروشتىە كان :

• گركانەكان

• چالاكى خۆرى

• تۋانەۋەى سەھۇلەندەكانى سەرمەدى لە دوو جەمسەرى گۆى زەۋىدا

• سووتانی دارستانه کان

• ٹاسہ واره کانی پھنگخوار دنه وهی گهرمی :

۱. کاریگری زیان‌بخشی هه‌یه بۆ سه‌ر ته‌ندروستی وه‌ک بلاوبونه‌وه‌ی هه‌وکردن و کۆلیرا و دابه‌زینی به‌رگری له‌ش و بلاوبونه‌وه‌ی یه‌تاکان .

۲. کاریگری له سهر کهش و ههوا:

• گورانی تیگرای بارینی باران / • توانه‌وی سه‌هول و به‌فره‌کان / • به‌رزبونه‌وی ئاستی ئاوی رووی ده‌ریا.

• زیادبونی ترشیتی زه‌ریا کان / • کاریگه‌ری له‌سه‌ر ره‌وته زه‌ریاییه کان / • گوران له‌که‌شه‌وه‌وادا .

• زيادبوني ژماره‌ی هه‌وره‌کان/ گۆرانی سووری کاربۆن/ گۆران له سیسته‌می ژيانی بایۆلۆجیدا.

۳. کاریگری له سهر سیسته می زینده گی و ژیان :

• کوچی بالندہ و مروف و نازہلہ کان بُو ناوچہ کہ مٲر گہ رمہ کان .

• کاریگری لهسه ر ماوهی کو چکم دنه کان .

• نہ مانے، جو رہ کانے، رووہ ک و ئاژہل .

• پیشبینی ده کریت $\frac{3}{1}$ نازل و $\frac{2}{1}$ ی رووه که کان تا سالی ۲۰۸۰ له ناوېچن .

• چارہ سہریہ کان :

۱. به هیز کر دنی، توانا به کارها توه کانے، وزه .

۲. با شتر کمر دنی، کهرت و هو کاره کانے، گواستنه وه .

۳. واز هینانی له سه رخو له بهر کارهینانی کارهیا له سووته مه‌نی هه لهنجراو.

۴. به کارهٔ نانی، وزه‌ی تُو می .

۵. گه شه پیدانی ته کنه لو جیای نوی بو به کارهینانی سووته مه نی کاریون که م.

۶. دلناوون له گه شهي به رده وام.

۷. ئىدارە دانە، دارستان و كشتو كال.

٨ نوٲكم دنه وهى سه رچاوه كانى، وزهى نوٲو وه.

۹. سنوردانان بۇ رېژىمى گازى CO2

۲. دیاردهی پیسکم دنی ژینگه (خاک و هه‌وا و ئاو):

• **پڻاسه:** برتيتي له هيرشي توخمه زيانبه خشه کان بڻ سهر هه واو خاک وئاو، يان له سهر شيوهي شه پوله کانه وه ده بن که هير شده که نه سهر گوښکان (پيسووني بيستني و ژاوه ژاو) و چاوه کانمان (پيسووني بينني)، يان به هوئي گازه دهر چوه کانه وه ده يت له به کارهيناني نو تو مييل و باره لگر و کار که پيشه سازيه کان له ريگهي دهر چووني گازی CO2 له ۱۰۰ ساله رابور دوودا.

یان ، بریتیه له له کرداری تیکه لبوونی هەر پیکهاته یه ک له پیکهاته کانی ناوهندی ژینگه یی له ئاو و ههوا و خاک به توخم یان وزه یان شه پۆلی زیانه خشیه وه .

• جوړه کاني پیسبوونې ژینگه :

۱. پیسبونی ههوا: باوترین و مه ترسیدارترین، گازە گەر مه کان هۆ کارن بۆ زیادبوونی ریشە کانیان لە بەرگە ههوا دا به هۆی چالاکیه کانی، مۆ قه وه له سه ده ی ۱۹ هه مه وه.

هه‌روه‌ها به‌هۆی ده‌نكۆله‌ وورده‌ كانه‌وه‌ و تێكشكاندنێ چینی ئۆزۆنه‌وه‌، و ئه‌مه‌ش ده‌یته‌ هۆی پیسبوونی هه‌وا و بـلا‌بو‌نه‌وه‌ی جۆره‌ها نه‌خۆشی و په‌تا و ...هتـد. سالانه‌ ۷ ملیۆن كه‌س به‌هۆی پیسبوونی هه‌واوه‌ گیان له‌ده‌سته‌ده‌ن. و اتا ۱۱٪ له‌كۆی رێژه‌ی مر دئ .

٢. پيسو ونی خاک: زورباس ناکریت ره ننگه له بهرئه وه بیت که که متر دیاره، له گهل ئه وهی که زور مه تر سیداره له سه ر ته ندر وسته، زنده وهران.. ثم پيسو ونه به هی چو ونه ناو وهی تو خمه، کیمناو به وه ده بیت (لناو به ری مروه کان و



پهینه کان) راسته وخو بؤ ناو خاک و بههوی بهرهمه کشتو کالیه کانیشه وه رووده دات و مروف و ئازله کانیش ده یانخون.
۳. پیسبون ئاو: ئه م پیسبون بههوی کار ی زوره، له وانه بههوی پیسبون پیسه سازی وه به (به تالکر دنه وه ی پاپوره کان له ناو ده ریا کاند، رشتنی توخمه کیمیاویه کان). ههروه ها پیسبون له کاتی کشتو کالکر دندا (به کارهینانی توخمی کیمیاوی که ئاوی ژیر زهوی و سه ر زهوی پیس ده کات) و به تالکر دنی نهوت یان سووته مه نی بؤ ناو ئاوه رو کان و چاره سه رکردنی ئاوی ئاوه رو کان .

۴. پیسبون بههوی پاشه رو ئه تومی و کیمیاویه کانه وه: زور مه تر سیداره و راسته وخو ده چنه ناو هه واه یان زهویه وه . چونکه چالاکیان بؤ مه دای دوور ده مینیت و زور بکوژن .

۵. شیوه کانی تری پیسبون: وه ک پیسبون کانی رووناکی و کارو موگناتسی و بیننی و بیستنی و ته نانه ت پیسبون بوشایش .

• هؤکاره کانی پیسبون :

۱. سه ر چاوه مرویه کان : وه ک (پیسه سازی کان و تاقیکردنه وه ئه تومی و جهنگه کانه وه) .

۲. سه ر چاوه سروشتیه کان : وه ک (گرکان و بوومه له رزه و لافاوه کان و ... هتد) .

• هؤکاره کانی پیسبون هه و :

له ۵ سه ر چاوه مرویه وه رووده دات له ده رکردنی :

گازی NO, NO_2, CO, CO_2 ، ئوزونی رووی و ده نکۆله کانی SO_2 و هایدرو کاربونه کان و ره صاص که هه موانیان زیانبه خشن . جا هه ریه که له و هؤکارانه ده بنه هوی :

۱. گازه ده رچوه کان: ده بنه هوی کوشتنی ۳,۸ ملیون کهس بههوی پیسبون هه وای ناو ماله وه بههوی به کارهینانی سووته مه نی هه لهینجراوه وه وه کو نهوت یان گاز یان خه لوز .

۲. پیسه سازی : بههوی کارگه پیسه سازی کان و ویسگه کانی بهرهمه مینانی وزه وه که به خه لوز کارده کات، موه لیده ی گازه کان، به کارهینانی توینه روه وه کان له پیسه سازی کیمیاوی و به کانزا کردنه کان .

۳. هؤکاره کانی گواسته وه : بههوی ده رکردنی گازی CO_2 له لایه ن فرو که و پاپور و ئوتۆمبیل و ... هتد . که ده بنه هوی له ناو بردنی زووی ۴۰۰ هه زار کهس .

۴. کشتو کال : بههوی :

• پاشه رو ئازله یه کان له ده رکردنی گازی میثان و ئامونیا وه .

• سووتاندنی پاشه رو کشتو کالیه کان .

ئهم جوړه پیسبون زور مه تر سیداره و ده بیته هوی ده رکردنی گازه گهرمه کان بهرپژه ی ۲۴٪ .

۵. پاشه رو کان : سووتاندنی پاشماوه کان له ده شته کان وه ک سووتاندنی توخمه ئورگانیه کان و توخمی دیو کسیناتی ژه هراوی و زیانبه خشن و فودان و میثان و کاربونی ره ش له بهرگه هه وادا . ۴۰٪ ی پاشه رو کان له ده شته کاند ده سووتینین و ۱۶۶ ولات له کۆی ۱۹۳ ولات پاشه رو کان له ده شته کاند ده سووتینین .

۶. سه ر چاوه کانی تر: هؤکاره سروشتیه کانی وه کو گرکانه کان و بوومه له رزه و سووتانی دارستانه کانیش هؤکاری پیسبون ژینگه ی گۆی زه وین .

• چاره سه ریه کان :

۱. که مکر دنه وه ی چالاکیه پیسکهره کان . ۲/ . هاندانی بهرهمه مینانی ئورگانی . ۳/ . که مکر دنه وه ی پاشه رو کان .

۴. دووباره به کارهینانه وه ی پاشه رو کان . ۵/ . که مکر دنه وه ی ده رکردنی رپژه ی کاربون بؤ ناو هه و .

۶. تیکنه دانی سروشت بؤ پاراستنی هه مه جوړی بایؤلوجی . ۷/ . راونه کردنی چری ئازله کان .

۸. به کارهینانی وزه نوپیه کان . ۹/ . که مکر دنه وه ی به کارهینانی ئاو و وزه .

۱۰. چاره سه رکردنی ئاوی ئاوه رو کان . ۱۱/ . به کارنه مینانی توخمه پلاستیکیه کان .

له وزادی موهله بپس

هۆلى ئاوينە لە كۆشكى قىرساى لە پارىس جوائىرىن

ژوور لە جىھاندا

• هۆلى ئاوينە لە كۆشكى قىرساى لە شارى پارىسى فەرەنسا بريتىيە لە ژوورنىكى ژور كەورە و زەخرەفەكراوہ ژور بە جوانى و ووردى و لە كەلىك ئاوينەى جياواز پىنگدېت يەككىك بوہ لەو ژوورانەى كە لە سەرەمى پاشاكاندا ژور بەكار دەھات .

• تەمەنى هۆلەكە لە تەمەنى كۆشكى قىرساى كە مەترە .

• لە سالى ۱۶۷۸ دا پاشا لويىسى چوار دەھەم برىارىدا كە هۆلەكە دروست بكرىت .

• ئەندازىارى تەلارسازى جول ھاردوين مانسارت رەزامەندبوو كە دىزاینى هۆلەكە بكات و لەھەمان سالد دەستىبەكار كەردن كەرد تىايدا .

• دواى ۶ سال هۆلى ئاوينە ئامادەبوو بو بەكارھىتان وەك جوائىرىن ژوور لە جىھاندا .

• دروستكەرنى هۆلى ئاوينە :

• ئەم هۆلە سەرەتا و كۆتاي بريتىيە لە كەورەى و بەناوبانگى .

• ژور شورشگىرانەى و لە كۆتايى سەدەى ۱۷ ھەمدا دروستكراوہ .

• لە ۱۷ كەوانە پىكەتووە و ۱۷ پەنجەرەشى تىادا كە دەرۋانە سەر باخچەكانى قىرساى .

• ھەريەكە لەو ۱۷ كەوانە ۲۱ ئاوينە لەخودەگرن و بەگشتى ۳۵۷ ئاوينەى تىادايە .

• درىژى هۆلەكە بريتىيە لە ۷۶ مەتر و پانىيەكەى بريتىيە لە ۱۰.۴ مەتر .

• بەرزى بنمىچەكەى دەگاتە ۱۲.۲ مەتر كە بە تابلۆ رەنگاورەنگ نەخشىنراون .

• چارلس لوبرون ھونەر مەندى شىوہكارى ئەو كاتە ۳۰ تابلۆ نەخشاندوہ لە سەر رووہ گومەزەى بنمىچەكەى كە

بريتىن لە وىنەى پاشا لويىسى چوار دەھەم و ميژووى فەرەنساى نەم .

• ئەو پەيماننامەنى كە تىايدا مۆركراون :


• پەيماننامەى ۱۷۸۳ لەنيوان بەريتانيا و ئەمريكا دا . داننانى بەريتانيا بە سەر بەخوئى ئەمريكا دا .

• لە سالى ۱۸۷۱ دا رىكەوتنى نيوان فەرەنسا و ئەلمانىا واژوگرا كە فەرەنسا دانى بە شكستى خويدا نا لە بەرامبەر

ئىمپراتورى ئەلمانىا دا .

• دواى نزيكەى ۵۰ سال لەھەمان هۆلدا واژوئى رىكەوتنامەى قىرساى ئەنجامدرا . لە ۱۹۱۹/۶/۲۸ و دواى

كۆتايھانى جەنگى جىھانى يەكەم لەھەمان هۆلدا واژوئى رىكەوتنى نيوان ئەلمانىا و ھاوپەيمانان واژوگرا .



Andaziaran

Quarterly Magazine Issued by Kurdistan Engineers Union Twentieth Year • No.83 • Winter • 2023

Engineers

٢٠٢٣/٢/٦ پلهی ریختەر له ٧.٦ و ٧.٧ کوری به کوریه

له تورکیا و باکوریه سوریه دا

زیانهکانی: ٤٦٠٠٠ قوربانی، ١٦٨٤٠٠٠ ناواری، ١١٤٠٠٠ رزگارکراو

٢١٠٠٠ بینا زیانیان پیگهیشته

٢٦٥٠٠٠ کس و دهک تیمی رزگارکری تورکیا بهشداریان کردوو

٨٠ ملیار دۆلار زیانهکان دهکملیئریت ...