

نەخشەى بىنەرەتى

نەخشەى بىنەرەتى بەكارھىنراوہ بۆ زەوہى بۆ كۆمەنگەيىھەكى شارستانى ھەرۈھە پلاندا ناننىكى سەرەكئە بۆ پېشخستنى شارو و شاروچكەكان لەبەر ئەوہى مەرجه سەرەكئەكانى پېشكەوتنى داھاتووى لەخوگرتووه چوار چىوہى پېكھاتەى ئىستا و داھاتووى لەخوگرتووه . ماستەر پلان سەرجهم پېكھاتە سەرەكئەكەو ھىلە پانەكانى نەخشە دانا نمان دەداتى / بەشىوہىھەكى بەرفراوان كەسوودمەند دەبن ئى بۆ تويزىنەوہكان كە پېويستە ئەداھاتوودا پەرەوبكرىن .

ماستەر پلان چوارچىوہىھەكى گشتگىرە لە پىناوى برىادان و پلان دانان كەى و چۆن پېويستە كەشارەكە گەشە پېبكەين ئامانجەكانى ماستەر پلان جى بەجى نابىت و سەرەكەوتوو نابىت تەنيا لەكاتەدا نەبىت كەسەرجهم ئەو كەسانەى ھەئدەستن بە پېبدەن وا وەرىبگرن كەبنەماو ياسايە كە بۆ برىاردان .

ماستەر پلان ھەئدەستىن بە سەرکردايەتى و پېشكەوتنى بەشىوہىھەكى ئەرىتى (ايجابى) بەبەرستى كردنى لاوان ، بەتەنيا ھۆكارىك نىہ بۆ پېشكەوتنى بەئكو گرتگرتىن ھۆكارە سەرجهم لايەنەكانى ژيان دەگرتتەوہ لەباخچەوہ تاكو زانكو لەمائىكى بچووكەوہ تاكو ئوتىللىك لەگۆرەپانىكى تۆپى پى وە (بچووك) لەناو تاكو رىگايەكى نىودەوئەتى گشتى كەشارەكان پېكەوگرتىدەدات لەباخچەھىكى بچكۆلەوہلەناو گەرەكپىكدا بۆ سەيرانگايەكى سەرەكى لەشاردا لەدووكانىكى بچووك لەوناو كۆلانىكىدا بۆ موئىكى گەومرە لەبەئوہىھەكى ئاوہوہ بۆ پروژەى پالاوتن و پاكر كردنى ئاو لەشارەكاندا .

پېشكەوتنى ئەرىتى (ايجابى) بۆ ھەر شارىك ررونەدات تەنيا بەھوى گونجاندىچكى ايجابى و ھاوكارىكردن نەبىت لە نىوان سەرجهم لايەنەكان ، بەرىوہبردنىكى بەھىز ئەتوانىن كۆنترۆلى ئەم كردارە بكات وەھەرۈھە بەشدارىكردنى دانىشتوانىش لەم ھارىكارىھەدا پېويستە ، ئابەم

شيئويه له ژيړ ئه م بارودوخه دا نه وه كانتى داهاتوو ئه توانن له ژينگه يه كى ته ندروستدا بژين كه
به رده وامه ژيان تييدا له ئيستاو داهاتوشدا

(ئاسته كانى) :-

پلان دانانى سهره كيمه رجي ريشه ي مهرجى سهره كى يه بو پيشكه وتن له شارو شاروچكه كان ،
له بهر نه وه پله به ندى له پلانداناندا زور گرنگه

گرنگترين پله كانى پلاندانان ئه مانه يه :-

۱- پلان داننى نيشتمان : (بو وولات) :- ئه و پلان دانان هيه كه پله يه كى به رزى هه يه بو دوه وت
، كارد هكات له گه ل كومه لگا كانى نيشته جى بوونى سهره كى و لاهه كى و پايله كانى ئابوورى
سهرچاوه ي داهاتى نيشتمانى وه كو كشتوكال و به كارهيئاننى زهوى و قوستنه وهى ، وهه روهها
به رويوومه سروشتيه كان و ژيړ خانى ئابوورى وه كو كارگه كان و فروكه خانه كان وهه روهها
ناوچه كانى پاراستنى سروشتى وه كو دارستانه كان و باخچه سروشتيه كان و كومه لگه نيشته جى
بوونه گه وره كان .

۲- پلاندانانى هه ريئى : هه ئده ستيت به گريئدانى پلانه كان له نيوان ئاستى نيشتمانى و
شاره وانيه كان يا خوود پاريزگاگان .

۳- ماستهر پلان : هه ئده ستيت به كوئترو لكردن و ريكخستنى پيشكه وتننى شاره وانى بو
هه ر پاريزگايه ك نه و يش نه خشه يه كى به كارهيئراوه بو زهويه كان .

۴- ديزانى كه رتى (به شيك له شاريك) :-

بچووكترين ئاستى پلاندانان و نه خشه دانان ه كه نه و يش ديزانى جى به جى كردنه بو به شيك
يا خوود كه رتتيك له شاريك وه ئيستا له كوردستاندا جى به جى ده كرئت به پيوانه ي وينه ي ۱/۱۰۰۰

یان ۵۰۰/۱ و که تیچدا سهرجهم نهو شوین و بیناو ریگاو ناوچه سه وزاییه کان و ناوچه کراوه کان تییدا دهروخینریت .

وه پیویسته لهم جوړه له پلانداناندا ناوچه و شوینه هه ستیاره کان دیاری بکرین و هه روهها دیاریکردنی ریگاو بانه کان و ناوچه شوینه واریه کان و میژوویه کان وهه روهها دیاریکردنی نهو که ل و په لانه ی که به کاردین نه گهر پیویستی کرد تاوه کو کاره که به ته واوی بکریت و بگونجیت له گه ل یه کتیردا .

مه به ست له نه خشه ی بنه رته تی .

ناماده کردنی نه خشه ی بنه رته تی بو شاریک ، پیویسته بیرکردنه وه یه کی قول و فراوان بو کاره کان و هوکاره کان و به کاره یانی زهوی و توری گونجاندنی شارستانی دا هه بییت .

نه رکی سهرشانی نه خشه دانه رانه که لیکوئینه وه لای گشتگیر بکن بو سهرجهم زانیاریه پیویستیه کانی پلان دانان . و روپیوی کردنی سهرجهم به لگه کان له سهرچاوه جیاوازه کانه وه .
نه مه ش له به رپیشخستنی نهو پیشکه و تنانه ی له شاره کاندا رووده دن زور پیویسته که توری گونجاندی شارستانی له به رچاوه بگرییت هه روهها پیویسته که متمانه ی ته واو له نیوان نه که سانه ی که راسپیرون بو پلاندانان و سهرجهم به شدار بوان له کاره که دا هه روهها هاوکایرکردن له نیوانیاندا له سهر هه مان متمانه ی پته و بییت ده واتای راسته قینه وه بگرییت
وه بهم شیوه یی خواره وه بییت :-

کوکردنه وه ی سهرجهم زانیاریه کان له داتایه کدا (Data) که پیویسته نه ویش له ریگای راپرسی له نیوان هاو لاتیاندا سهرجهم لایه نه کانی ژیاناندا ، و ناماده کرنی سهرژمیری تاییه ت به ریژه ی

دانیشتوان ، تهمه‌نیان و نیرو می و بی کاری ، و ژماره‌ی خیزان ، و ژماره‌ی منداال له هه‌رخیزانیکیدا ، کوچکردن، هۆکاره‌کانی کوچکردن ، دهرمانه ، یان مووچه ، و باری گوزهرانیان.

تویژینه‌وه‌کردن له‌باره‌ی ژیرخانی نابوورییه‌وه:-

ئه‌ویش :

* لیکۆئینه‌وه له‌سه‌رچاوه‌کانی ئاو ، گواستنه‌وه‌ی ئاو ، و کوکردنه‌وه‌ی ئاوی خواردنه‌وه ، تۆری دابه‌شکردنی ئاو ، و شوینی پاریزگاریکردن له‌سامانی ئاوییه‌کان .

* رزگار بوون و نه‌ئاوی پیس

* رزگار بوون له پاشماوه‌ره‌قه‌کان ، یاخود کرداری دووباره‌به‌کاره‌ینانه‌وه‌ی پاشماوه‌کان ، یان کرداری ئاماده‌کردنی په‌ینی کیمیایی وزه‌ی کاره‌با و زۆریش (Recyckling)

له پاشماوه‌کنانه‌وه

۳- گه‌یاندنی ووزه‌ی کاره‌با :-

ئه‌ویش هیله‌کانی گه‌یاندنی وزه‌یه له‌سه‌رچاوه‌ سه‌ره‌کی و لاهه‌کیه‌کانه‌وه بو هه‌موو ناوچه‌کان

۴- تۆری په‌یوه‌ندی (هیل) :-

لیکۆئینه‌وه‌ی چۆنیته‌ی پیشکه‌وتنی په‌یوه‌ندیانه‌ی سه‌رده‌م وه هه‌روه‌ها لیکۆئینه‌وه له‌پۆسته‌ی سه‌رده‌میانه .

۵- تۆری هاتوچو و گه‌یاندن :-

لیکۆئینه‌وه له‌وه‌یستگه‌کان و ریگا‌کانی جوته‌کردنی شه‌مه‌نده‌نه‌فه‌ره‌کان و هیللی ئاسنین و چۆنیته‌ی گریدان و پیکه‌و به‌ستنه‌وه‌یان به‌یه‌کتره‌وه

لهوولاته پيشكه وتوووه كاندا ناماده كرنى ماستهر پلان له ژير دهسه لاتی لایه نه تاییه تمه ندیه كاندا یه وه كو وه زاره ته كانی پلان دانان و به شه كانی پلان دانانی بیناسازی له شاره وانیه كان و یان نویسنكه كانی پلاندانانی تاییه تی نه هلی .

لهوولاته تازه پیگه یشتوووه كاندا زوربه ی جار ده بینین كه نه دهسه لاتانه ی كه باسکران ناتوانن چاره سه ریك بدوزنه وه بو ریگری كردن له گه شه سه ندنی هه ره مه کی ، و به برنامه بو دانه نراو نه مه ش به شیوه یه کی گشتی به سه ر شاره كانی

۱- كوردیه كان به تاییه تی شاری سلیمانیدا به هوی سیاسییه تی خراپی حكومه ت له ابردوو دا كه هه ستاوه به زور كوچ پیگردنی خه ئك له گونده كان وه هه روه ها یاسا تونده كان . كه بوته هوی نه وه ی كه سلیمانی به شیوه یه کی هه ره مه کی به برنامه بو نه نراو گه شه بكات دهسه لاته كانی پلاندانان له نیستادا سه رسام ماون و ناتوانن چاره سه ریکی گونجاو بو نه مه هه مووکی شه یه بدوزنه وه و توانای ته واوی نیه له رووی به ریوه بردن وزانسته وه

۲- كیشه ی خاوه ندریته زهوی له كوردستاندا به گشتی و شاری سلیمانی به تاییه تی به جوړیك كرداری پلاندانان بو شاره كان زوربه ی جار ناگونجیت له گه ل خاونداریته زهوی یه هی كه سیك بیته یاخوود خاوه ندریته یه كه ی هی فه رمانگه یه ك بیته یاخوود هی لایه نیکی فه رمی بیته .

پیویسته حكومه ت كه م ته رخه م نه بیته ته ته رخانگردنی بوجه ی تاییه ت بو قه ره بوو كردنه وه ی نه و خاوه ن مولك له و شوینانه ی كه ریگرن له ناستی چاره سه ر كردنی هه ندی كیشه ی زیاده رو ی یان فراوان كردنی شه قام یان گوره پان و باخچه كان . نه مه ش به كیشه یه کی گه و ره ی جی به جی كردنی نه و پلانانه ی دانراو بو نه مه مه به سه ته شاره كانته كوردستان به تاییه ت شاری سلیمانی پیویسته به داخستنی چهنه شه قامیك هه یه له ناوه ندی شاره كه دا كه بكریت به شه قامی پیاده ره وی وه چاوی

به‌رژوه‌ندی دوکاندار و فروشگاکانی نه‌و ناوچانه‌بکریت به‌ده‌ستنی‌شان‌کردنی جوړی نه‌و که‌ل و په‌لانه‌ی نه‌و ناوچانه‌دا نه‌شیت بفرۆشیت و هیارمه‌تیدان خاوه‌نه‌کانی .

- پېوېسته به‌زووترین کات چاره‌سهری کیښه‌ی ه‌اوردنه‌ی ئوتومبیل بکریت بو‌شاره‌کانی کوردستان چونکه له‌ماوه‌یه‌کی نزیك داواچاوه‌رون ده‌کریت که‌به‌کاره‌ینانی ئوتومبیل له‌ناوشاردا خوی بو‌خوی ببیته‌گه‌وره‌ترین کیښه‌ی ه‌اتووچو له‌به‌رزوړی ژماره‌ ئوتومبیل .

م‌استه‌ر پلان :-

له‌ ول‌اته پېښکه‌وتوه‌کاندا ، کارکردن به‌ م‌استه‌ر پلان بو‌گورانکاری و رېک‌ردنه‌وه‌ بو‌چوارچېوه‌ی پېک‌ه‌اته‌ی بیناسازیدا گورانکاریه‌کی که‌می ده‌ویت ، یان تیشک ده‌خاته‌ سهر پروژه‌ گه‌وره‌کان . له‌ به‌رئ‌وه‌ی گه‌شه‌ له‌م جوړه‌ شارانه‌دا ده‌توانریت ه‌ستی پېبکریت و به‌ ناگاداری شاره‌زایان بیته . به‌لام له‌ ول‌اته تازه پېگه‌یشته‌وتوه‌کاندا ه‌روه‌کو له‌ کوردستان پېوېسته‌ سه‌رجه‌م نه‌م پېوانه‌ی لای خواره‌وه‌ له‌ به‌رچاو بگریت :-

- ۱- گه‌شه‌ی خیراو نا رېک‌خراوی ناوچه‌کانی نیشته‌جی بوونی دانیشته‌وان که‌ ده‌بیته‌ ه‌ویه‌کی قورس له‌ به‌رده‌م ته‌وره‌کانی جوړه‌ و رېگا و خزمه‌تگوزاریه‌کانی شار و ته‌وه‌ری کومه‌ لایه‌ تیشدا .
- ۲- گرنگیدان به‌ ژیرخانی نابوری .
- ۳- دانانی سیاسه‌تیک بو‌نیشته‌جی بوون .
- ۴- دانانی پېوانه‌ و دیاریکردن بو‌به‌کاره‌ینانی زه‌وی .
- ۵- گرنگیدان به‌ ناوچه‌ سه‌وزه‌کان و کراوه‌کان و ه‌روه‌ها روودانی دار و دره‌خت له‌ به‌رچاو بگریت ، ه‌روه‌ها جوړی نه‌و رووه‌کانه‌ی که‌ له‌گه‌ل ژینگه‌که‌ماندا گونجاون ، وه‌ چونیته‌ی ناودانیان و به‌ره‌نگار بوونه‌وه‌ی به‌بیابان بوون به‌ زورکردنی کرداری روودانی دار و دره‌خت له‌ به‌رچاو بگریت ، ه‌روه‌ها جوړی نه‌و رووه‌کانه‌ی که‌ له‌گه‌ل ژینگه‌که‌ماندا گونجاون .

وه چۆنیه تی ئاو دانیان و بهرهنگار بوونه وهی به بیابان بوون به زۆر کردنی کرداری روواندنی دار و درهخت .

- پیویسته ماستهر پلان له بهرچاو بگیرییت واته ، پیویسته له سهردهسه لات که سهرحهم لایه نه کان رکیزی (ملکه چی) ماستهر پلان بکهن ، لایه نه کانیش هاو لاتیان و وه به رهینان و به ریوه بهران دهگریته وه .

کرداری پلاندانی بیناسازی له کوردستاندا خۆی له ماستهر پلاندا ده بینیتیه وه که پیویسته نهرمییه کی پیوه دیار بیت چونکه کوردستان له حاله تی پیشکته وتنی بهرده وامدایه .
مه به ست له نهرمی لیپره دا پیویسته پلاندانانه که توانای فراوان کردنی هه بییت و گۆرانکاری تیدا بکرییت له بهرئه وهی دانیشتون له گه شه دان .

به کارهینانی زهوی تیکه ل :-

مه به ست له م دهسته واژیه نه وهیه که کومه ئیک چالاکی جوړاو جوړ له خۆ دهگرییت له ناوچه یه کی دیاریکراودا وه کو دانیشتون و فه رمانگه کان و ئوتیله کان و شوینی رابواردن ، شاره زایی چل یان په نجا سائی رابردوو نه وهی سه لاندوووه که به کارهینانی تیکه ل باشتره له بهرکاهینانی سه ربه خۆ (تاک) له زهویدا . بۆماوه یه کی دوور و دریش ، به جوړیک که ماوهی نیوان مال و شوینی کارکردن یا خود مال و قوتا بخانه کورتتره که نه مه ش ده بیته هۆی کاریکی یارمه تی ده ربۆ پیکه وه ژییانی نه ویینی (ایجابی) و بار و گۆزه رانیکی زیاتر پر له خوشی .

- پیویسته ناماده کردنی نه خشه یه کی گشتی بۆ به کارهینانی زهوی له سه ر ئاستی شاره وانی وه ههروه ها پیویسته که را پۆرتیکی نوسراو رو نکراره ی له گه ئدا بیت .

وه پیویسته نه و نه خشه یه ی بۆ به کارهینانی زهوی دیاریکراوه نه م خالانه ی خواره وهی تیدا بییت :

- ۱- شۆيىنى بېناكان و كارگهكان (دانىشتوان ، بازرگانى - پيشه سازى تاكوتايى)
- ۲- ديارىكردنى ژيىر خانى كۆمه لايىه تى و خزمه تگوزارىيه كانى شارهوانى وهكو (قوتابخانه كان و نه خوشخانه كان و شۆيىنى وهرزשיه كان)
- ۳- شۆيىن و ريگا و بانه كان وهكو شه قامه سهره كپيه كان له ناو شاره كاندا كه شاره كه له گه ل دهره وهيدا بېكه وه ده به ستىته وه .
- ۴- ناوچه كانى ناماده كردنى كاره با و ، ناو ، و ناوه رۆ و و پاشه رۆ و خاشاك .
- ۵- ناوچه سه وزاييه كان ، كه نه وىش باخچه گه وره كان و بچووكه كان و گۆرستانه كان و ناوچه وهرزשיه كان و شۆيىنه كانى رابواردن له خو ده گريت .
- ۶- ناوچه كانى شۆيىنى ژينگه يى و ديارىكردنى تاوه كو ببيتته به ربه ستىك له به رده م نه و كارىگه ريانه دا كه كار له ژينگه ده كه ن .
- ۷- ناوچه ناوييه كان واته ده رياچه و به ربه سته ناوييه كان.....
- ۸- ناوچه كانى سامانه سروشتيه كان .
- ۹- ناوچه كانى كشتوكال و دارستانه كان .
- ۱۰- ناوچه كانى پاراستنى پيشكه وتنى سروشتى ، ديمه نه سروشتيه كان (landscape) و پاراستنى شۆيىنه واره ميژووييه كان.

نه ندادىيارى ته لارسازى
 كمال عبدالله محى الدين